

공사 전



공사 전


공사명 : 지하주차장 균열보수 및 재도장 공사



공사 전




공사 전



공사 중 : 시설물 철거




공사 중 : 시설물 철거



공사 중 : 시설물 철거



공사 중 : 시설물 철거



공사 중 : 인젝션 주입



공사 중 : 인젝션 주입




공사 중 : 인젝션 주입



공사 중 : 인젝션 주입




공사 중 : 지하 내부도장



공사 중 : 지하 내부도장



공사 중 : 지하 내부도장



공사 중 : 지하 내부도장



공사 중 : 내부 그래픽 도장



공사 중 : 내부 그래픽 도장


공사명 : 지하주차장 균열보수 및 재도장 공사




공사 중 : 내부 그래픽 도장




공사 중 : 내부 그래픽 도장




공사 중 : 바닥 바탕면 정리




공사 중 : 바닥 바탕면 정리



공사 중 : 바닥 바탕면 정리



공사 중 : 바닥 바탕면 정리




공사 중 : 에폭시 프라이마 도포




공사 중 : 에폭시 프라이마 도포



공사 중 : 에폭시 프라이마 도포



공사 중 : 에폭시 프라이마 도포




공사 중 : 바닥면 균열보수



공사 중 : 바닥면 균열보수


공사명 : 지하주차장 균열보수 및 재도장 공사



공사 중 : 바닥면 균열보수




공사 중 : 바닥면 균열보수




공사 중 : 에폭시 중도 1차 도포




공사 중 : 에폭시 중도 1차 도포




공사 중 : 에폭시 중도 1차 도포




공사 중 : 에폭시 중도 1차 도포




공사 중 : 에폭시 중도 2차 도포



공사 중 : 에폭시 중도 2차 도포




공사 중 : 에폭시 중도 2차 도포




공사 중 : 에폭시 중도 2차 도포




공사 중 : 에폭시 엠보 도포




공사 중 : 에폭시 엠보 도포



공사 중 : 에폭시 엠보 도포




공사 중 : 에폭시 엠보 도포




공사 중 : 에폭시 상도 도포



공사 중 : 에폭시 상도 도포




공사 중 : 에폭시 상도 도포



공사 중 : 에폭시 상도 도포




공사 중 : 차선 도장




공사 중 : 차선 도장


공사명 : 지하주차장 균열보수 및 재도장 공사




공사 중 : 차선 도장



공사 중 : 차선 도장



공사 중 : 시설물 설치



공사 중 : 시설물 설치



공사 중 : 시설물 설치



공사 중 : 시설물 설치



공사완료



공사완료

공사명 : 지하주차장 균열보수 및 재도장 공사



공사완료



공사완료