

# 공사사진철

## [에폭시 도장 - 1구간]

---

공사명 : 대구 죽곡한신휴플러스아파트  
지하주차장 에폭시 공사




삼창엔지니어링(주)

대구 죽곡한신휴플러스아파트 지하주차장 에폭시 공사




바탕면 정리



바탕면 정리

대구 죽곡한신휴플러스아파트 지하주차장 에폭시 공사



바탕면 정리




바탕면 정리

대구 죽곡한신휴플러스아파트 지하주차장 에폭시 공사




프라이머(하도) 도장작업




프라이머(하도) 도장작업

대구 죽곡한신휴플러스아파트 지하주차장 에폭시 공사



프라이머(하도) 도장작업



프라이머(하도) 도장작업

대구 죽곡한신휴플러스아파트 지하주차장 에폭시 공사



크랙보수 작업




크랙보수 작업

대구 죽곡한신휴플러스아파트 지하주차장 에폭시 공사




무용제 1차 도장 작업




무용제 1차 도장 작업

대구 죽곡한신휴플러스아파트 지하주차장 에폭시 공사



무용제 1차 도장 작업



무용제 1차 도장 작업

대구 죽곡한신휴플러스아파트 지하주차장 에폭시 공사



무용제 2차 도장작업



무용제 2차 도장작업

대구 죽곡한신휴플러스아파트 지하주차장 에폭시 공사



무용제 2차 도장작업



무용제 2차 도장작업

대구 죽곡한신휴플러스아파트 지하주차장 에폭시 공사



주행로 엠보 도장작업



주행로 엠보 도장작업

대구 죽곡한신휴플러스아파트 지하주차장 에폭시 공사



주행로 엠보 도장작업




주행로 엠보 도장작업

대구 죽곡한신휴플러스아파트 지하주차장 에폭시 공사



주차면 상도 작업



주차면 상도 작업

대구 죽곡한신휴플러스아파트 지하주차장 에폭시 공사




주차면 상도 작업



주차면 상도 작업

## 대구 죽곡한신휴플러스아파트 지하주차장 에폭시 공사



차선 및 그래픽




차선 및 그래픽

대구 죽곡한신휴플러스아파트 지하주차장 에폭시 공사



차선 및 그래픽



차선 및 그래픽

대구 죽곡한신휴플러스아파트 지하주차장 에폭시 공사



공사 마감




공사 마감

대구 죽곡한신휴플러스아파트 지하주차장 에폭시 공사



공사 마감



공사 마감

# 공사사진철

## [에폭시 도장 - 2구간]

---

공사명 : 대구 죽곡한신휴플러스아파트  
지하주차장 에폭시 공사



삼창엔지니어링(주)

대구 죽곡한신휴플러스아파트 지하주차장 에폭시 공사



바탕면 정리




바탕면 정리

대구 죽곡한신휴플러스아파트 지하주차장 에폭시 공사



프라이머(하도) 도장작업



프라이머(하도) 도장작업

대구 죽곡한신휴플러스아파트 지하주차장 에폭시 공사



프라이머(하도) 도장작업




프라이머(하도) 도장작업

대구 죽곡한신휴플러스아파트 지하주차장 에폭시 공사



크랙보수 작업




크랙보수 작업

대구 죽곡한신휴플러스아파트 지하주차장 에폭시 공사



무용제 1차 도장 작업




무용제 1차 도장 작업

대구 죽곡한신휴플러스아파트 지하주차장 에폭시 공사



무용제 1차 도장 작업




무용제 1차 도장 작업

대구 죽곡한신휴플러스아파트 지하주차장 에폭시 공사




무용제 2차 도장작업




무용제 2차 도장작업

대구 죽곡한신휴플러스아파트 지하주차장 에폭시 공사



무용제 2차 도장작업




무용제 2차 도장작업

대구 죽곡한신휴플러스아파트 지하주차장 에폭시 공사




주행로 엠보 도장작업



주행로 엠보 도장작업

대구 죽곡한신휴플러스아파트 지하주차장 에폭시 공사



주행로 엠보 도장작업



주행로 엠보 도장작업

대구 죽곡한신휴플러스아파트 지하주차장 에폭시 공사



주차면 상도 작업




주차면 상도 작업

대구 죽곡한신휴플러스아파트 지하주차장 에폭시 공사




주차면 상도 작업




주차면 상도 작업

대구 죽곡한신휴플러스아파트 지하주차장 에폭시 공사



차선 및 그래픽



차선 및 그래픽

대구 죽곡한신휴플러스아파트 지하주차장 에폭시 공사



차선 및 그래픽




차선 및 그래픽

대구 죽곡한신휴플러스아파트 지하주차장 에폭시 공사




차선 및 그래픽




차선 및 그래픽

## 대구 죽곡한신휴플러스아파트 지하주차장 에폭시 공사




공사 마감




공사 마감

대구 죽곡한신휴플러스아파트 지하주차장 에폭시 공사



공사 마감



공사 마감

대구 죽곡한신휴플러스아파트 지하주차장 에폭시 공사



1,2구간 폐기물 처리



1,2구간 폐기물 처리

# 공사사진철

## [에폭시 도장 - 3구간]

---

공사명 : 대구 죽곡한신휴플러스아파트  
지하주차장 에폭시 공사




삼창엔지니어링(주)

대구 죽곡한신휴플러스아파트 지하주차장 에폭시 공사




바탕면 정리



바탕면 정리

대구 죽곡한신휴플러스아파트 지하주차장 에폭시 공사




바탕면 정리



바탕면 정리

대구 죽곡한신휴플러스아파트 지하주차장 에폭시 공사




프라이머(하도) 도장작업




프라이머(하도) 도장작업

대구 죽곡한신휴플러스아파트 지하주차장 에폭시 공사



프라이머(하도) 도장작업




프라이머(하도) 도장작업

대구 죽곡한신휴플러스아파트 지하주차장 에폭시 공사




크랙보수 작업




크랙보수 작업

대구 죽곡한신휴플러스아파트 지하주차장 에폭시 공사



무용제 1차 도장 작업



무용제 1차 도장 작업

대구 죽곡한신휴플러스아파트 지하주차장 에폭시 공사



무용제 1차 도장 작업



무용제 1차 도장 작업

대구 죽곡한신휴플러스아파트 지하주차장 에폭시 공사



무용제 2차 도장작업



무용제 2차 도장작업

대구 죽곡한신휴플러스아파트 지하주차장 에폭시 공사



무용제 2차 도장작업



무용제 2차 도장작업

대구 죽곡한신휴플러스아파트 지하주차장 에폭시 공사



주행로 엠보 도장작업




주행로 엠보 도장작업

대구 죽곡한신휴플러스아파트 지하주차장 에폭시 공사



주행로 엠보 도장작업




주행로 엠보 도장작업

대구 죽곡한신휴플러스아파트 지하주차장 에폭시 공사




주차면 상도 작업




주차면 상도 작업

대구 죽곡한신휴플러스아파트 지하주차장 에폭시 공사



주차면 상도 작업



주차면 상도 작업

대구 죽곡한신휴플러스아파트 지하주차장 에폭시 공사



차선 및 그래픽



차선 및 그래픽

대구 죽곡한신휴플러스아파트 지하주차장 에폭시 공사



차선 및 그래픽



차선 및 그래픽

대구 죽곡한신휴플러스아파트 지하주차장 에폭시 공사




차선 및 그래픽




차선 및 그래픽

대구 죽곡한신휴플러스아파트 지하주차장 에폭시 공사




공사 마감




공사 마감

대구 죽곡한신휴플러스아파트 지하주차장 에폭시 공사



공사 마감



공사 마감

대구 죽곡한신휴플러스아파트 지하주차장 에폭시 공사



3구간 폐기물 처리



3구간 폐기물 처리

# 공사사진철

## [에폭시 도장 - 4구간]


---

공사명 : 대구 죽곡한신휴플러스아파트  
지하주차장 에폭시 공사




삼창엔지니어링(주)

대구 죽곡한신휴플러스아파트 지하주차장 에폭시 공사



바탕면 정리




바탕면 정리

대구 죽곡한신휴플러스아파트 지하주차장 에폭시 공사




바탕면 정리




바탕면 정리

대구 죽곡한신휴플러스아파트 지하주차장 에폭시 공사




프라이머(하도) 도장작업



프라이머(하도) 도장작업

대구 죽곡한신휴플러스아파트 지하주차장 에폭시 공사



프라이머(하도) 도장작업



프라이머(하도) 도장작업

대구 죽곡한신휴플러스아파트 지하주차장 에폭시 공사




크랙보수 작업




크랙보수 작업

대구 죽곡한신휴플러스아파트 지하주차장 에폭시 공사



무용제 1차 도장 작업



무용제 1차 도장 작업

대구 죽곡한신휴플러스아파트 지하주차장 에폭시 공사




무용제 1차 도장 작업



무용제 1차 도장 작업

대구 죽곡한신휴플러스아파트 지하주차장 에폭시 공사




무용제 2차 도장작업



무용제 2차 도장작업

대구 죽곡한신휴플러스아파트 지하주차장 에폭시 공사



무용제 2차 도장작업




무용제 2차 도장작업

대구 죽곡한신휴플러스아파트 지하주차장 에폭시 공사



주행로 엠보 도장작업



주행로 엠보 도장작업

대구 죽곡한신휴플러스아파트 지하주차장 에폭시 공사




주행로 엠보 도장작업



주행로 엠보 도장작업

대구 죽곡한신휴플러스아파트 지하주차장 에폭시 공사



주차면 상도 작업



주차면 상도 작업

대구 죽곡한신휴플러스아파트 지하주차장 에폭시 공사



주차면 상도 작업



주차면 상도 작업

대구 죽곡한신휴플러스아파트 지하주차장 에폭시 공사



차선 및 그래픽




차선 및 그래픽

대구 죽곡한신휴플러스아파트 지하주차장 에폭시 공사




차선 및 그래픽



차선 및 그래픽

대구 죽곡한신휴플러스아파트 지하주차장 에폭시 공사




차선 및 그래픽




차선 및 그래픽

대구 죽곡한신휴플러스아파트 지하주차장 에폭시 공사




공사 마감



공사 마감

대구 죽곡한신휴플러스아파트 지하주차장 에폭시 공사



공사 마감



공사 마감

대구 죽곡한신휴플러스아파트 지하주차장 에폭시 공사



4구간 폐기물 처리



4구간 폐기물 처리

# 공사사진철

## [에폭시 도장 - 5구간]

---

공사명 : 대구 죽곡한신휴플러스아파트  
지하주차장 에폭시 공사



삼창엔지니어링(주)

대구 죽곡한신휴플러스아파트 지하주차장 에폭시 공사



바탕면 정리




바탕면 정리

대구 죽곡한신휴플러스아파트 지하주차장 에폭시 공사




바탕면 정리




바탕면 정리

대구 죽곡한신휴플러스아파트 지하주차장 에폭시 공사




프라이머(하도) 도장작업




프라이머(하도) 도장작업

대구 죽곡한신휴플러스아파트 지하주차장 에폭시 공사



프라이머(하도) 도장작업




프라이머(하도) 도장작업

대구 죽곡한신휴플러스아파트 지하주차장 에폭시 공사



크랙보수 작업




크랙보수 작업

대구 죽곡한신휴플러스아파트 지하주차장 에폭시 공사



무용제 1차 도장 작업




무용제 1차 도장 작업

대구 죽곡한신휴플러스아파트 지하주차장 에폭시 공사




무용제 1차 도장 작업



무용제 1차 도장 작업

대구 죽곡한신휴플러스아파트 지하주차장 에폭시 공사




무용제 2차 도장작업



무용제 2차 도장작업

대구 죽곡한신휴플러스아파트 지하주차장 에폭시 공사



무용제 2차 도장작업




무용제 2차 도장작업

대구 죽곡한신휴플러스아파트 지하주차장 에폭시 공사




주행로 엠보 도장작업



주행로 엠보 도장작업

대구 죽곡한신휴플러스아파트 지하주차장 에폭시 공사




주행로 엠보 도장작업




주행로 엠보 도장작업

대구 죽곡한신휴플러스아파트 지하주차장 에폭시 공사



주차면 상도 작업



주차면 상도 작업

대구 죽곡한신휴플러스아파트 지하주차장 에폭시 공사



주차면 상도 작업




주차면 상도 작업

대구 죽곡한신휴플러스아파트 지하주차장 에폭시 공사



차선 및 그래픽




차선 및 그래픽

대구 죽곡한신휴플러스아파트 지하주차장 에폭시 공사



차선 및 그래픽




차선 및 그래픽

대구 죽곡한신휴플러스아파트 지하주차장 에폭시 공사




차선 및 그래픽




차선 및 그래픽

대구 죽곡한신휴플러스아파트 지하주차장 에폭시 공사




공사 마감




공사 마감

대구 죽곡한신휴플러스아파트 지하주차장 에폭시 공사



공사 마감



공사 마감

대구 죽곡한신휴플러스아파트 지하주차장 에폭시 공사



폐기물 처리



폐기물 처리

# 공사사진철

## [에폭시 도장 - 6구간]

---

공사명 : 대구 죽곡한신휴플러스아파트  
지하주차장 에폭시 공사



삼창엔지니어링(주)

대구 죽곡한신휴플러스아파트 지하주차장 에폭시 공사



바탕면 정리




바탕면 정리

대구 죽곡한신휴플러스아파트 지하주차장 에폭시 공사



바탕면 정리




바탕면 정리

대구 죽곡한신휴플러스아파트 지하주차장 에폭시 공사



프라이머(하도) 도장작업



프라이머(하도) 도장작업

대구 죽곡한신휴플러스아파트 지하주차장 에폭시 공사



크랙보수 작업




크랙보수 작업

대구 죽곡한신휴플러스아파트 지하주차장 에폭시 공사



무용제 1차 도장 작업



무용제 1차 도장 작업

대구 죽곡한신휴플러스아파트 지하주차장 에폭시 공사



무용제 1차 도장 작업




무용제 1차 도장 작업

대구 죽곡한신휴플러스아파트 지하주차장 에폭시 공사



무용제 2차 도장작업




무용제 2차 도장작업

대구 죽곡한신휴플러스아파트 지하주차장 에폭시 공사



무용제 2차 도장작업




무용제 2차 도장작업

대구 죽곡한신휴플러스아파트 지하주차장 에폭시 공사



주행로 엠보 도장작업




주행로 엠보 도장작업

대구 죽곡한신휴플러스아파트 지하주차장 에폭시 공사



주행로 엠보 도장작업




주행로 엠보 도장작업

대구 죽곡한신휴플러스아파트 지하주차장 에폭시 공사



주차면 상도 작업




주차면 상도 작업

대구 죽곡한신휴플러스아파트 지하주차장 에폭시 공사



주차면 상도 작업




주차면 상도 작업

대구 죽곡한신휴플러스아파트 지하주차장 에폭시 공사



차선 및 그래픽




차선 및 그래픽

대구 죽곡한신휴플러스아파트 지하주차장 에폭시 공사



차선 및 그래픽



차선 및 그래픽

대구 죽곡한신휴플러스아파트 지하주차장 에폭시 공사



차선 및 그래픽



차선 및 그래픽

대구 죽곡한신휴플러스아파트 지하주차장 에폭시 공사



공사 마감



공사 마감

대구 죽곡한신휴플러스아파트 지하주차장 에폭시 공사



공사 마감



공사 마감

대구 죽곡한신휴플러스아파트 지하주차장 에폭시 공사



폐기물 처리



폐기물 처리