

# 준공 사진첩

---

## ■ 인천 청라자이아파트 ■

---


인천 청라자이아파트 지하주차장 균열보수 및 도장공사

---

청라자이 아파트 지하주차장 균열보수 및 도장공사



공사전



공사전

청라자이 아파트 지하주차장 균열보수 및 도장공사




공사전



공사전

청라자이 아파트 지하주차장 균열보수 및 도장공사



공사전



공사전

청라자이 아파트 지하주차장 균열보수 및 도장공사



공사전




공사전

청라자이 아파트 지하주차장 균열보수 및 도장공사




공사전




공사전

청라자이 아파트 지하주차장 균열보수 및 도장공사



공사전



공사전

청라자이 아파트 지하주차장 균열보수 및 도장공사



공사전



공사전

청라자이 아파트 지하주차장 균열보수 및 도장공사



공사전



공사전

청라자이 아파트 지하주차장 균열보수 및 도장공사 - 1구역



면처리 작업중



면처리 작업중

청라자이 아파트 지하주차장 균열보수 및 도장공사 - 1구역



면처리 작업중




면처리 작업중

청라자이 아파트 지하주차장 균열보수 및 도장공사 - 1구역



프라이머 도장 작업중



프라이머 도장 작업중

청라자이 아파트 지하주차장 균열보수 및 도장공사 - 1구역



바닥면 보수 작업중




바닥면 보수 작업중

청라자이 아파트 지하주차장 균열보수 및 도장공사 - 1구역



에폭시 코팅 작업중




에폭시 코팅 작업중

청라자이 아파트 지하주차장 균열보수 및 도장공사 - 1구역




에폭시 코팅 작업중




에폭시 코팅 작업중

청라자이 아파트 지하주차장 균열보수 및 도장공사 - 1구역



차선도장 작업중



차선도장 작업중

청라자이 아파트 지하주차장 균열보수 및 도장공사 - 1구역



차선도장 작업중




차선도장 작업중

청라자이 아파트 지하주차장 균열보수 및 도장공사 - 1구역




공사후




공사후

청라자이 아파트 지하주차장 균열보수 및 도장공사 - 1구역



공사후




공사후

청라자이 아파트 지하주차장 균열보수 및 도장공사 - 2구역




면처리 작업중




면처리 작업중

청라자이 아파트 지하주차장 균열보수 및 도장공사 - 2구역



바닥 청소 작업중




바닥 청소 작업중

청라자이 아파트 지하주차장 균열보수 및 도장공사 - 2구역



프라이머 도장 작업중



프라이머 도장 작업중

청라자이 아파트 지하주차장 균열보수 및 도장공사 - 2구역



바닥면 보수 작업중




바닥면 보수 작업중

청라자이 아파트 지하주차장 균열보수 및 도장공사 - 2구역




에폭시 코팅 작업중



에폭시 코팅 작업중

청라자이 아파트 지하주차장 균열보수 및 도장공사 - 2구역



에폭시 코팅 작업중



에폭시 코팅 작업중

청라자이 아파트 지하주차장 균열보수 및 도장공사 - 2구역




차선도장 작업중




차선도장 작업중

청라자이 아파트 지하주차장 균열보수 및 도장공사 - 2구역




차선도장 작업중




차선도장 작업중

청라자이 아파트 지하주차장 균열보수 및 도장공사 - 2구역




공사후




공사후

청라자이 아파트 지하주차장 균열보수 및 도장공사 - 2구역



공사후




공사후

청라자이 아파트 지하주차장 균열보수 및 도장공사 - 3구역



면처리 작업중



면처리 작업중

청라자이 아파트 지하주차장 균열보수 및 도장공사 - 3구역




바닥 청소 작업중




바닥 청소 작업중

청라자이 아파트 지하주차장 균열보수 및 도장공사 - 3구역



프라이머 도장 작업중




프라이머 도장 작업중

청라자이 아파트 지하주차장 균열보수 및 도장공사 - 3구역



바닥면 보수 작업중



바닥면 보수 작업중

청라자이 아파트 지하주차장 균열보수 및 도장공사 - 3구역



에폭시 코팅 작업중



에폭시 코팅 작업중

청라자이 아파트 지하주차장 균열보수 및 도장공사 - 3구역



에폭시 코팅 작업중



에폭시 코팅 작업중

청라자이 아파트 지하주차장 균열보수 및 도장공사 - 3구역



공사후




공사후

청라자이 아파트 지하주차장 균열보수 및 도장공사 - 3구역



공사후



공사후

청라자이 아파트 지하주차장 균열보수 및 도장공사 - 4구역




면처리 작업중




면처리 작업중

청라자이 아파트 지하주차장 균열보수 및 도장공사 - 4구역



바닥 청소 작업중



바닥 청소 작업중

청라자이 아파트 지하주차장 균열보수 및 도장공사 - 4구역



프라이머 도장 작업중




프라이머 도장 작업중

청라자이 아파트 지하주차장 균열보수 및 도장공사 - 4구역



바닥면 보수 작업중




바닥면 보수 작업중

청라자이 아파트 지하주차장 균열보수 및 도장공사 - 4구역



에폭시 코팅 작업중



에폭시 코팅 작업중

청라자이 아파트 지하주차장 균열보수 및 도장공사 - 4구역



에폭시 코팅 작업중



에폭시 코팅 작업중

청라자이 아파트 지하주차장 균열보수 및 도장공사 - 4구역



차선도장 작업중




차선도장 작업중

청라자이 아파트 지하주차장 균열보수 및 도장공사 - 4구역




차선도장 작업중



차선도장 작업중

청라자이 아파트 지하주차장 균열보수 및 도장공사 - 4구역



공사후




공사후

청라자이 아파트 지하주차장 균열보수 및 도장공사 - 4구역



공사후



공사후

청라자이 아파트 지하주차장 균열보수 및 도장공사 - 5구역



면처리 작업중



면처리 작업중

청라자이 아파트 지하주차장 균열보수 및 도장공사 - 5구역



바닥 청소 작업중




바닥 청소 작업중

청라자이 아파트 지하주차장 균열보수 및 도장공사 - 5구역



프라이머 도장 작업중




프라이머 도장 작업중

청라자이 아파트 지하주차장 균열보수 및 도장공사 - 5구역



바닥면 보수 작업중




바닥면 보수 작업중

청라자이 아파트 지하주차장 균열보수 및 도장공사 - 5구역




에폭시 코팅 작업중



에폭시 코팅 작업중

청라자이 아파트 지하주차장 균열보수 및 도장공사 - 5구역



에폭시 코팅 작업중



에폭시 코팅 작업중

청라자이 아파트 지하주차장 균열보수 및 도장공사 - 5구역



차선도장 작업중




차선도장 작업중

청라자이 아파트 지하주차장 균열보수 및 도장공사 - 5구역



차선도장 작업중



차선도장 작업중

청라자이 아파트 지하주차장 균열보수 및 도장공사 - 5구역



공사후



공사후

청라자이 아파트 지하주차장 균열보수 및 도장공사 - 6구역



면처리 작업중




면처리 작업중

청라자이 아파트 지하주차장 균열보수 및 도장공사 - 6구역



바닥 청소 작업중



바닥 청소 작업중

청라자이 아파트 지하주차장 균열보수 및 도장공사 - 6구역



프라이머 도장 작업중




프라이머 도장 작업중

청라자이 아파트 지하주차장 균열보수 및 도장공사 - 6구역




바닥면 보수 작업중




바닥면 보수 작업중

청라자이 아파트 지하주차장 균열보수 및 도장공사 - 6구역




에폭시 코팅 작업중




에폭시 코팅 작업중

청라자이 아파트 지하주차장 균열보수 및 도장공사 - 6구역




에폭시 코팅 작업중




에폭시 코팅 작업중

청라자이 아파트 지하주차장 균열보수 및 도장공사 - 6구역



차선도장 작업중




차선도장 작업중

청라자이 아파트 지하주차장 균열보수 및 도장공사 - 6구역




차선도장 작업중




차선도장 작업중

청라자이 아파트 지하주차장 균열보수 및 도장공사 - 6구역



공사후




공사후

청라자이 아파트 지하주차장 균열보수 및 도장공사 - 6구역



공사후




공사후

청라자이 아파트 지하주차장 균열보수 및 도장공사 - 7구역



면처리 작업중




면처리 작업중

청라자이 아파트 지하주차장 균열보수 및 도장공사 - 7구역



바닥 청소 작업중




바닥 청소 작업중

청라자이 아파트 지하주차장 균열보수 및 도장공사 - 7구역




프라이머 도장 작업중




프라이머 도장 작업중

청라자이 아파트 지하주차장 균열보수 및 도장공사 - 7구역



바닥면 보수 작업중




바닥면 보수 작업중

청라자이 아파트 지하주차장 균열보수 및 도장공사 - 7구역




에폭시 코팅 작업중



에폭시 코팅 작업중

청라자이 아파트 지하주차장 균열보수 및 도장공사 - 7구역



에폭시 코팅 작업중



에폭시 코팅 작업중

청라자이 아파트 지하주차장 균열보수 및 도장공사 - 7구역



차선도장 작업중




차선도장 작업중

청라자이 아파트 지하주차장 균열보수 및 도장공사 - 7구역




차선도장 작업중




차선도장 작업중

청라자이 아파트 지하주차장 균열보수 및 도장공사 - 7구역




공사후




공사후

청라자이 아파트 지하주차장 균열보수 및 도장공사 - 7구역



공사후




공사후

청라자이 아파트 지하주차장 균열보수 및 도장공사 - 8구역




면처리 작업중



면처리 작업중

청라자이 아파트 지하주차장 균열보수 및 도장공사 - 8구역



바닥 청소 작업중




바닥 청소 작업중

청라자이 아파트 지하주차장 균열보수 및 도장공사 - 8구역




프라이머 도장 작업중




프라이머 도장 작업중

청라자이 아파트 지하주차장 균열보수 및 도장공사 - 8구역



바닥면 보수 작업중



바닥면 보수 작업중

청라자이 아파트 지하주차장 균열보수 및 도장공사 - 8구역




에폭시 코팅 작업중



에폭시 코팅 작업중

청라자이 아파트 지하주차장 균열보수 및 도장공사 - 8구역



에폭시 코팅 작업중



에폭시 코팅 작업중

청라자이 아파트 지하주차장 균열보수 및 도장공사 - 8구역



차선도장 작업중



차선도장 작업중

청라자이 아파트 지하주차장 균열보수 및 도장공사 - 8구역




공사후



공사후

청라자이 아파트 지하주차장 균열보수 및 도장공사 - 8구역



공사후



공사후

**SC** **삼창엔지니어링(주)**  
ENGINEERING



T) 02-485-5123  
F) 02-485-4454  
E) samchangeng5123@naver.com  
A)서울시 강동구 양재대로 125길 47, 2층

도장·습식방수·석공사업·지반조성·포장공사업

재 도장 공사 및 에폭시 공사, 방수 공사 분야에서 기술 및 품질의 관리가 가장 우수한 기업