


공사 전



공사 전



공사 전




공사 전

공사명 : 지하주차장 바닥 에폭시 재도장공사



공사 전




공사 전


공사명 : 지하주차장 바닥 에폭시 재도장공사




공사 전



공사 전




공사 전




공사 전


공사명 : 지하주차장 바닥 에폭시 재도장공사



공사 전



공사 전



공사 전




공사 전



공사 중 (집수정 설치)




공사 중 (집수정 설치)



공사 중 (집수정 설치)




공사 중 (집수정 설치)




공사 중 (집수정 설치)



공사 중 (집수정 설치)



공사 중 (집수정 설치)




공사 중 (집수정 설치)



공사 중 (무소음 트렌치)




공사 중 (무소음 트렌치)



공사 중 (무소음 트렌치)



공사 중 (무소음 트렌치)



공사 중 (차수 공법)



공사 중 (차수 공법)




공사 중 (차수 공법)



공사 중 (차수 공법)

공사명 : 지하주차장 바닥 에폭시 재도장공사



공사 중 (차수 공법)



공사 중 (차수 공법)



공사 중 (차수 공법)



공사 중 (차수 공법)




공사 중 (차수 공법)



공사 중 (차수 공법)




공사 중 (배면 그라우팅)



공사 중 (배면 그라우팅)

공사명 : 지하주차장 바닥 에폭시 재도장공사



공사 중 (배면 그라우팅)




공사 중 (배면 그라우팅)




공사 중 (배면 그라우팅)



공사 중 (배면 그라우팅)




공사 중 (천막 보강)




공사 중 (천막 보강)




공사 중 (바탕면 정리)



공사 중 (바탕면 정리)



공사 중 (바탕면 정리)




공사 중 (바탕면 정리)


공사명 : 지하주차장 바닥 에폭시 재도장공사




공사 중 (바탕면 정리)




공사 중 (바탕면 정리)



공사 중 (에폭시 하도 도포)




공사 중 (에폭시 하도 도포)



공사 중 (에폭시 하도 도포)




공사 중 (에폭시 하도 도포)




공사 중 (바닥 균열보수)




공사 중 (바닥 균열보수)




공사 중 (바닥 균열보수)




공사 중 (바닥 균열보수)




공사 중 (바닥 균열보수)




공사 중 (바닥 균열보수)




공사 중 (에폭시 중도 도포)




공사 중 (에폭시 중도 도포)




공사 중 (에폭시 중도 도포)




공사 중 (에폭시 중도 도포)




공사 중 (에폭시 중도 도포)




공사 중 (에폭시 중도 도포)




공사 중 (에폭시 중도 도포)




공사 중 (에폭시 중도 도포)




공사 중 (에폭시 중도 도포)




공사 중 (에폭시 중도 도포)




공사 중 (에폭시 엠보 도포)




공사 중 (에폭시 엠보 도포)




공사 중 (에폭시 엠보 도포)




공사 중 (에폭시 엠보 도포)



공사 중 (에폭시 엠보 도포)




공사 중 (에폭시 엠보 도포)




공사 중 (불연 에폭시 상도 코팅)



공사 중 (불연 에폭시 상도 코팅)




공사 중 (불연 에폭시 상도 코팅)




공사 중 (불연 에폭시 상도 코팅)




공사 중 (불연 에폭시 상도 코팅)




공사 중 (불연 에폭시 상도 코팅)




공사 중 (불연 에폭시 상도 코팅)




공사 중 (불연 에폭시 상도 코팅)




공사 중 (차선 도장)



공사 중 (차선 도장)




공사 중 (차선 도장)




공사 중 (차선 도장)




공사 중 (차선 도장)




공사 중 (차선 도장)




공사 중 (그래픽 도장)




공사 중 (그래픽 도장)




공사 중 (그래픽 도장)




공사 중 (그래픽 도장)




공사완료



공사완료



공사완료




공사완료


공사명 : 지하주차장 바닥 에폭시 재도장공사



공사완료




공사완료



공사완료




공사완료




공사완료




공사완료




공사완료




공사완료




공사완료




공사완료




공사완료




공사완료



공사완료



공사완료



공사완료



공사완료




폐기물 처리



폐기물 처리



폐기물 처리



폐기물 처리