

공사 전


목동현대하이퍼리온2차아파트 지하4층 주차장 바닥 균열 및 에폭시 도장공사



공사명 : 목동현대하이퍼리온2차아파트 지하4층 주차장 바닥 균열 및 에폭시 도장공사



공사 전 지하주차장 전경




공사 전 지하주차장 전경

공사명 : 목동현대하이패리온2차아파트 지하4층 주차장 바닥 균열 및 에폭시 도장공사




공사 전 지하주차장 전경




공사 전 지하주차장 전경

공사명 : 목동현대하이페리온2차아파트 지하4층 주차장 바닥 균열 및 에폭시 도장공사




공사 전 지하주차장 전경




공사 전 지하주차장 전경

공사명 : 목동현대하이퍼리온2차아파트 지하4층 주차장 바닥 균열 및 에폭시 도장공사




공사 전 지하주차장 전경



공사 전 지하주차장 전경

공사명 : 목동현대하이패리온2차아파트 지하4층 주차장 바닥 균열 및 에폭시 도장공사



공사 전 지하주차장 전경



공사 전 지하주차장 전경

공사명 : 목동현대하이퍼리온2차아파트 지하4층 주차장 바닥 균열 및 에폭시 도장공사



공사 전 지하주차장 전경



공사 전 지하주차장 전경

공사명 : 목동현대하이퍼리온2차아파트 지하4층 주차장 바닥 균열 및 에폭시 도장공사



공사 전 지하주차장 전경



공사 전 지하주차장 전경

공사명 : 목동현대하이페리온2차아파트 지하4층 주차장 바닥 균열 및 에폭시 도장공사




공사 전 지하주차장 전경




공사 전 지하주차장 전경

공사명 : 목동현대하이페리온2차아파트 지하4층 주차장 바닥 균열 및 에폭시 도장공사



공사 전 지하주차장 전경



공사 전 지하주차장 전경

공사명 : 목동현대하이페리온2차아파트 지하4층 주차장 바닥 균열 및 에폭시 도장공사



공사 전 지하주차장 전경



공사 전 지하주차장 전경

공사 중('가'구간)

목동현대하이퍼리온2차아파트 지하4층 주차장 바닥 균열 및 에폭시 도장공사



공사명 : 목동현대하이페리온2차아파트 지하4층 주차방 바닥 균열 및 에폭시 도장공사



바닥 T-PORT 공법 시공



바닥 T-PORT 공법 시공

공사명 : 목동현대하이패리온2차아파트 지하4층 주차방 바닥 균열 및 에폭시 도장공사



바닥 T-PORT 공법 시공-약액주입



바닥 T-PORT 공법 시공-약액주입

공사명 : 목동현대하이페리온2차아파트 지하4층 주차방 바닥 균열 및 에폭시 도장공사




바닥 수분용출부위 아크릴 주입




바닥 수분용출부위 아크릴 주입

공사명 : 목동현대하이페리온2차아파트 지하4층 주차방 바닥 균열 및 에폭시 도장공사




바닥 바탕면 정리 및 스크래치 작업



바닥 바탕면 정리 및 스크래치 작업

공사명 : 목동현대하이퍼리온2차아파트 지하4층 주차방 바닥 균열 및 에폭시 도장공사




바닥 프라이머 도포 작업



바닥 프라이머 도포 작업

공사명 : 목동현대하이페리온2차아파트 지하4층 주차방 바닥 균열 및 에폭시 도장공사



바닥 단면복구 작업



바닥 단면복구 작업

공사명 : 목동현대하이페리온2차아파트 지하4층 주차방 바닥 균열 및 에폭시 도장공사




바닥 균열보수 작업




바닥 균열보수 작업

공사명 : 목동현대하이퍼리온2차아파트 지하4층 주차방 바닥 균열 및 에폭시 도장공사



에폭시 라이닝 도포 작업




에폭시 라이닝 도포 작업

공사명 : 목동현대하이페리온2차아파트 지하4층 주차방 바닥 균열 및 에폭시 도장공사




에폭시 엠보 도포 작업




에폭시 엠보 도포 작업

공사명 : 목동현대하이페리온2차아파트 지하4층 주차방 바닥 균열 및 에폭시 도장공사



에폭시 상도 도포 작업




에폭시 상도 도포 작업

공사명 : 목동현대하이페리온2차아파트 지하4층 주차방 바닥 균열 및 에폭시 도장공사



차선 도포 작업



차선 도포 작업

공사 중('나'구간)

목동현대하이퍼리온2차아파트 지하4층 주차장 바닥 균열 및 에폭시 도장공사



공사명 : 목동현대하이퍼리온2차아파트 지하4층 주차방 바닥 균열 및 에폭시 도장공사



바닥 T-PORT 공법 시공



바닥 T-PORT 공법 시공

공사명 : 목동현대하이페리온2차아파트 지하4층 주차방 바닥 균열 및 에폭시 도장공사




바닥 수분용출부위 아크릴 주입




바닥 수분용출부위 아크릴 주입

공사명 : 목동현대하이패리온2차아파트 지하4층 주차방 바닥 균열 및 에폭시 도장공사



바닥 바탕면 정리 및 스크래치 작업



바닥 바탕면 정리 및 스크래치 작업

공사명 : 목동현대하이페리온2차아파트 지하4층 주차방 바닥 균열 및 에폭시 도장공사




바닥 프라이머 도포 작업



바닥 프라이머 도포 작업

공사명 : 목동현대하이페리온2차아파트 지하4층 주차방 바닥 균열 및 에폭시 도장공사



바닥 단면복구 작업



바닥 단면복구 작업

공사명 : 목동현대하이페리온2차아파트 지하4층 주차방 바닥 균열 및 에폭시 도장공사




바닥 균열보수 작업




바닥 균열보수 작업

공사명 : 목동현대하이퍼리온2차아파트 지하4층 주차방 바닥 균열 및 에폭시 도장공사




에폭시 라이닝 도포 작업




에폭시 라이닝 도포 작업

공사명 : 목동현대하이페리온2차아파트 지하4층 주차방 바닥 균열 및 에폭시 도장공사




에폭시 엠보 도포 작업




에폭시 엠보 도포 작업

공사명 : 목동현대하이페리온2차아파트 지하4층 주차방 바닥 균열 및 에폭시 도장공사



에폭시 상도 도포 작업




에폭시 상도 도포 작업

공사명 : 목동현대하이페리온2차아파트 지하4층 주차방 바닥 균열 및 에폭시 도장공사



차선 도포 작업




차선 도포 작업

공사 완료

목동현대하이페리온2차아파트 지하4층 주차장 바닥 균열 및 에폭시 도장공사



공사명 : 목동현대하이페리온2차아파트 지하4층 주차방 바닥 균열 및 에폭시 도장공사



공사 완료




공사 완료

공사명 : 목동현대하이페리온2차아파트 지하4층 주차방 바닥 균열 및 에폭시 도장공사



공사 완료



공사 완료

공사명 : 목동현대하이퍼리온2차아파트 지하4층 주차방 바닥 균열 및 에폭시 도장공사



공사 완료



공사 완료

공사명 : 목동현대하이퍼리온2차아파트 지하4층 주차방 바닥 균열 및 에폭시 도장공사




공사 완료




공사 완료

공사명 : 목동현대하이페리온2차아파트 지하4층 주차방 바닥 균열 및 에폭시 도장공사




공사 완료




공사 완료

공사명 : 목동현대하이페리온2차아파트 지하4층 주차방 바닥 균열 및 에폭시 도장공사




공사 완료




공사 완료

공사명 : 목동현대하이페리온2차아파트 지하4층 주차방 바닥 균열 및 에폭시 도장공사



공사 완료




공사 완료

공사명 : 목동현대하이페리온2차아파트 지하4층 주차방 바닥 균열 및 에폭시 도장공사




공사 완료



공사 완료

공사명 : 목동현대하이페리온2차아파트 지하4층 주차방 바닥 균열 및 에폭시 도장공사




공사 완료



공사 완료

공사명 : 목동현대하이패리온2차아파트 지하4층 주차방 바닥 균열 및 에폭시 도장공사




공사 완료




공사 완료

공사명 : 목동현대하이퍼리온2차아파트 지하4층 주차방 바닥 균열 및 에폭시 도장공사



공사 완료



공사 완료