

준공사진첩

비산롯데캐슬아파트

< 균열보수 및 재 도장 공사 >

공사 기간 : 2021년 09월 09일 ~ 2021년 12월 29일

SC
ENGINEERING

삼창엔지니어링(주)

● 공사 전(외벽)




● 공사 전(외벽)



● 공사 전(외벽)



● 공사 전(외벽)



● 공사 전(외벽)



● 공사 전(외벽)



● 공사 전(외벽)




● 공사 전(외벽)



● 공사 전(외벽)




● 공사 전(외벽)



● 공사 전(외벽)




● 공사 전(외벽)




◎ 공사 전(외벽)




◎ 공사 전(내부)



● 공사 전(내부)




● 공사 전(내부)



● 공사 전(내부)




● 공사 전(내부)




● 공사 전(내부)



● 공사 전(내부)




● 공사 전(내부)




● 공사 전(내부)




● 공사 전(지하주차장)




● 공사 전(지하주차장)




● 공사 전(지하주차장)




● 공사 전(지하주차장)




● 공사 전(지하주차장)




● 공사 전(지하주차장)




● 공사 전(지하주차장)




● 공사 전(지하주차장)




● 공사 전(지하주차장)




● 공사 전(지하주차장)



● 공사 전(지하주차장)




● 공사 전(지하주차장)



● 공사 전(지하주차장)



● 공사 전(지하주차장)




● 공사 전(지하주차장)




● 공사 전(지하주차장)




● 공사 전(지하주차장)




● 공사 전(지하주차장)



● 공사 전(지하주차장)



● 공사 전(지하주차장)




● 공사 전(옥상지붕)



● 공사 전(옥상지붕)



● 공사 전(옥상지붕)



● 공사 전(옥상지붕)




● 공사 전(옥상지붕)




● 공사 전(옥상지붕)



● 공사 전(옥상배수로)



● 공사 전(옥상배수로)



●공사 전(옥상배수로)



● 공사 전(옥상배수로)



● 공사 전(부대시설)



● 공사 전(부대시설)



● 공사 전(부대시설)




● 공사 전(부대시설)



● 공사 전(부대시설)



● 공사 전(부대시설)




● 공사 전(부대시설)




● 공사 전(부대시설)




● 공사 전(스텐실, 스탬프)




● 공사 전(스텐실, 스탬프)




● 공사 전(스탠실, 스탬프)




● 공사 전(스탠실, 스탬프)




● 공사 전(스탠실, 스탬프)




● 공사 전(스탠실, 스탬프)



● 공사 전(스탠실, 스탬프)



● 공사 전(스탠실, 스탬프)



● 공사 전(스탠실, 스탬프)



● 공사 전(스탠실, 스탬프)



● 공사 전(스탠실, 스탬프)



● 공사 전(스탠실, 스탬프)



● 공사 전(스텐실, 스탬프)




● 공사 전(스텐실, 스탬프)



● 공사 중(외벽 고압세척, 유리창 물청소)



● 공사 중(외벽 고압세척, 유리창 물청소)



● 공사 중(외벽 고압세척, 유리창 물청소)




● 공사 중(외벽 고압세척, 유리창 물청소)



● 공사 중(외벽 고압세척, 유리창 물청소)



● 공사 중(외벽 고압세척, 유리창 물청소)



◎ 공사 중(외벽 고압세척, 유리창 물청소)



◎ 공사 중(외벽 고압세척, 유리창 물청소)



● 공사 중(내부계단)



● 공사 중(내부계단)



● 공사 중(내부계단)




● 공사 중(내부계단)



● 공사 중(내부계단)




● 공사 중(내부계단)




● 공사 중(내부계단)



● 공사 중(내부계단)



● 공사 중(내부계단)



● 공사 중(내부계단)



● 공사 중(내부계단)



● 공사 중(내부계단)



● 공사 중(내부계단)



● 공사 중(내부계단)




● 공사 중(내부계단)



● 공사 중(내부계단)



● 공사 중(내부계단)



● 공사 중(내부계단)



● 공사 중(내부계단)



● 공사 중(내부계단)



● 공사 중(내부계단)



● 공사 중(내부계단)



● 공사 중(내부계단)



● 공사 중(내부계단)



● 공사 중(내부계단)




● 공사 중(내부계단)



● 공사 중(내부계단)




● 공사 중(내부계단)




● 공사 중(내부계단)




● 공사 중(에폭시 면 정리)




● 공사 중(에폭시 면 정리)




● 공사 중(에폭시 면 정리)



● 공사 중(에폭시 면 정리)



● 공사 중(에폭시 면 정리)



● 공사 중(에폭시 면 정리)



● 공사 중(에폭시 면 정리)



● 공사 중(에폭시 면 정리)



● 공사 중(에폭시 면 정리)




● 공사 중(에폭시 면 정리)




● 공사 중(에폭시 면 정리)




● 공사 중(프라이마 작업)




● 공사 중(프라이마 작업)




● 공사 중(프라이마 작업)




● 공사 중(중도 작업)



● 공사 중(중도 작업)




● 공사 중(중도 작업)



● 공사 중(중도 작업)



● 공사 중(중도 작업)




● 공사 중(중도 작업)




● 공사 중(중도 작업)



● 공사 중(중도 작업)



● 공사 중(트렌치 작업)



● 공사 중(트렌치 작업)



● 공사 중(엠보 작업)



● 공사 중(엠보 작업)



● 공사 중(엠보 작업)



● 공사 중(엠보 작업)



● 공사 중(옥상 배수로 우레탄 코팅공사)




● 공사 중(옥상 배수로 우레탄 코팅공사)



● 공사 중(옥상 배수로 우레탄 코팅공사)



◎ 공사 중(옥상 배수로 우레탄 코팅공사)



◎ 공사 중(옥상 배수로 우레탄 코팅공사)



● 공사 중(옥상 배수로 우레탄 코팅공사)



● 공사 중(외벽균열보수)



● 공사 중(외벽균열보수)



● 공사 중(외벽균열보수)




● 공사 중(외벽균열보수)



● 공사 중(외벽균열보수)



● 공사 중(외벽균열보수)



● 공사 중(외벽균열보수)



● 공사 중(외벽균열보수)



● 공사 중(외벽균열보수)




● 공사 중(옥상 금속지붕 도장)




● 공사 중(옥상 금속지붕 도장)



● 공사 중(옥상 금속지붕 도장)




● 공사 중(옥상 금속지붕 도장)




● 공사 중(옥상 금속지붕 도장)




● 공사 후(내부계단)




● 공사 후(내부계단)



● 공사 후(내부계단)




● 공사 후(내부계단)




● 공사 후(내부계단)




● 공사 후(내부계단)



● 공사 후(지하주차장 도장)




● 공사 후(지하주차장 도장)




● 공사 후(지하주차장 도장)




● 공사 후(지하주차장 도장)




● 공사 후(지하주차장 도장)



● 공사 후(지하주차장 도장)



● 공사 후(지하주차장 도장)




● 공사 후(지하주차장 도장)



● 공사 후(지하주차장 도장)




● 공사 후(지하주차장 도장)




● 공사 후(지하주차장 도장)




● 공사 후(지하주차장 도장)




● 공사 후(에폭시)




● 공사 후(에폭시)




● 공사 후(에폭시)



● 공사 후(에폭시)



● 공사 후(에폭시)



● 공사 후(에폭시)



● 공사 후(옥상 금속기와 도장)



● 공사 후(옥상 금속기와 도장)




● 공사 후(옥상 금속기와 도장)




● 공사 후(옥상 금속기와 도장)




● 공사 후(옥상 배수로 코팅)



● 공사 후(옥상 배수로 코팅)



● 공사 후(옥상 배수로 코팅)



● 공사 후(옥상 배수로 코팅)



● 공사 후(아파트 외벽)




● 공사 후(아파트 외벽)



● 공사 후(아파트 외벽)



● 공사 후(아파트 외벽)



● 공사 후(아파트 외벽)



● 공사 후(아파트 외벽)



● 공사 후(아파트 외벽)



● 공사 후(아파트 외벽)




● 공사 후(스탬프, 스탠실)



● 공사 후(스탬프, 스탠실)



● 공사 후(스탬프, 스탠실)



● 공사 후(스탬프, 스탠실)



● 공사 후(스탬프, 스탠실)



● 공사 후(스탬프, 스탠실)



● 공사 후(스탬프, 스탠실)



● 공사 후(스탬프, 스탠실)



● 폐기물 처리



◎ 폐기물 처리



◎ 폐기물 처리



● 폐기물 처리

