

준 공 사 진 첩

■ LG원당자이아파트 ■

내,외벽 균열보수 및 재 도장공사



삼창엔지니어링(주)

LG원당자이아파트 내.외벽 균열보수 및 재 도장공사



공사전



공사전

LG원당자이아파트 내.외벽 균열보수 및 재 도장공사



공사전



공사전

LG원당자이아파트 내.외벽 균열보수 및 재 도장공사



공사전



공사전

LG원당자이아파트 내.외벽 균열보수 및 재 도장공사



공사전



공사전

LG원당자이아파트 내.외벽 균열보수 및 재 도장공사



공사전



공사전

LG원당자이아파트 내.외벽 균열보수 및 재 도장공사



공사전



공사전

LG원당자이아파트 내.외벽 균열보수 및 재 도장공사



공사전



공사전

LG원당자이아파트 내.외벽 균열보수 및 재 도장공사



고압세척



고압세척

LG원당자이아파트 내.외벽 균열보수 및 재 도장공사



고압세척



고압세척

LG원당자이아파트 내.외벽 균열보수 및 재 도장공사



공용창 코킹공사



공용창 코킹공사

LG원당자이아파트 내.외벽 균열보수 및 재 도장공사



외벽 균열 보수 1차



외벽 균열 보수 1차

LG원당자이아파트 내.외벽 균열보수 및 재 도장공사



외벽 균열 보수 1차



외벽 균열 보수 1차

LG원당자이아파트 내.외벽 균열보수 및 재 도장공사



외벽 균열 보수 1차



외벽 균열 보수 1차

LG원당자이아파트 내.외벽 균열보수 및 재 도장공사



외벽 균열 보수 1차



외벽 균열 보수 1차

LG원당자이아파트 내.외벽 균열보수 및 재 도장공사



외벽 균열 보수 1차



외벽 균열 보수 1차

LG원당자이아파트 내.외벽 균열보수 및 재 도장공사



외벽 균열 보수 1차



외벽 균열 보수 1차

LG원당자이아파트 내.외벽 균열보수 및 재 도장공사




외벽 균열 보수 1차



외벽 균열 보수 1차

LG원당자이아파트 내.외벽 균열보수 및 재 도장공사



외벽 균열 보수 1차



외벽 균열 보수 1차

LG원당자이아파트 내.외벽 균열보수 및 재 도장공사



외벽 균열 보수 1차




외벽 균열 보수 1차

LG원당자이아파트 내.외벽 균열보수 및 재 도장공사



외벽 균열 보수 1차



외벽 균열 보수 1차

LG원당자이아파트 내.외벽 균열보수 및 재 도장공사



외벽 균열 보수 2차



외벽 균열 보수 2차

LG원당자이아파트 내.외벽 균열보수 및 재 도장공사



외벽 균열 보수 2차



외벽 균열 보수 2차

LG원당자이아파트 내.외벽 균열보수 및 재 도장공사



외벽 균열 보수 2차



외벽 균열 보수 2차

LG원당자이아파트 내.외벽 균열보수 및 재 도장공사



외벽 균열 보수 2차



외벽 균열 보수 2차

LG원당자이아파트 내.외벽 균열보수 및 재 도장공사




외벽 균열 보수 2차




외벽 균열 보수 2차

LG원당자이아파트 내.외벽 균열보수 및 재 도장공사



외벽 균열 보수 2차



외벽 균열 보수 2차

LG원당자이아파트 내.외벽 균열보수 및 재 도장공사



외벽 균열 보수 2차



외벽 균열 보수 2차

LG원당자이아파트 내.외벽 균열보수 및 재 도장공사



외벽 균열 보수 2차



외벽 균열 보수 2차

LG원당자이아파트 내.외벽 균열보수 및 재 도장공사



외벽 균열 보수 2차



외벽 균열 보수 2차

LG원당자이아파트 내.외벽 균열보수 및 재 도장공사




외벽 균열 보수 2차



외벽 균열 보수 2차

LG원당자이아파트 내.외벽 균열보수 및 재 도장공사



외부 수성 바인더 도장



외부 수성 바인더 도장

LG원당자이아파트 내.외벽 균열보수 및 재 도장공사



외부 수성 바인더 도장



외부 수성 바인더 도장

LG원당자이아파트 내.외벽 균열보수 및 재 도장공사



외부 수성 바인더 도장



외부 수성 바인더 도장

LG원당자이아파트 내.외벽 균열보수 및 재 도장공사



외부 수성 바인더 도장



외부 수성 바인더 도장

LG원당자이아파트 내.외벽 균열보수 및 재 도장공사



외부 수성 바인더 도장




외부 수성 바인더 도장

LG원당자이아파트 내.외벽 균열보수 및 재 도장공사




외부 수성 바인더 도장




외부 수성 바인더 도장

LG원당자이아파트 내.외벽 균열보수 및 재 도장공사



외부 수성 바인더 도장




외부 수성 바인더 도장

LG원당자이아파트 내.외벽 균열보수 및 재 도장공사




외부 수성 바인더 도장



외부 수성 바인더 도장

LG원당자이아파트 내.외벽 균열보수 및 재 도장공사



외부 수성 바인더 도장



외부 수성 바인더 도장

LG원당자이아파트 내.외벽 균열보수 및 재 도장공사



외부 수성 바인더 도장




외부 수성 바인더 도장

LG원당자이아파트 내.외벽 균열보수 및 재 도장공사



외부 수성 도장



외부 수성 도장

LG원당자이아파트 내.외벽 균열보수 및 재 도장공사



외부 수성 도장




외부 수성 도장

LG원당자이아파트 내.외벽 균열보수 및 재 도장공사



외부 수성 도장



외부 수성 도장

LG원당자이아파트 내.외벽 균열보수 및 재 도장공사



외부 수성 도장



외부 수성 도장

LG원당자이아파트 내.외벽 균열보수 및 재 도장공사



외부 수성 도장



외부 수성 도장

LG원당자이아파트 내.외벽 균열보수 및 재 도장공사



외부 수성 도장



외부 수성 도장

LG원당자이아파트 내.외벽 균열보수 및 재 도장공사



외부 수성 도장



외부 수성 도장

LG원당자이아파트 내.외벽 균열보수 및 재 도장공사



외부 수성 도장



외부 수성 도장

LG원당자이아파트 내.외벽 균열보수 및 재 도장공사



외부 수성 도장



외부 수성 도장

LG원당자이아파트 내.외벽 균열보수 및 재 도장공사



외부 수성 도장



외부 수성 도장

LG원당자이아파트 내.외벽 균열보수 및 재 도장공사



내부 균열보수



내부 균열보수

LG원당자이아파트 내.외벽 균열보수 및 재 도장공사



내부 균열보수



내부 균열보수

LG원당자이아파트 내.외벽 균열보수 및 재 도장공사



내부 수성 도장



내부 수성 도장

LG원당자이아파트 내.외벽 균열보수 및 재 도장공사



내부 수성 도장



무늬코트 도장

LG원당자이아파트 내.외벽 균열보수 및 재 도장공사



무늬코트 도장



무늬코트 도장

LG원당자이아파트 내.외벽 균열보수 및 재 도장공사



무늬코트 도장



부대시설 도장

LG원당자이아파트 내.외벽 균열보수 및 재 도장공사



부대시설 도장



부대시설 도장

LG원당자이아파트 내.외벽 균열보수 및 재 도장공사



부대시설 도장



부대시설 도장

LG원당자이아파트 내.외벽 균열보수 및 재 도장공사



부대시설 도장



부대시설 도장

LG원당자이아파트 내.외벽 균열보수 및 재 도장공사



부대시설 도장




부대시설 도장

LG원당자이아파트 내.외벽 균열보수 및 재 도장공사



부대시설 도장



지하 주차장 도장

LG원당자이아파트 내.외벽 균열보수 및 재 도장공사



지하 주차장 도장



지하 주차장 도장

LG원당자이아파트 내.외벽 균열보수 및 재 도장공사




지하 주차장 도장




부대시설 도장

LG원당자이아파트 내.외벽 균열보수 및 재 도장공사



부대시설 도장



부대시설 도장

LG원당자이아파트 내.외벽 균열보수 및 재 도장공사



지하주차장 도장



부대시설 도장

LG원당자이아파트 내.외벽 균열보수 및 재 도장공사



부대시설 도장




부대시설 도장

LG원당자이아파트 내.외벽 균열보수 및 재 도장공사



차선 도장




차선 도장

LG원당자이아파트 내.외벽 균열보수 및 재 도장공사



차선 도장



차선 도장

LG원당자이아파트 내.외벽 균열보수 및 재 도장공사



차선 도장



차선 도장

LG원당자이아파트 내.외벽 균열보수 및 재 도장공사



차선 도장




차선 도장

LG원당자이아파트 내.외벽 균열보수 및 재 도장공사



차선 도장




차선 도장

LG원당자이아파트 내.외벽 균열보수 및 재 도장공사




차선 도장




차선 도장

LG원당자이아파트 내.외벽 균열보수 및 재 도장공사



차선 도장



차선 도장

LG원당자이아파트 내.외벽 균열보수 및 재 도장공사




차선 도장




차선 도장

LG원당자이아파트 내.외벽 균열보수 및 재 도장공사



차선 도장



차선 도장

LG원당자이아파트 내.외벽 균열보수 및 재 도장공사



공사후



공사후

LG원당자이아파트 내.외벽 균열보수 및 재 도장공사



공사후




공사후

LG원당자이아파트 내.외벽 균열보수 및 재 도장공사



공사후




공사후

LG원당자이아파트 내.외벽 균열보수 및 재 도장공사



공사후



공사후

LG원당자이아파트 내.외벽 균열보수 및 재 도장공사



공사후



공사후

LG원당자이아파트 내.외벽 균열보수 및 재 도장공사




공사후



공사후

LG원당자이아파트 내.외벽 균열보수 및 재 도장공사



공사후




공사후

LG원당자이아파트 내.외벽 균열보수 및 재 도장공사



공사후



공사후



T) 02-485-5123
F) 02-485-4454
E) samchangeng5123@naver.com
A) 서울시 강동구 양재대로 125길 47, 2층

도장·습식방수·석공사업·지반조성·포장공사업

재 도장 공사 및 에폭시 공사, 방수 공사 분야에서 기술 및 품질의 관리가 가장 우수한 기업