

준 공 사 진 첵

■ 여주 부영아파트 ■

옥상 배수로 우레탄 방수 및 내,외벽 재 도장 공사

공사명 : 옥상배수로 우레탄 방수 및 내, 외벽 재 도장공사



공사 전(아파트 전경)



공사 전(아파트 전경)

공사명 : 옥상배수로 우레탄 방수 및 내, 외벽 재 도장공사



공사 전(아파트 전경)



공사 전(아파트 전경)

공사명 : 옥상배수로 우레탄 방수 및 내, 외벽 재 도장공사



공사 전(내부 전경)




공사 전(내부 전경)

공사명 : 옥상배수로 우레탄 방수 및 내, 외벽 재 도장공사



공사 전(내부 전경)



공사 전(내부 전경)

공사명 : 옥상배수로 우레탄 방수 및 내, 외벽 재 도장공사



공사 전(옥상층)



공사 전(옥상층)

공사명 : 옥상배수로 우레탄 방수 및 내, 외벽 재 도장공사



공사 전(관리동)



공사 전(관리동)

공사명 : 옥상배수로 우레탄 방수 및 내, 외벽 재 도장공사



공사 전(주차장 외벽)




공사 전(주차장 외벽)

공사명 : 옥상배수로 우레탄 방수 및 내, 외벽 재 도장공사



공사 전(외벽 담장)



공사 전(외벽 담장)

공사명 : 옥상배수로 우레탄 방수 및 내, 외벽 재 도장공사



공사 중 : 외벽 고압세척



공사 중 : 외벽 고압세척

공사명 : 옥상배수로 우레탄 방수 및 내, 외벽 재 도장공사



공사 중 : 외벽 고압세척



공사 중 : 외벽 고압세척

공사명 : 옥상배수로 우레탄 방수 및 내, 외벽 재 도장공사



공사 중 : 외벽 고압세척



공사 중 : 외벽 고압세척

공사명 : 옥상배수로 우레탄 방수 및 내, 외벽 재 도장공사



공사 중 : 외벽 고압세척



공사 중 : 외벽 고압세척

공사명 : 옥상배수로 우레탄 방수 및 내, 외벽 재 도장공사



공사 중 : 외벽 균열보수




공사 중 : 외벽 균열보수

공사명 : 옥상배수로 우레탄 방수 및 내, 외벽 재 도장공사




공사 중 : 외벽 균열보수




공사 중 : 외벽 균열보수

공사명 : 옥상배수로 우레탄 방수 및 내, 외벽 재 도장공사




공사 중 : 외벽 균열보수



공사 중 : 외벽 균열보수

공사명 : 옥상배수로 우레탄 방수 및 내, 외벽 재 도장공사



공사 중 : 외벽 균열보수




공사 중 : 외벽 균열보수

공사명 : 옥상배수로 우레탄 방수 및 내, 외벽 재 도장공사



공사 중 : 외벽 균열보수



공사 중 : 외벽 균열보수

공사명 : 옥상배수로 우레탄 방수 및 내, 외벽 재 도장공사



공사 중 : 외벽 균열보수



공사 중 : 외벽 균열보수

공사명 : 옥상배수로 우레탄 방수 및 내, 외벽 재 도장공사



공사 중 : 외벽 균열보수




공사 중 : 외벽 균열보수

공사명 : 옥상배수로 우레탄 방수 및 내, 외벽 재 도장공사




공사 중 : 바인더 도포




공사 중 : 바인더 도포

공사명 : 옥상배수로 우레탄 방수 및 내, 외벽 재 도장공사



공사 중 : 바인다 도포



공사 중 : 바인다 도포

공사명 : 옥상배수로 우레탄 방수 및 내, 외벽 재 도장공사



공사 중 : 외벽 도장도포




공사 중 : 외벽 도장도포

공사명 : 옥상배수로 우레탄 방수 및 내, 외벽 재 도장공사



공사 중 : 외벽 도장도포




공사 중 : 외벽 도장도포

공사명 : 옥상배수로 우레탄 방수 및 내, 외벽 재 도장공사




공사 중 : 외벽 도장도포




공사 중 : 외벽 도장도포

공사명 : 옥상배수로 우레탄 방수 및 내, 외벽 재 도장공사



공사 중 : 외벽 도장도포



공사 중 : 외벽 도장도포

공사명 : 옥상배수로 우레탄 방수 및 내, 외벽 재 도장공사



공사 중 : 외벽 도장도포




공사 중 : 외벽 도장도포

공사명 : 옥상배수로 우레탄 방수 및 내, 외벽 재 도장공사



공사 중 : 외벽 도장도포




공사 중 : 외벽 도장도포

공사명 : 옥상배수로 우레탄 방수 및 내, 외벽 재 도장공사



공사 중 : 측벽 그래픽도장



공사 중 : 측벽 그래픽도장

공사명 : 옥상배수로 우레탄 방수 및 내, 외벽 재 도장공사



공사 후 : 외벽도장 완료 전경사진



공사 후 : 외벽도장 완료 전경사진

공사명 : 옥상배수로 우레탄 방수 및 내, 외벽 재 도장공사



공사 후 : 외벽도장 완료 전경사진



공사 후 : 외벽도장 완료 전경사진

공사명 : 옥상배수로 우레탄 방수 및 내, 외벽 재 도장공사



공사 후 : 외벽도장 완료 전경사진



공사 후 : 외벽도장 완료 전경사진

공사명 : 옥상배수로 우레탄 방수 및 내, 외벽 재 도장공사



공사 중 : 내부 균열보수



공사 중 : 내부 균열보수

공사명 : 옥상배수로 우레탄 방수 및 내, 외벽 재 도장공사



공사 중 : 내부 균열보수




공사 중 : 내부 균열보수

공사명 : 옥상배수로 우레탄 방수 및 내, 외벽 재 도장공사



공사 중 : 계단실 및 E/V홀 수성페인트 도장



공사 중 : 계단실 및 E/V홀 수성페인트 도장

공사명 : 옥상배수로 우레탄 방수 및 내, 외벽 재 도장공사



공사 중 : 계단실 및 E/V홀 수성페인트 도장




공사 중 : 계단실 및 E/V홀 수성페인트 도장

공사명 : 옥상배수로 우레탄 방수 및 내, 외벽 재 도장공사



공사 중 : 계단실 및 E/V홀 무늬코트 도장




공사 중 : 계단실 및 E/V홀 무늬코트 도장

공사명 : 옥상배수로 우레탄 방수 및 내, 외벽 재 도장공사



공사 중 : 계단실 및 E/V홀 무늬코트 도장



공사 중 : 계단실 및 E/V홀 무늬코트 도장

공사명 : 옥상배수로 우레탄 방수 및 내, 외벽 재 도장공사



공사 중 : E/V문 도장




공사 중 : E/V문 도장

공사명 : 옥상배수로 우레탄 방수 및 내, 외벽 재 도장공사



공사 중 : 계단실 무늬코트 코팅




공사 중 : 계단실 무늬코트 코팅

공사명 : 옥상배수로 우레탄 방수 및 내, 외벽 재 도장공사



공사 중 : 비상계단실 도장




공사 중 : 비상계단실 도장

공사명 : 옥상배수로 우레탄 방수 및 내, 외벽 재 도장공사



공사 후 : 내부도장 완료사진(복도)



공사 후 : 내부도장 완료사진(복도)

공사명 : 옥상배수로 우레탄 방수 및 내, 외벽 재 도장공사



공사 후 : 내부도장 완료사진(복도)



공사 후 : 내부도장 완료사진(복도)

공사명 : 옥상배수로 우레탄 방수 및 내, 외벽 재 도장공사




공사 후 : 내부도장 완료사진(계단실 및 E/V홀)




공사 후 : 내부도장 완료사진(계단실 및 E/V홀)

공사명 : 옥상배수로 우레탄 방수 및 내, 외벽 재 도장공사



공사 후 : 내부도장 완료사진(계단실 및 E/V홀)



공사 후 : 내부도장 완료사진(계단실 및 E/V홀)

공사명 : 옥상배수로 우레탄 방수 및 내, 외벽 재 도장공사



공사 후. : 내부도장 완료사진(비상계단실)




공사 후 : 내부도장 완료사진(비상계단실)

공사명 : 옥상배수로 우레탄 방수 및 내, 외벽 재 도장공사



공사 중 : 외벽 담장 보수공사



공사 중 : 외벽 담장 보수공사

공사명 : 옥상배수로 우레탄 방수 및 내, 외벽 재 도장공사



공사 중 : 외벽 담장 보수공사



공사 중 : 외벽 담장 보수공사

공사명 : 옥상배수로 우레탄 방수 및 내, 외벽 재 도장공사



공사 중 : 외벽 담장 보수공사



공사 중 : 외벽 담장 보수공사

공사명 : 옥상배수로 우레탄 방수 및 내, 외벽 재 도장공사



공사 후 : 외벽 담장 도장 완료 후



공사 후 : 외벽 담장 도장 완료 후

공사명 : 옥상배수로 우레탄 방수 및 내, 외벽 재 도장공사



공사 중 : 지하주차장 내부 도장




공사 중 : 지하주차장 내부 도장

공사명 : 옥상배수로 우레탄 방수 및 내, 외벽 재 도장공사



공사 중 : 지하주차장 내부 도장



공사 중 : 지하주차장 내부 도장

공사명 : 옥상배수로 우레탄 방수 및 내, 외벽 재 도장공사



공사 중 : 지하주차장 차선도장




공사 중 : 지하주차장 차선도장

공사명 : 옥상배수로 우레탄 방수 및 내, 외벽 재 도장공사



공사 후 : 지하주차장 완료사진




공사 후 : 지하주차장 완료사진

공사명 : 옥상배수로 우레탄 방수 및 내, 외벽 재 도장공사



공사 후 : 지하주차장 완료사진



공사 후 : 지하주차장 완료사진

공사명 : 옥상배수로 우레탄 방수 및 내, 외벽 재 도장공사



공사 후 : 지하주차장 완료사진




공사 후 : 지하주차장 완료사진

공사명 : 옥상배수로 우레탄 방수 및 내, 외벽 재 도장공사



공사 후 : 지하주차장 완료사진



공사 후 : 지하주차장 완료사진

공사명 : 옥상배수로 우레탄 방수 및 내, 외벽 재 도장공사



공사 후 : 각 동 아파트 출입구 스카시 및 단지안내도 교체 완료사진



공사 후 : 각 동 아파트 출입구 스카시 및 단지안내도 교체 완료사진

공사명 : 옥상배수로 우레탄 방수 및 내, 외벽 재 도장공사



공사 후 : 각 동 아파트 출입구 스카시 및 단지안내도 교체 완료사진



공사 후 : 각 동 아파트 출입구 스카시 및 단지안내도 교체 완료사진

공사명 : 옥상배수로 우레탄 방수 및 내, 외벽 재 도장공사



공사 후 : 각 동 아파트 출입구 스카시 및 단지안내도 교체 완료사진



공사 후 : 각 동 아파트 출입구 스카시 및 단지안내도 교체 완료사진

공사명 : 옥상배수로 우레탄 방수 및 내, 외벽 재 도장공사



공사 후 : 각 동 아파트 출입구 스카시 및 단지안내도 교체 완료사진



공사 후 : 각 동 아파트 출입구 스카시 및 단지안내도 교체 완료사진

공사명 : 옥상배수로 우레탄 방수 및 내, 외벽 재 도장공사



공사 중 : 옥상층 바닥 부실부위 철거




공사 중 : 옥상층 바닥 부실부위 철거

공사명 : 옥상배수로 우레탄 방수 및 내, 외벽 재 도장공사



공사 중 : 옥상층 바닥 부실부위 철거



공사 중 : 옥상층 바닥 부실부위 철거

공사명 : 옥상배수로 우레탄 방수 및 내, 외벽 재 도장공사



공사 중 : 옥상층 바닥 부실부위 철거




공사 중 : 옥상층 바닥 부실부위 철거

공사명 : 옥상배수로 우레탄 방수 및 내, 외벽 재 도장공사



공사 중 : 부실부위 철거 후 몰탈보수



공사 중 : 부실부위 철거 후 몰탈보수

공사명 : 옥상배수로 우레탄 방수 및 내, 외벽 재 도장공사



공사 중 : 부실부위 철거 후 몰탈보수



공사 중 : 부실부위 철거 후 몰탈보수

공사명 : 옥상배수로 우레탄 방수 및 내, 외벽 재 도장공사



공사 중 : 부실부위 철거 후 몰탈보수



공사 중 : 부실부위 철거 후 몰탈보수

공사명 : 옥상배수로 우레탄 방수 및 내, 외벽 재 도장공사



공사 중 : 옥상층 우레탄 하도 도포



공사 중 : 옥상층 우레탄 하도 도포

공사명 : 옥상배수로 우레탄 방수 및 내, 외벽 재 도장공사



공사 중 : 옥상층 우레탄 하도 도포




공사 중 : 옥상층 우레탄 하도 도포

공사명 : 옥상배수로 우레탄 방수 및 내, 외벽 재 도장공사




공사 중 : 코너 및 균열부위 우레탄 실란트 보강



공사 중 : 코너 및 균열부위 우레탄 실란트 보강

공사명 : 옥상배수로 우레탄 방수 및 내, 외벽 재 도장공사



공사 중 : 코너 및 균열부위 우레탄 실란트 보강




공사 중 : 코너 및 균열부위 우레탄 실란트 보강

공사명 : 옥상배수로 우레탄 방수 및 내, 외벽 재 도장공사



공사 중 : 코너 및 균열부위 우레탄 실란트 보강



공사 중 : 코너 및 균열부위 우레탄 실란트 보강

공사명 : 옥상배수로 우레탄 방수 및 내, 외벽 재 도장공사



공사 중 : 코너 및 균열부위 우레탄 실란트 보강




공사 중 : 코너 및 균열부위 우레탄 실란트 보강

공사명 : 옥상배수로 우레탄 방수 및 내, 외벽 재 도장공사



공사 중 : 우레탄 중도 1차 도포



공사 중 : 우레탄 중도 1차 도포

공사명 : 옥상배수로 우레탄 방수 및 내, 외벽 재 도장공사



공사 중 : 우레탄 중도 1차 도포



공사 중 : 우레탄 중도 1차 도포

공사명 : 옥상배수로 우레탄 방수 및 내, 외벽 재 도장공사



공사 중 : 우레탄 중도 1차 도포



공사 중 : 우레탄 중도 1차 도포

공사명 : 옥상배수로 우레탄 방수 및 내, 외벽 재 도장공사



공사 중 : 우레탄 중도 2차 도포



공사 중 : 우레탄 중도 2차 도포

공사명 : 옥상배수로 우레탄 방수 및 내, 외벽 재 도장공사



공사 중 : 우레탄 중도 2차 도포



공사 중 : 우레탄 중도 2차 도포

공사명 : 옥상배수로 우레탄 방수 및 내, 외벽 재 도장공사



공사 중 : 우레탄 중도 2차 도포



공사 중 : 우레탄 중도 2차 도포

공사명 : 옥상배수로 우레탄 방수 및 내, 외벽 재 도장공사



공사 중 : 우레탄 중도 2차 도포




공사 중 : 우레탄 중도 2차 도포

공사명 : 옥상배수로 우레탄 방수 및 내, 외벽 재 도장공사



공사 중 : 우레탄 상도마감



공사 중 : 우레탄 상도마감

공사명 : 옥상배수로 우레탄 방수 및 내, 외벽 재 도장공사




공사 중 : 우레탄 상도마감



공사 중 : 우레탄 상도마감

공사명 : 옥상배수로 우레탄 방수 및 내, 외벽 재 도장공사




공사 중 : 우레탄 상도마감




공사 중 : 우레탄 상도마감

공사명 : 옥상배수로 우레탄 방수 및 내, 외벽 재 도장공사



공사 후 : 우레탄 공사완료 후




공사 후 : 우레탄 공사완료 후

공사명 : 옥상배수로 우레탄 방수 및 내, 외벽 재 도장공사



공사 후 : 우레탄 공사완료 후



공사 후 : 우레탄 공사완료 후

공사명 : 옥상배수로 우레탄 방수 및 내, 외벽 재 도장공사



공사 후 : 우레탄 공사완료 후



공사 후 : 우레탄 공사완료 후

공사명 : 옥상배수로 우레탄 방수 및 내, 외벽 재 도장공사



공사 후 : 우레탄 공사완료 후



공사 후 : 우레탄 공사완료 후

공사명 : 옥상배수로 우레탄 방수 및 내, 외벽 재 도장공사



공사 후 : 우레탄 공사완료 후



공사 후 : 우레탄 공사완료 후



T) 02-485-5123
F) 02-485-4454
E) samchangeng5123@naver.com
A) 서울시 강동구 양재대로 125길 47, 2층

도장·습식방수·석공사업·지반조성·포장공사업

재 도장 공사 및 에폭시 공사, 방수 공사 분야에서 기술 및 품질의 관리가 가장 우수한 기업