
공사 전

가좌두산위브트레지움아파트 204동 1~4라인 옥상 우레탄 긴급 방수공사



공사명 : 가좌두산위브트레지움아파트 204동 1~4라인 옥상 우레탄 긴급 방수공사



공사 전




공사 전

공사명 : 가좌두산위브트레지움아파트 204동 1~4라인 옥상 우레탄 긴급 방수공사



공사 전




공사 전

공사명 : 가좌두산위브트레지움아파트 204동 1~4라인 옥상 우레탄 긴급 방수공사



공사 전



공사 전

공사 중

가좌두산위브트레지움아파트 204동 1~4라인 옥상 우레탄 긴급 방수공사

SC
ENGINEERING

공사명 : 가좌두산위브트레지움아파트 204동 1~4라인 옥상 우레탄 긴급 방수공사



바닥 바탕면 정리




바닥 바탕면 정리

공사명 : 가좌두산위브트레지움아파트 204동 1~4라인 옥상 우레탄 긴급 방수공사



바닥 균열 및 조인트 부위 우레탄 프라이머 도포




바닥 균열 및 조인트 부위 우레탄 프라이머 도포

공사명 : 가좌두산위브트레지움아파트 204동 1~4라인 옥상 우레탄 긴급 방수공사



바닥 균열 및 조인트 부위 우레탄 실란트 시공



바닥 균열 및 조인트 부위 우레탄 실란트 시공

공사명 : 가좌두산위브트레지움아파트 204동 1~4라인 옥상 우레탄 긴급 방수공사



바닥 전체 우레탄 프라이머 도포




바닥 전체 우레탄 프라이머 도포

공사명 : 가좌두산위브트레지움아파트 204동 1~4라인 옥상 우레탄 긴급 방수공사



바닥 우레탄 증도 1차 도포




바닥 우레탄 중도 1차 도포

공사명 : 가좌두산위브트레지움아파트 204동 1~4라인 옥상 우레탄 긴급 방수공사



바닥 우레탄 중도 1차 도포 후 실란트 보수




바닥 우레탄 중도 1차 도포 후 실란트 보수

공사명 : 가좌두산위브트레지움아파트 204동 1~4라인 옥상 우레탄 긴급 방수공사



바닥 우레탄 증도 2차 도포



바닥 우레탄 중도 2차 도포

공사명 : 가좌두산위브트레지움아파트 204동 1~4라인 옥상 우레탄 긴급 방수공사



바닥 우레탄 상도 도포



바닥 우레탄 상도 도포

공사 완료

가좌두산위브트레지움아파트 204동 1~4라인 옥상 우레탄 긴급 방수공사

SC
ENGINEERING

공사명 : 가좌두산위브트레지움아파트 204동 1~4라인 옥상 우레탄 긴급 방수공사



공사 완료



공사 완료

공사명 : 가좌두산위브트레지움아파트 204동 1~4라인 옥상 우레탄 긴급 방수공사



공사 완료



공사 완료

공사명 : 가좌두산위브트레지움아파트 204동 1~4라인 옥상 우레탄 긴급 방수공사



공사 완료



공사 완료