

공사 사진첩

[외벽 코킹, 도장]

공사명 : 진산마을 삼성5차아파트
각 동 계단실 최상층 PC조 조인트 및 승강기 기계실 PC
조 조인트 부분 외벽 코킹 및 재도장 추가 공사



삼창엔지니어링(주)

인안마을 점령3사아파트

각 동 계단실 최상층 PC조 조인트 및 승강기 기계실 PC조 조인트 부분 외벽 코킹 및 재
도장 하기 공사



코킹



코킹

진산마을 삼성5차아파트각 동 계단실 최상층 PC조 조인트 및 승강기 기계실 PC조 조인트



코킹



코킹

진산마을 삼성5차아파트각 동 계단실 최상층 PC조 조인트 및 승강기 기계실 PC조 조인트



코킹



코킹

진산마을 삼성5차아파트각 동 계단실 최상층 PC조 조인트 및 승강기 기계실 PC조 조인트



코킹



코킹

진산마을 삼성5차아파트각 동 계단실 최상층 PC조 조인트 및 승강기 기계실 PC조 조인트



코킹



코킹

진산마을 삼성5차아파트각 동 계단실 최상층 PC조 조인트 및 승강기 기계실 PC조 조인트



수성 도장




수성 도장

진산마을 삼성5차아파트각 동 계단실 최상층 PC조 조인트 및 승강기 기계실 PC조 조인트



수성 도장



수성 도장

인안마을 협성3사아파트

각 동 계단실 최상층 PC조 조인트 및 승강기 기계실 PC조 조인트 부분 외벽 코킹 및 재도장 공사



수성 도장



수성 도장