

준 공 사 진 첩


수락리버시티1단지아파트
옥상 우레탄 방수공사

2021년 11월 30일

삼창엔지니어링 주식회사


준공 사진

○ 공사명 : 옥상 우레탄 방수공사



사진설명

공사 전



사진설명

공사 전


준공 사진

○ 공사명 : 옥상 우레탄 방수공사



사진설명

공사 전



사진설명

공사 전

준공 사진

○ 공사명 : 옥상 우레탄 방수공사



사진설명

공사 전



사진설명

공사 전

준공 사진

○ 공사명 : 옥상 우레탄 방수공사



사진설명

공사 전



사진설명

공사 전

준공 사진

○ 공사명 : 옥상 우레탄 방수공사



사진설명

공사 전



사진설명

공사 전

준공 사진

○ 공사명 : 옥상 우레탄 방수공사



사진설명

공사 전



사진설명

공사 전

준공 사진

○ 공사명 : 옥상 우레탄 방수공사



사진설명

에폭시 퍼티 작업(T-PORT)



사진설명

에폭시 퍼티 작업(T-PORT)

준공 사진

○ 공사명 : 옥상 우레탄 방수공사



사진설명

에폭시 퍼티 작업(T-PORT)



사진설명

T-PORT 설치작업

준공 사진

○ 공사명 : 옥상 우레탄 방수공사



사진설명

T-PORT 설치작업



사진설명

T-PORT 설치작업

준공 사진

○ 공사명 : 옥상 우레탄 방수공사



사진설명

T-PORT 설치작업



사진설명

T-PORT 설치작업

준공 사진

○ 공사명 : 옥상 우레탄 방수공사



사진설명

T-PORT 설치작업



사진설명

T-PORT 설치작업

준공 사진

○ 공사명 : 옥상 우레탄 방수공사



사진설명

T-PORT 설치작업



사진설명

T-PORT 설치작업

준공 사진

○ 공사명 : 옥상 우레탄 방수공사



사진설명

고점도 에폭시 주입작업




사진설명

고점도 에폭시 주입작업

준공 사진

○ 공사명 : 옥상 우레탄 방수공사



사진설명

고점도 에폭시 주입작업



사진설명

고점도 에폭시 주입작업

준공 사진

○ 공사명 : 옥상 우레탄 방수공사



사진설명

고점도 에폭시 주입작업



사진설명

T-PORT 제거 및 정리

준공 사진

○ 공사명 : 옥상 우레탄 방수공사



사진설명

T-PORT 제거 및 정리



사진설명

T-PORT 제거 및 정리

준공 사진

○ 공사명 : 옥상 우레탄 방수공사



사진설명

T-PORT 제거 및 정리



사진설명

T-PORT 제거 및 정리

준공 사진

○ 공사명 : 옥상 우레탄 방수공사



사진설명

T-PORT 주입완료



사진설명

T-PORT 주입완료


준공 사진

○ 공사명 : 옥상 우레탄 방수공사



사진설명

T-PORT 주입완료



사진설명

T-PORT 주입완료

준공 사진

○ 공사명 : 옥상 우레탄 방수공사



사진설명

화단 흙 철거작업(107, 108, 110, 112동)



사진설명

화단 흙 철거작업(107, 108, 110, 112동)

준공 사진

○ 공사명 : 옥상 우레탄 방수공사



사진설명

화단 흙 철거작업(107, 108, 110, 112동)



사진설명

화단 흙 철거작업(107, 108, 110, 112동)

준공 사진

○ 공사명 : 옥상 우레탄 방수공사



사진설명

화단 흙 철거작업(107, 108, 110, 112동)



사진설명

화단 흙 철거작업(107, 108, 110, 112동)

준공 사진

○ 공사명 : 옥상 우레탄 방수공사



사진설명

크레인 하역작업(107, 108, 110, 112동)



사진설명

크레인 하역작업(107, 108, 110, 112동)

준공 사진

○ 공사명 : 옥상 우레탄 방수공사



사진설명

크레인 하역작업(107, 108, 110, 112동)



사진설명

크레인 하역작업(107, 108, 110, 112동)

준공 사진

○ 공사명 : 옥상 우레탄 방수공사



사진설명

크레인 하역작업(107, 108, 110, 112동)



사진설명

크레인 하역작업(107, 108, 110, 112동)

준공 사진

○ 공사명 : 옥상 우레탄 방수공사



사진설명

폐기물 반출작업(107, 108, 110, 112동)



사진설명

폐기물 반출작업(107, 108, 110, 112동)

준공 사진

○ 공사명 : 옥상 우레탄 방수공사



사진설명

화단 흙 철거완료(107, 108, 110, 112동)




사진설명

화단 흙 철거완료(107, 108, 110, 112동)

준공 사진

○ 공사명 : 옥상 우레탄 방수공사



사진설명

화단 흙 철거완료(107, 108, 110, 112동)



사진설명

화단 흙 철거완료(107, 108, 110, 112동)

준공 사진

○ 공사명 : 옥상 우레탄 방수공사



사진설명

자재입고



사진설명

자재입고

준공 사진

○ 공사명 : 옥상 우레탄 방수공사



사진설명

자재입고



사진설명

자재입고

준공 사진

○ 공사명 : 옥상 우레탄 방수공사



사진설명

자재입고



사진설명

자재입고

준공 사진

○ 공사명 : 옥상 우레탄 방수공사



사진설명

자재입고



사진설명

자재입고

준공 사진

○ 공사명 : 옥상 우레탄 방수공사



사진설명

자재입고



사진설명

자재입고

준공 사진

○ 공사명 : 옥상 우레탄 방수공사



사진설명

자재입고



사진설명

자재입고

준공 사진

○ 공사명 : 옥상 우레탄 방수공사



사진설명

자재입고



사진설명

자재입고

준공 사진

○ 공사명 : 옥상 우레탄 방수공사



사진설명

자재입고



사진설명

자재입고

준공 사진

○ 공사명 : 옥상 우레탄 방수공사



사진설명

자재입고



사진설명

자재입고

준공 사진

○ 공사명 : 옥상 우레탄 방수공사



사진설명

자재 양중



사진설명

자재 양중

준공 사진

○ 공사명 : 옥상 우레탄 방수공사



사진설명

바탕 면 처리 작업



사진설명

바탕 면 처리 작업

준공 사진

○ 공사명 : 옥상 우레탄 방수공사



사진설명

바탕 면 처리 작업



사진설명

바탕 면 처리 작업

준공 사진

○ 공사명 : 옥상 우레탄 방수공사



사진설명

바탕 면 처리 작업



사진설명

바탕 면 처리 작업

준공 사진

○ 공사명 : 옥상 우레탄 방수공사



사진설명

바탕 면 처리 작업



사진설명

바탕 면 처리 작업


준공 사진

○ 공사명 : 옥상 우레탄 방수공사



사진설명

바탕 면 처리 작업



사진설명

바탕 면 처리 작업


준공 사진

○ 공사명 : 옥상 우레탄 방수공사



사진설명

바탕 면 처리 작업



사진설명

바탕 면 처리 작업

준공 사진

○ 공사명 : 옥상 우레탄 방수공사



사진설명

바탕 면 처리 작업



사진설명

바탕 면 처리 작업


준공 사진

○ 공사명 : 옥상 우레탄 방수공사



사진설명

바탕 면 처리 작업



사진설명

바탕 면 처리 작업

준공 사진

○ 공사명 : 옥상 우레탄 방수공사



사진설명

바탕 면 처리 작업



사진설명

바탕 면 처리 작업

준공 사진

○ 공사명 : 옥상 우레탄 방수공사



사진설명

바탕 면 처리 작업




사진설명

바탕 면 처리 작업

준공 사진

○ 공사명 : 옥상 우레탄 방수공사



사진설명

바탕 면 처리 작업



사진설명

바탕 면 처리 작업

준공 사진

○ 공사명 : 옥상 우레탄 방수공사



사진설명

바탕 면 처리 작업



사진설명

바탕 면 처리 작업


준공 사진

○ 공사명 : 옥상 우레탄 방수공사



사진설명

바탕 면 처리 작업



사진설명

바탕 면 처리 작업

준공 사진

○ 공사명 : 옥상 우레탄 방수공사



사진설명

바탕 면 처리 작업



사진설명

바탕 면 처리 작업

준공 사진

○ 공사명 : 옥상 우레탄 방수공사



사진설명

바탕 면 처리 작업



사진설명

바탕 면 처리 작업

준공 사진

○ 공사명 : 옥상 우레탄 방수공사



사진설명

우레탄 프라이머 도포작업



사진설명

우레탄 프라이머 도포작업

준공 사진

○ 공사명 : 옥상 우레탄 방수공사



사진설명

우레탄 프라이머 도포작업




사진설명

우레탄 프라이머 도포작업


준공 사진

○ 공사명 : 옥상 우레탄 방수공사



사진설명

우레탄 프라이머 도포작업



사진설명

우레탄 프라이머 도포작업

준공 사진

○ 공사명 : 옥상 우레탄 방수공사



사진설명

우레탄 프라이머 도포작업



사진설명

우레탄 프라이머 도포작업


준공 사진

○ 공사명 : 옥상 우레탄 방수공사



사진설명

우레탄 프라이머 도포작업



사진설명

우레탄 프라이머 도포완료

준공 사진

○ 공사명 : 옥상 우레탄 방수공사



사진설명

우레탄 프라이머 도포완료



사진설명

우레탄 프라이머 도포완료

준공 사진

○ 공사명 : 옥상 우레탄 방수공사



사진설명

우레탄 프라이머 도포완료



사진설명

우레탄 프라이머 도포완료

준공 사진

○ 공사명 : 옥상 우레탄 방수공사



사진설명

우레탄 프라이머 도포완료



사진설명

우레탄 프라이머 도포완료

준공 사진

○ 공사명 : 옥상 우레탄 방수공사



사진설명

우레탄 프라이머 도포완료



사진설명

우레탄 프라이머 도포완료

준공 사진

○ 공사명 : 옥상 우레탄 방수공사



사진설명

우레탄 실란트 실링 및 균열보수작업



사진설명

우레탄 실란트 실링 및 균열보수작업

준공 사진

○ 공사명 : 옥상 우레탄 방수공사



사진설명

우레탄 실란트 실링 및 균열보수작업



사진설명

우레탄 실란트 실링 및 균열보수작업

준공 사진

○ 공사명 : 옥상 우레탄 방수공사



사진설명

우레탄 실란트 실링 및 균열보수작업



사진설명

우레탄 실란트 실링 및 균열보수작업


준공 사진

○ 공사명 : 옥상 우레탄 방수공사



사진설명

우레탄 실란트 실링 및 균열보수작업



사진설명

우레탄 실란트 실링 및 균열보수작업

준공 사진

○ 공사명 : 옥상 우레탄 방수공사



사진설명

우레탄 실란트 실링 및 균열보수완료




사진설명

우레탄 실란트 실링 및 균열보수완료

준공 사진

○ 공사명 : 옥상 우레탄 방수공사



사진설명

우레탄 실란트 실링 및 균열보수완료



사진설명

우레탄 실란트 실링 및 균열보수완료


준공 사진

○ 공사명 : 옥상 우레탄 방수공사



사진설명

우레탄 실란트 실링 및 균열보수완료



사진설명

우레탄 실란트 실링 및 균열보수완료

준공 사진

○ 공사명 : 옥상 우레탄 방수공사



사진설명

우레탄 실란트 실링 및 균열보수완료




사진설명

우레탄 실란트 실링 및 균열보수완료

준공 사진

○ 공사명 : 옥상 우레탄 방수공사



사진설명

우레탄 실란트 실링 및 균열보수완료



사진설명

우레탄 실란트 실링 및 균열보수완료

준공 사진

○ 공사명 : 옥상 우레탄 방수공사



사진설명

우레탄 실란트 실링 및 균열보수완료



사진설명

우레탄 실란트 실링 및 균열보수완료

준공 사진

○ 공사명 : 옥상 우레탄 방수공사



사진설명

우레탄 실란트 실링 및 균열보수완료



사진설명

우레탄 실란트 실링 및 균열보수완료

준공 사진

○ 공사명 : 옥상 우레탄 방수공사



사진설명

우레탄 중도1차 도포작업



사진설명

우레탄 중도1차 도포작업

준공 사진

○ 공사명 : 옥상 우레탄 방수공사



사진설명

우레탄 중도1차 도포작업



사진설명

우레탄 중도1차 도포작업

준공 사진

○ 공사명 : 옥상 우레탄 방수공사



사진설명

우레탄 중도1차 도포작업



사진설명

우레탄 중도1차 도포작업

준공 사진

○ 공사명 : 옥상 우레탄 방수공사



사진설명

우레탄 중도1차 도포작업



사진설명

우레탄 중도1차 도포작업


준공 사진

○ 공사명 : 옥상 우레탄 방수공사



사진설명

우레탄 중도1차 도포작업



사진설명

우레탄 중도1차 도포작업


준공 사진

○ 공사명 : 옥상 우레탄 방수공사



사진설명

우레탄 중도1차 도포작업




사진설명

우레탄 중도1차 도포작업

준공 사진

○ 공사명 : 옥상 우레탄 방수공사



사진설명

우레탄 중도1차 도포완료



사진설명

우레탄 중도1차 도포완료

준공 사진

○ 공사명 : 옥상 우레탄 방수공사



사진설명

우레탄 중도1차 도포완료



사진설명

우레탄 중도1차 도포완료

준공 사진

○ 공사명 : 옥상 우레탄 방수공사



사진설명

우레탄 중도1차 도포완료



사진설명

우레탄 중도1차 도포완료

준공 사진

○ 공사명 : 옥상 우레탄 방수공사



사진설명

우레탄 중도1차 도포완료




사진설명

우레탄 중도1차 도포완료


준공 사진

○ 공사명 : 옥상 우레탄 방수공사



사진설명

우레탄 중도1차 도포완료



사진설명

우레탄 중도1차 도포완료


준공 사진

○ 공사명 : 옥상 우레탄 방수공사



사진설명

2차 우레탄 실란트 보강작업



사진설명

2차 우레탄 실란트 보강작업

준공 사진

○ 공사명 : 옥상 우레탄 방수공사



사진설명

2차 우레탄 실란트 보강작업



사진설명

2차 우레탄 실란트 보강작업

준공 사진

○ 공사명 : 옥상 우레탄 방수공사



사진설명

2차 우레탄 실란트 보강작업



사진설명

2차 우레탄 실란트 보강작업

준공 사진

○ 공사명 : 옥상 우레탄 방수공사



사진설명

2차 우레탄 실란트 보강작업



사진설명

2차 우레탄 실란트 보강작업

준공 사진

○ 공사명 : 옥상 우레탄 방수공사



사진설명

2차 우레탄 실란트 보강작업



사진설명

2차 우레탄 실란트 보강작업

준공 사진

○ 공사명 : 옥상 우레탄 방수공사



사진설명

우레탄 중도2차 도포작업



사진설명

우레탄 중도2차 도포작업

준공 사진

○ 공사명 : 옥상 우레탄 방수공사



사진설명

우레탄 중도2차 도포작업



사진설명

우레탄 중도2차 도포작업

준공 사진

○ 공사명 : 옥상 우레탄 방수공사



사진설명

우레탄 중도2차 도포작업



사진설명

우레탄 중도2차 도포작업

준공 사진

○ 공사명 : 옥상 우레탄 방수공사



사진설명

우레탄 중도2차 도포작업



사진설명

우레탄 중도2차 도포작업


준공 사진

○ 공사명 : 옥상 우레탄 방수공사



사진설명

우레탄 중도2차 도포작업



사진설명

우레탄 중도2차 도포작업

준공 사진

○ 공사명 : 옥상 우레탄 방수공사



사진설명

우레탄 중도2차 도포작업



사진설명

우레탄 중도2차 도포작업


준공 사진

○ 공사명 : 옥상 우레탄 방수공사



사진설명

우레탄 중도2차 도포완료




사진설명

우레탄 중도2차 도포완료

준공 사진

○ 공사명 : 옥상 우레탄 방수공사



사진설명

우레탄 중도2차 도포완료




사진설명

우레탄 중도2차 도포완료

준공 사진

○ 공사명 : 옥상 우레탄 방수공사



사진설명

우레탄 상도 도포작업



사진설명

우레탄 상도 도포작업


준공 사진

○ 공사명 : 옥상 우레탄 방수공사



사진설명

우레탄 상도 도포작업




사진설명

우레탄 상도 도포작업

준공 사진

○ 공사명 : 옥상 우레탄 방수공사



사진설명

우레탄 상도 도포작업



사진설명

우레탄 상도 도포작업

준공 사진

○ 공사명 : 옥상 우레탄 방수공사



사진설명

우레탄 상도 도포작업



사진설명

우레탄 상도 도포작업

준공 사진

○ 공사명 : 옥상 우레탄 방수공사



사진설명

우레탄 상도 도포작업



사진설명

우레탄 상도 도포작업

준공 사진

○ 공사명 : 옥상 우레탄 방수공사



사진설명

우레탄 상도 도포작업



사진설명

우레탄 상도 도포작업

준공 사진

○ 공사명 : 옥상 우레탄 방수공사



사진설명

우레탄 상도 도포완료



사진설명

우레탄 상도 도포완료

준공 사진

○ 공사명 : 옥상 우레탄 방수공사



사진설명

우레탄 상도 도포완료




사진설명

우레탄 상도 도포완료

준공 사진

○ 공사명 : 옥상 우레탄 방수공사



사진설명

101동 우레탄 방수 공사완료



사진설명

101동 우레탄 방수 공사완료

준공 사진

○ 공사명 : 옥상 우레탄 방수공사



사진설명

101동 우레탄 방수 공사완료




사진설명

101동 우레탄 방수 공사완료


준공 사진

○ 공사명 : 옥상 우레탄 방수공사



사진설명

101동 우레탄 방수 공사완료



사진설명

101동 우레탄 방수 공사완료

준공 사진

○ 공사명 : 옥상 우레탄 방수공사



사진설명

102동 우레탄 방수 공사완료



사진설명

102동 우레탄 방수 공사완료


준공 사진

○ 공사명 : 옥상 우레탄 방수공사



사진설명

102동 우레탄 방수 공사완료



사진설명

102동 우레탄 방수 공사완료

준공 사진

○ 공사명 : 옥상 우레탄 방수공사



사진설명

102동 우레탄 방수 공사완료




사진설명

102동 우레탄 방수 공사완료


준공 사진

○ 공사명 : 옥상 우레탄 방수공사



사진설명

103동 우레탄 방수 공사완료



사진설명

103동 우레탄 방수 공사완료


준공 사진

○ 공사명 : 옥상 우레탄 방수공사



사진설명

103동 우레탄 방수 공사완료



사진설명

103동 우레탄 방수 공사완료

준공 사진

○ 공사명 : 옥상 우레탄 방수공사



사진설명

104동 우레탄 방수 공사완료



사진설명

104동 우레탄 방수 공사완료


준공 사진

○ 공사명 : 옥상 우레탄 방수공사



사진설명

104동 우레탄 방수 공사완료



사진설명

104동 우레탄 방수 공사완료


준공 사진

○ 공사명 : 옥상 우레탄 방수공사



사진설명

105동 우레탄 방수 공사완료



사진설명

105동 우레탄 방수 공사완료

준공 사진

○ 공사명 : 옥상 우레탄 방수공사



사진설명

105동 우레탄 방수 공사완료



사진설명

105동 우레탄 방수 공사완료

준공 사진

○ 공사명 : 옥상 우레탄 방수공사



사진설명

105동 우레탄 방수 공사완료



사진설명

105동 우레탄 방수 공사완료

준공 사진

○ 공사명 : 옥상 우레탄 방수공사



사진설명

106동 우레탄 방수 공사완료



사진설명

106동 우레탄 방수 공사완료


준공 사진

○ 공사명 : 옥상 우레탄 방수공사



사진설명

106동 우레탄 방수 공사완료



사진설명

106동 우레탄 방수 공사완료

준공 사진

○ 공사명 : 옥상 우레탄 방수공사



사진설명

106동 우레탄 방수 공사완료



사진설명

106동 우레탄 방수 공사완료

준공 사진

○ 공사명 : 옥상 우레탄 방수공사



사진설명

107동 우레탄 방수 공사완료




사진설명

107동 우레탄 방수 공사완료

준공 사진

○ 공사명 : 옥상 우레탄 방수공사



사진설명

107동 우레탄 방수 공사완료



사진설명

107동 우레탄 방수 공사완료

준공 사진

○ 공사명 : 옥상 우레탄 방수공사



사진설명

107동 우레탄 방수 공사완료



사진설명

107동 우레탄 방수 공사완료

준공 사진

○ 공사명 : 옥상 우레탄 방수공사



사진설명

108동 우레탄 방수 공사완료



사진설명

108동 우레탄 방수 공사완료

준공 사진

○ 공사명 : 옥상 우레탄 방수공사



사진설명

108동 우레탄 방수 공사완료



사진설명

108동 우레탄 방수 공사완료


竣 工 사 진

○ 공사명 : 옥상 우레탄 방수공사



사진설명

108동 우레탄 방수 공사완료



사진설명

108동 우레탄 방수 공사완료

준공 사진

○ 공사명 : 옥상 우레탄 방수공사



사진설명

109동 우레탄 방수 공사완료



사진설명

109동 우레탄 방수 공사완료


준공 사진

○ 공사명 : 옥상 우레탄 방수공사



사진설명

109동 우레탄 방수 공사완료



사진설명

109동 우레탄 방수 공사완료

준공 사진

○ 공사명 : 옥상 우레탄 방수공사



사진설명

109동 우레탄 방수 공사완료



사진설명

109동 우레탄 방수 공사완료


준공 사진

○ 공사명 : 옥상 우레탄 방수공사



사진설명

109동 우레탄 방수 공사완료



사진설명

109동 우레탄 방수 공사완료

준공 사진

○ 공사명 : 옥상 우레탄 방수공사



사진설명

110동 우레탄 방수 공사완료



사진설명

110동 우레탄 방수 공사완료

준공 사진

○ 공사명 : 옥상 우레탄 방수공사



사진설명

110동 우레탄 방수 공사완료



사진설명

110동 우레탄 방수 공사완료


준공 사진

○ 공사명 : 옥상 우레탄 방수공사



사진설명

110동 우레탄 방수 공사완료



사진설명

110동 우레탄 방수 공사완료

준공 사진

○ 공사명 : 옥상 우레탄 방수공사



사진설명

111동 우레탄 방수 공사완료



사진설명

111동 우레탄 방수 공사완료

준공 사진

○ 공사명 : 옥상 우레탄 방수공사



사진설명

111동 우레탄 방수 공사완료



사진설명

111동 우레탄 방수 공사완료

준공 사진

○ 공사명 : 옥상 우레탄 방수공사



사진설명

111동 우레탄 방수 공사완료



사진설명

111동 우레탄 방수 공사완료

준공 사진

○ 공사명 : 옥상 우레탄 방수공사



사진설명

112동 우레탄 방수 공사완료



사진설명

112동 우레탄 방수 공사완료

준공 사진

○ 공사명 : 옥상 우레탄 방수공사



사진설명

112동 우레탄 방수 공사완료




사진설명

112동 우레탄 방수 공사완료

준공 사진

○ 공사명 : 옥상 우레탄 방수공사



사진설명

112동 우레탄 방수 공사완료




사진설명

112동 우레탄 방수 공사완료

준공 사진

○ 공사명 : 옥상 우레탄 방수공사



사진설명

폐기물 처리작업



사진설명

폐기물 처리작업


준공 사진

○ 공사명 : 옥상 우레탄 방수공사



사진설명

폐기물 처리작업



사진설명

폐기물 처리작업

준공 사진

○ 공사명 : 옥상 우레탄 방수공사



사진설명

폐기물 처리작업



사진설명

폐기물 처리작업

준공 사진

○ 공사명 : 옥상 우레탄 방수공사



사진설명

폐기물 처리작업



사진설명

폐기물 처리완료