

준 공 사 진 첵

■ 소사역푸르지오아파트 ■

옥상(공동현관 옥상 포함) 우레탄 방수공사



삼창엔지니어링(주)

소사역푸르지오아파트 옥상 (공동현관 옥상 포함) 우레탄 방수공사



공사전



공사전

소사역푸르지오아파트 옥상 (공동현관 옥상 포함) 우레탄 방수공사



공사전



공사전

소사역푸르지오아파트 옥상 (공동현관 옥상 포함) 우레탄 방수공사



공사전



공사전

소사역푸르지오아파트 옥상 (공동현관 옥상 포함) 우레탄 방수공사



벽체 배수판 철거공사



벽체 배수판 철거공사

소사역푸르지오아파트 옥상 (공동현관 옥상 포함) 우레탄 방수공사



벽체 배수판 철거공사




벽체 배수판 철거공사

소사역푸르지오아파트 옥상 (공동현관 옥상 포함) 우레탄 방수공사



벽체 배수판 고강도 몰탈 미장 작업




벽체 배수판 고강도 몰탈 미장 작업

소사역푸르지오아파트 옥상 (공동현관 옥상 포함) 우레탄 방수공사



벽체 배수판 고강도 몰탈 미장 작업



벽체 배수판 고강도 몰탈 미장 작업

소사역푸르지오아파트 옥상 (공동현관 옥상 포함) 우레탄 방수공사



기계실 옥탑 실리콘 보수작업



기계실 옥탑 실리콘 보수작업

소사역푸르지오아파트 옥상 (공동현관 옥상 포함) 우레탄 방수공사



기계실 옥탑 실리콘 보수작업



기계실 옥탑 실리콘 보수작업

소사역푸르지오아파트 옥상 (공동현관 옥상 포함) 우레탄 방수공사



기계실 옥탑 실리콘 보수작업



기계실 옥탑 실리콘 보수작업

소사역푸르지오아파트 옥상 (공동현관 옥상 포함) 우레탄 방수공사



기계실 옥탑 실리콘 보수작업



기계실 옥탑 실리콘 보수작업

소사역푸르지오아파트 옥상 (공동현관 옥상 포함) 우레탄 방수공사



옥상 바닥 면 처리 작업



옥상 바닥 면 처리 작업

소사역푸르지오아파트 옥상 (공동현관 옥상 포함) 우레탄 방수공사



옥상 바닥 면 처리 작업



옥상 바닥 면 처리 작업

소사역푸르지오아파트 옥상 (공동현관 옥상 포함) 우레탄 방수공사



옥상 바닥 면 처리 작업



옥상 바닥 면 처리 작업

소사역푸르지오아파트 옥상 (공동현관 옥상 포함) 우레탄 방수공사



옥상 바닥 면 처리 작업



옥상 바닥 면 처리 작업

소사역푸르지오아파트 옥상 (공동현관 옥상 포함) 우레탄 방수공사



옥상 바닥 면 처리 작업



청소 작업중

소사역푸르지오아파트 옥상 (공동현관 옥상 포함) 우레탄 방수공사



우레탄 하도(프라이머) 도포 작업



우레탄 하도(프라이머) 도포 작업

소사역푸르지오아파트 옥상 (공동현관 옥상 포함) 우레탄 방수공사



우레탄 하도(프라이머) 도포 작업



우레탄 하도(프라이머) 도포 작업

소사역푸르지오아파트 옥상 (공동현관 옥상 포함) 우레탄 방수공사



우레탄 하도(프라이머) 도포 작업



우레탄 하도(프라이머) 도포 작업

소사역푸르지오아파트 옥상 (공동현관 옥상 포함) 우레탄 방수공사



우레탄 하도(프라이머) 도포 작업



우레탄 하도(프라이머) 도포 작업

소사역푸르지오아파트 옥상 (공동현관 옥상 포함) 우레탄 방수공사



바닥 및 수직 접합부위 우레탄 실란트 작업



바닥 및 수직 접합부위 우레탄 실란트 작업

소사역푸르지오아파트 옥상 (공동현관 옥상 포함) 우레탄 방수공사



바닥 및 수직 접합부위 우레탄 실란트 작업



바닥 및 수직 접합부위 우레탄 실란트 작업

소사역푸르지오아파트 옥상 (공동현관 옥상 포함) 우레탄 방수공사



바닥 및 수직 접합부위 우레탄 실란트 작업



바닥 및 수직 접합부위 우레탄 실란트 작업

소사역푸르지오아파트 옥상 (공동현관 옥상 포함) 우레탄 방수공사



바닥 및 수직 접합부위 우레탄 실란트 작업



바닥 및 수직 접합부위 우레탄 실란트 작업

소사역푸르지오아파트 옥상 (공동현관 옥상 포함) 우레탄 방수공사



바닥 및 수직 접합부위 우레탄 실란트 작업



바닥 및 수직 접합부위 우레탄 실란트 작업

소사역푸르지오아파트 옥상 (공동현관 옥상 포함) 우레탄 방수공사



우레탄 중도 1차 방수 작업



우레탄 중도 1차 방수 작업

소사역푸르지오아파트 옥상 (공동현관 옥상 포함) 우레탄 방수공사



우레탄 중도 1차 방수 작업



우레탄 중도 1차 방수 작업

소사역푸르지오아파트 옥상 (공동현관 옥상 포함) 우레탄 방수공사



우레탄 중도 1차 방수 작업



우레탄 중도 1차 방수 작업

소사역푸르지오아파트 옥상 (공동현관 옥상 포함) 우레탄 방수공사



우레탄 중도 1차 방수 작업



우레탄 중도 1차 방수 작업

소사역푸르지오아파트 옥상 (공동현관 옥상 포함) 우레탄 방수공사



우레탄 중도 1차 방수 작업



우레탄 중도 1차 방수 작업

소사역푸르지오아파트 옥상 (공동현관 옥상 포함) 우레탄 방수공사



우레탄 중도 2차 방수 작업



우레탄 중도 2차 방수 작업

소사역푸르지오아파트 옥상 (공동현관 옥상 포함) 우레탄 방수공사



우레탄 중도 2차 방수 작업



우레탄 중도 2차 방수 작업

소사역푸르지오아파트 옥상 (공동현관 옥상 포함) 우레탄 방수공사




우레탄 중도 2차 방수 작업



우레탄 중도 2차 방수 작업

소사역푸르지오아파트 옥상 (공동현관 옥상 포함) 우레탄 방수공사



우레탄 상도 작업



우레탄 상도 작업

소사역푸르지오아파트 옥상 (공동현관 옥상 포함) 우레탄 방수공사



우레탄 상도 작업




우레탄 상도 작업

소사역푸르지오아파트 옥상 (공동현관 옥상 포함) 우레탄 방수공사



우레탄 상도 작업



우레탄 상도 작업

소사역푸르지오아파트 옥상 (공동현관 옥상 포함) 우레탄 방수공사



공사후



공사후

소사역푸르지오아파트 옥상 (공동현관 옥상 포함) 우레탄 방수공사



공사후




공사후

소사역푸르지오아파트 옥상 (공동현관 옥상 포함) 우레탄 방수공사



공사후



공사후

소사역푸르지오아파트 옥상 (공동현관 옥상 포함) 우레탄 방수공사



공사후



공사후

소사역푸르지오아파트 옥상 (공동현관 옥상 포함) 우레탄 방수공사



공사후



공사후



T) 02-485-5123
F) 02-485-4454
E) samchangeng5123@naver.com
A) 서울시 강동구 양재대로 125길 47, 2층

도장·습식방수·석공사업·지반조성·포장공사업

재 도장 공사 및 에폭시 공사, 방수 공사 분야에서 기술 및 품질의 관리가 가장 우수한 기업