

공사명 : 채도장 및 바닥 도장공사(B1고경질우레탄, B2에폭시도장)




공사 전



공사 전

공사명 : 채도장 및 바닥 도장공사(B1고경질우레탄, B2에폭시도장)



공사 전



공사 전

공사명 : 채도장 및 바닥 도장공사(B1고경질우레탄, B2에폭시도장)



공사 전



공사 전

공사명 : 채도장 및 바닥 도장공사(B1고경질우레탄, B2에폭시도장)



공사 전



공사 전

공사명 : 채도장 및 바닥 도장공사(B1고경질우레탄, B2에폭시도장)



공사 전



공사 전

공사명 : 채도장 및 바닥 도장공사(B1고경질우레탄, B2에폭시도장)



공사 전




공사 전

공사명 : 채도장 및 바닥 도장공사(B1고경질우레탄, B2에폭시도장)



공사 전



공사 전

공사명 : 채도장 및 바닥 도장공사(B1고경질우레탄, B2에폭시도장)



공사 전



공사 전

공사명 : 채도장 및 바닥 도장공사(B1고경질우레탄, B2에폭시도장)




공사 전



공사 전

공사명 : 채도장 및 바닥 도장공사(B1고경질우레탄, B2에폭시도장)



공사 전



공사 전

공사명 : 채도장 및 바닥 도장공사(B1고경질우레탄, B2에폭시도장)



공사 전



공사 전

공사명 : 채도장 및 바닥 도장공사(B1고경질우레탄, B2에폭시도장)



공사 전




공사 전

공사명 : 채도장 및 바닥 도장공사(B1고경질우레탄, B2에폭시도장)




공사 전



공사 전

공사명 : 채도장 및 바닥 도장공사(B1고경질우레탄, B2에폭시도장)




공사 전




공사 전

공사명 : 채도장 및 바닥 도장공사(B1고경질우레탄, B2에폭시도장)



공사 중 (B1 카스토퍼 철거)




공사 중 (B1 카스토퍼 철거)

공사명 : 채도장 및 바닥 도장공사(B1고경질우레탄, B2에폭시도장)




공사 중 (B1 카스토퍼 철거)



공사 중 (B1 카스토퍼 철거)

공사명 : 채도장 및 바닥 도장공사(B1고경질우레탄, B2에폭시도장)




공사 중 (B1 카스토퍼 철거)




공사 중 (B1 카스토퍼 철거)

공사명 : 채도장 및 바닥 도장공사(B1고경질우레탄, B2에폭시도장)



공사 중 (B1 카스토퍼 철허)



공사 중 (B1 카스토퍼 철허)

공사명 : 채도장 및 바닥 도장공사(B1고경질우레탄, B2에폭시도장)



공사 중 (B1 지하주차장 내부 균열보수)



공사 중 (B1 지하주차장 내부 균열보수)

공사명 : 채도장 및 바닥 도장공사(B1고경질우레탄, B2에폭시도장)



공사 중 (B1 지하주차장 내부 균열보수)



공사 중 (B1 지하주차장 내부 균열보수)

공사명 : 채도장 및 바닥 도장공사(B1고경질우레탄, B2에폭시도장)



공사 중 (B1 지하주차장 내부 균열보수)



공사 중 (B1 지하주차장 내부 균열보수)

공사명 : 채도장 및 바닥 도장공사(B1고경질우레탄, B2에폭시도장)




공사 중 (B1 지하주차장 내부 수성도장)




공사 중 (B1 지하주차장 내부 수성도장)

공사명 : 채도장 및 바닥 도장공사(B1고경질우레탄, B2에폭시도장)




공사 중 (B1 지하주차장 내부 수성도장)




공사 중 (B1 지하주차장 내부 수성도장)

공사명 : 채도장 및 바닥 도장공사(B1고경질우레탄, B2에폭시도장)



공사 중 (B1 지하주차장 내부 수성도장)



공사 중 (B1 지하주차장 내부 수성도장)

공사명 : 채도장 및 바닥 도장공사(B1고경질우레탄, B2에폭시도장)



공사 중 (B1 지하주차장 내부 수성도장)




공사 중 (B1 지하주차장 내부 수성도장)

공사명 : 채도장 및 바닥 도장공사(B1고경질우레탄, B2에폭시도장)



공사 중 (B1 지하주차장 내부 수성도장)



공사 중 (B1 지하주차장 내부 수성도장)

공사명 : 채도장 및 바닥 도장공사(B1고경질우레탄, B2에폭시도장)



공사 중 (B1 안전지대 먹물 선따기 작업)



공사 중 (B1 안전지대 먹물 선따기 작업)

공사명 : 채도장 및 바닥 도장공사(B1고경질우레탄, B2에폭시도장)



공사 중 (B1 안전지대 커팅 작업)




공사 중 (B1 안전지대 커팅 작업)

공사명 : 채도장 및 바닥 도장공사(B1고경질우레탄, B2에폭시도장)



공사 중 (B1 안전지대 커팅 작업)



공사 중 (B1 안전지대 커팅 작업)

공사명 : 채도장 및 바닥 도장공사(B1고경질우레탄, B2에폭시도장)




공사 중 (B1 안전지대 커팅 작업)




공사 중 (B1 안전지대 커팅 작업)

공사명 : 채도장 및 바닥 도장공사(B1고경질우레탄, B2에폭시도장)



공사명	파주가람마을7단지
공종	고경질
위치	1구역
내용	면갈이
일자	2025.8.7

공사 중 (B1 바탕면 정리 : 스크래핑)



공사명	파주가람마을7단지
공종	고경질
위치	1구역
내용	면갈이
일자	2025.8.7


공사 중 (B1 바탕면 정리 : 스크래핑)

공사명 : 채도장 및 바닥 도장공사(B1고경질우레탄, B2에폭시도장)



공사명	파주가람마을7단지
공종	고경질
위치	2구역
내용	면갈이
일자	2025.9.5


공사 중 (B1 바탕면 정리 : 스크래핑)



공사명	파주가람마을7단지(사진)
공종	고경질
위치	2구역
내용	면갈이
일자	2025.9.5


공사 중 (B1 바탕면 정리 : 스크래핑)

공사명 : 채도장 및 바닥 도장공사(B1고경질우레탄, B2에폭시도장)



공사명	파주가람마을7단지
공종	고경질
위치	1구역
내용	청소
일자	2025.8.8


공사 중 (B1 바탕면 정리 후 청소)



공사명	파주가람마을7단지
공종	고경질
위치	1구역
내용	청소
일자	2025.8.8


공사 중 (B1 바탕면 정리 후 청소)

공사명 : 채도장 및 바닥 도장공사(B1고경질우레탄, B2에폭시도장)



공사명	파주가람마을7단지
공종	고경질
위치	2구역
내용	청소
일자	2025.9.6


공사 중 (B1 바탕면 정리 후 청소)



공사명	파주가람마을7단지(사진)
공종	고경질
위치	2구역
내용	청소
일자	2025.9.6


공사 중 (B1 바탕면 정리 후 청소)

공사명 : 채도장 및 바닥 도장공사(B1고경질우레탄, B2에폭시도장)



공사명	파주가람마을7단지(사진)
공종	고경질
위치	2구역
내용	하도
일자	2025.9.6

공사 중 (B1 에폭시 하도 도포)



공사명	파주가람마을7단지
공종	고경질
위치	1구역
내용	하도
일자	2025.8.9

공사 중 (B1 에폭시 하도 도포)

공사명 : 채도장 및 바닥 도장공사(B1고경질우레탄, B2에폭시도장)



공사명	파주가람마을7단지
공종	고경질
위치	1구역
내용	2차하도
일자	2025.8.9

공사 중 (B1 에폭시 하도 도포)



공사명	파주가람마을7단지
공종	고경질
위치	1구역
내용	2차하도
일자	2025.8.9


공사 중 (B1 에폭시 하도 도포)

공사명 : 채도장 및 바닥 도장공사(B1고경질우레탄, B2에폭시도장)



공사명	파주가람마을7단지
공종	고경질
위치	1구역
내용	2차하도
일자	2025.8.9

공사 중 (B1 에폭시 하도 도포)




공사명	파주가람마을7단지
공종	고경질
위치	1구역
내용	2차하도
일자	2025.8.9

공사 중 (B1 에폭시 하도 도포)

공사명 : 채도장 및 바닥 도장공사(B1고경질우레탄, B2에폭시도장)



공사 중 (B1 V컷팅 작업)



공사 중 (B1 V컷팅 작업)

공사명 : 채도장 및 바닥 도장공사(B1고경질우레탄, B2에폭시도장)




공사 중 (B1 V컷팅 작업)



공사 중 (B1 V컷팅 작업)

공사명 : 채도장 및 바닥 도장공사(B1고경질우레탄, B2에폭시도장)



공사명	파주가람마을7단지
공종	고경질
위치	1구역
내용	몰탈
일자	2025.8.10


공사 중 (B1 몰탈 및 퍼티 작업)



공사명	파주가람마을7단지
공종	고경질
위치	1구역
내용	퍼티
일자	2025.8.10


공사 중 (B1 몰탈 및 퍼티 작업)

공사명 : 채도장 및 바닥 도장공사(B1고경질우레탄, B2에폭시도장)



공사명	파주가람마을7단지
공종	고경질
위치	1구역
내용	몰탈
일자	2025.8.10

공사 중 (B1 몰탈 및 퍼티 작업)



공사명	파주가람마을7단지
공종	고경질
위치	1구역
내용	몰탈
일자	2025.8.10


공사 중 (B1 몰탈 및 퍼티 작업)

공사명 : 채도장 및 바닥 도장공사(B1고경질우레탄, B2에폭시도장)



공사명	파주가람마을7단지
공종	고경질
위치	1구역
내용	퍼티
일자	2025.8.10

공사 중 (B1 몰탈 및 퍼티 작업)



공사명	파주가람마을7단지
공종	고경질
위치	1구역
내용	몰탈
일자	2025.8.10

공사 중 (B1 몰탈 및 퍼티 작업)

공사명 : 채도장 및 바닥 도장공사(B1고경질우레탄, B2에폭시도장)



공사명	파주가람마을7단지
공종	고경질
위치	1구역
내용	실란트
일자	2025.8.11

공사 중 (B1 우레탄 실란트)




공사명	파주가람마을7단지
공종	고경질
위치	1구역
내용	실란트
일자	2025.8.11

공사 중 (B1 우레탄 실란트)

공사명 : 채도장 및 바닥 도장공사(B1고경질우레탄, B2에폭시도장)



공사 중 (B1 우레탄 실란트)



공사 중 (B1 우레탄 실란트)

공사명 : 채도장 및 바닥 도장공사(B1고경질우레탄, B2에폭시도장)



공사명	파주가람마을7단지
공종	고경질
위치	1구역
내용	실란트
일자	2025.8.11

공사 중 (B1 우레탄 실란트)



공사명	파주가람마을7단지
공종	고경질
위치	1구역
내용	실란트
일자	2025.8.11


공사 중 (B1 우레탄 실란트)

공사명 : 채도장 및 바닥 도장공사(B1고경질우레탄, B2에폭시도장)



공사명	파주가람마을7단지
공종	고경질
위치	1구역
내용	줄눈 크랙보수
일자	2025.8.11

공사 중 (B1 줄눈 크랙보수)



공사명	파주가람마을7단지
공종	고경질
위치	1구역
내용	줄눈 크랙보수
일자	2025.8.11

공사 중 (B1 줄눈 크랙보수)

공사명 : 채도장 및 바닥 도장공사(B1고경질우레탄, B2에폭시도장)



공사명	파주가람마을7단지
공종	고경질
위치	1구역
내용	줄눈 크레보수
일자	2025.8.11

공사 중 (B1 줄눈 크랙보수)



공사명	파주가람마을7단지
공종	고경질
위치	1구역
내용	줄눈 크레보수
일자	2025.8.11


공사 중 (B1 줄눈 크랙보수)

공사명 : 채도장 및 바닥 도장공사(B1고경질우레탄, B2에폭시도장)



공사명	파주가람마을7단지
공종	고경질
위치	1구역
내용	중도
일자	2025.8.12

공사 중 (B1 연질 중도 1차 도포)



공사명	파주가람마을7단지
공종	고경질
위치	1구역
내용	중도
일자	2025.8.12


공사 중 (B1 연질 중도 1차 도포)

공사명 : 채도장 및 바닥 도장공사(B1고경질우레탄, B2에폭시도장)



공사명	파주가람마을7단지
공종	고경질
위치	2구역
내용	중도
일자	2025.9.8

공사 중 (B1 연질 중도 1차 도포)



공사명	파주가람마을7단지
공종	고경질
위치	2구역
내용	중도
일자	2025.9.8

공사 중 (B1 연질 중도 1차 도포)

공사명 : 채도장 및 바닥 도장공사(B1고경질우레탄, B2에폭시도장)



공사 중 (B1 연결 중도 1차 도포)



공사 중 (B1 연결 중도 1차 도포)

공사명 : 채도장 및 바닥 도장공사(B1고경질우레탄, B2에폭시도장)



공사명	파주가람마을7단지
공종	고경질
위치	1구역
내용	실란트
일자	2025.8.14

공사 중 (B1 2차 균열보수)



공사명	파주가람마을7단지
공종	고경질
위치	2구역
내용	2차실란트
일자	2025.9.9

공사 중 (B1 2차 균열보수)

공사명 : 채도장 및 바닥 도장공사(B1고경질우레탄, B2에폭시도장)



공사명	파주가람마을7단지
공종	고경질
위치	2구역
내용	2차실란트
일자	2025.9.9

공사 중 (B1 2차 균열보수)



공사명	파주가람마을7단지
공종	고경질
위치	1구역
내용	실란트
일자	2025.8.14


공사 중 (B1 2차 균열보수)

공사명 : 채도장 및 바닥 도장공사(B1고경질우레탄, B2에폭시도장)



공사명	파주가람마을7단지
공종	고경질
위치	1구역
내용	실란트
일자	2025.8.14

공사 중 (B1 2차 균열보수)



공사명	파주가람마을7단지
공종	고경질
위치	1구역
내용	실란트
일자	2025.8.14


공사 중 (B1 2차 균열보수)

공사명 : 채도장 및 바닥 도장공사(B1고경질우레탄, B2에폭시도장)



공사명	파주가람마을7단지
공 종	고경질
위 치	2구역
내 용	2차중도(고경질)
일 자	2025.9.10

공사 중 (B1 고경질 중도 2차 도포)



공사명	파주가람마을7단지
공 종	고경질
위 치	2구역
내 용	2차중도(고경질)
일 자	2025.9.10


공사 중 (B1 고경질 중도 2차 도포)

공사명 : 채도장 및 바닥 도장공사(B1고경질우레탄, B2에폭시도장)



공사명	파주가람마을7단지(사진)
공종	고경질
위치	2구역
내용	2차중도(고경질)
일자	2025.9.10

공사 중 (B1 고경질 중도 2차 도포)



공사명	파주가람마을7단지
공종	고경질
위치	1구역
내용	주차고경질
일자	2025.8.16


공사 중 (B1 고경질 중도 2차 도포)

공사명 : 채도장 및 바닥 도장공사(B1고경질우레탄, B2에폭시도장)



공사명	파주가람마을7단지
공종	고경질
위치	1구역
내용	주차고경질
일자	2025.8.16


공사 중 (B1 고경질 중도 2차 도포)



공사명	파주가람마을7단지
공종	고경질
위치	1구역
내용	주차고경질
일자	2025.8.16

공사 중 (B1 고경질 중도 2차 도포)

공사명 : 채도장 및 바닥 도장공사(B1고경질우레탄, B2에폭시도장)



공사명	파주가람마을7단지(사진)
공종	고경질
위치	2구역
내용	상도
일자	2025.9.11


공사 중 (B1 고경질 상도 마감)



공사명	파주가람마을7단지
공종	고경질
위치	2구역
내용	상도
일자	2025.9.11

공사 중 (B1 고경질 상도 마감)

공사명 : 채도장 및 바닥 도장공사(B1고경질우레탄, B2에폭시도장)



공사명	파주가람마을7단지
공종	고경질
위치	2구역
내용	상도
일자	2025.9.11

공사 중 (B1 고경질 상도 마감)



공사명	파주가람마을7단지
공종	고경질
위치	1구역
내용	주차 상도
일자	2025.8.18


공사 중 (B1 고경질 상도 마감)

공사명 : 채도장 및 바닥 도장공사(B1고경질우레탄, B2에폭시도장)



공사명	파주가람마을7단지
공종	고경질
위치	2구역
내용	상도
일자	2025.9.11

공사 중 (B1 고경질 상도 마감)




공사명	파주가람마을7단지
공종	고경질
위치	1구역
내용	주차 상도
일자	2025.8.18

공사 중 (B1 고경질 상도 마감)

공사명 : 채도장 및 바닥 도장공사(B1고경질우레탄, B2에폭시도장)



공사 중 (B1 우레탄 백색 차선도장)




공사 중 (B1 우레탄 백색 차선도장)

공사명 : 채도장 및 바닥 도장공사(B1고경질우레탄, B2에폭시도장)



공사 중 (B1 우레탄 백색 차선도장)




공사 중 (B1 우레탄 백색 차선도장)

공사명 : 채도장 및 바닥 도장공사(B1고경질우레탄, B2에폭시도장)



공사 중 (B1 우레탄 백색 차선도장)



공사 중 (B1 우레탄 백색 차선도장)

공사명 : 채도장 및 바닥 도장공사(B1고경질우레탄, B2에폭시도장)



공사 중 (B1 그래픽 도장)




공사 중 (B1 그래픽 도장)

공사명 : 채도장 및 바닥 도장공사(B1고경질우레탄, B2에폭시도장)



공사 중 (B1 그래픽 도장)



공사 중 (B1 그래픽 도장)

공사명 : 채도장 및 바닥 도장공사(B1고경질우레탄, B2에폭시도장)



공사 중 (B1 카스토퍼 설치)



공사 중 (B1 카스토퍼 설치)

공사명 : 채도장 및 바닥 도장공사(B1고경질우레탄, B2에폭시도장)




공사 중 (B1 카스토퍼 설치)



공사 중 (B1 카스토퍼 설치)

공사명 : 채도장 및 바닥 도장공사(B1고경질우레탄, B2에폭시도장)



공사 중 (B2 인젝션 주입)



공사 중 (B2 인젝션 주입)

공사명 : 채도장 및 바닥 도장공사(B1고경질우레탄, B2에폭시도장)



공사 중 (B2 인젝션 주입)



공사 중 (B2 인젝션 주입)

공사명 : 채도장 및 바닥 도장공사(B1고경질우레탄, B2에폭시도장)



공사 중 (B2 지하주차장 내부 균열보수)




공사 중 (B2 지하주차장 내부 균열보수)

공사명 : 채도장 및 바닥 도장공사(B1고경질우레탄, B2에폭시도장)




공사 중 (B2 지하주차장 내부 균열보수)




공사 중 (B2 지하주차장 내부 균열보수)

공사명 : 채도장 및 바닥 도장공사(B1고경질우레탄, B2에폭시도장)



공사 중 (B2 지하주차장 내부 수성도장)



공사 중 (B2 지하주차장 내부 수성도장)

공사명 : 채도장 및 바닥 도장공사(B1고경질우레탄, B2에폭시도장)




공사 중 (B2 지하주차장 내부 수성도장)




공사 중 (B2 지하주차장 내부 수성도장)

공사명 : 채도장 및 바닥 도장공사(B1고경질우레탄, B2에폭시도장)



공사 중 (B2 바탕면 정리 : 스크래핑)




공사 중 (B2 바탕면 정리 : 스크래핑)

공사명 : 채도장 및 바닥 도장공사(B1고경질우레탄, B2에폭시도장)



공사명	파주가람마을7단지
공종	에폭시
위치	3구역
내용	면갈이
일자	2025.9.22


공사 중 (B2 바탕면 정리 : 스크래핑)



공사명	파주가람마을7단지
공종	에폭시
위치	4구역
내용	면갈이
일자	2025.10.19


공사 중 (B2 바탕면 정리 : 스크래핑)

공사명 : 채도장 및 바닥 도장공사(B1고경질우레탄, B2에폭시도장)



공사명	파주가람마을7단지(사진)
공종	에폭시
위치	4구역
내용	청소
일자	2025.10.20

공사 중 (B2 바탕면 정리 : 청소)



공사명	파주가람마을7단지
공종	에폭시
위치	3구역
내용	청소
일자	2025.9.23

공사 중 (B2 바탕면 정리 : 청소)

공사명 : 채도장 및 바닥 도장공사(B1고경질우레탄, B2에폭시도장)



공사명	파주가람마을7단지
공종	에폭시
위치	3구역
내용	청소
일자	2025.9.23

공사 중 (B2 바탕면 정리 : 청소)



공사명	파주가람마을7단지
공종	에폭시
위치	4구역
내용	청소
일자	2025.10.20


공사 중 (B2 바탕면 정리 : 청소)

공사명 : 채도장 및 바닥 도장공사(B1고경질우레탄, B2에폭시도장)



공사명	파주가람마을7단지(사진)
공종	에폭시
위치	4구역
내용	2차하도
일자	2025.10.20

공사 중 (B2 에폭시 하도 도포)



공사명	파주가람마을7단지
공종	에폭시
위치	3구역
내용	하도
일자	2025.9.23


공사 중 (B2 에폭시 하도 도포)

공사명 : 채도장 및 바닥 도장공사(B1고경질우레탄, B2에폭시도장)



공사명	파주가람마을7단지
공종	에폭시
위치	3구역
내용	하도
일자	2025.9.23

공사 중 (B2 에폭시 하도 도포)



공사명	파주가람마을7단지
공종	에폭시
위치	3구역
내용	하도
일자	2025.9.23

공사 중 (B2 에폭시 하도 도포)

공사명 : 채도장 및 바닥 도장공사(B1고경질우레탄, B2에폭시도장)



공사명	파주가람마을7단지
공종	에폭시
위치	3구역
내용	하도
일자	2025.9.23

공사 중 (B2 에폭시 하도 도포)



공사명	파주가람마을7단지(사진)
공종	에폭시
위치	4구역
내용	2차하도
일자	2025.10.20


공사 중 (B2 에폭시 하도 도포)

공사명 : 채도장 및 바닥 도장공사(B1고경질우레탄, B2에폭시도장)



공사명	파주가람마을7단지
공종	에폭시
위치	3구역
내용	몰탈
일자	2025.9.23

공사 중 (B2 몰탈 및 퍼티 작업)



공사명	파주가람마을7단지
공종	에폭시
위치	3구역
내용	몰탈
일자	2025.9.23

공사 중 (B2 몰탈 및 퍼티 작업)

공사명 : 채도장 및 바닥 도장공사(B1고경질우레탄, B2에폭시도장)



공사명	파주가람마을7단지
공종	에폭시
위치	3구역
내용	퍼티
일자	2025.9.23

공사 중 (B2 몰탈 및 퍼티 작업)



공사명	파주가람마을7단지
공종	에폭시
위치	3구역
내용	퍼티
일자	2025.9.23

공사 중 (B2 몰탈 및 퍼티 작업)

공사명 : 채도장 및 바닥 도장공사(B1고경질우레탄, B2에폭시도장)



공사명	파주가람마을7단지
공종	에폭시
위치	3구역
내용	퍼티
일자	2025.9.23

공사 중 (B2 몰탈 및 퍼티 작업)



공사명	파주가람마을7단지
공종	에폭시
위치	3구역
내용	퍼티
일자	2025.9.23


공사 중 (B2 몰탈 및 퍼티 작업)

공사명 : 채도장 및 바닥 도장공사(B1고경질우레탄, B2에폭시도장)



공사명	파주가람마을7단지
공종	에폭시
위치	4구역
내용	중도(라이닝)
일자	2025.10.23


공사 중 (B2 에폭시 중도 주차면 도포)



공사명	파주가람마을7단지
공종	에폭시
위치	3구역
내용	중도
일자	2025.9.25


공사 중 (B2 에폭시 중도 주차면 도포)

공사명 : 채도장 및 바닥 도장공사(B1고경질우레탄, B2에폭시도장)



공사명	파주가람마을7단지
공종	에폭시
위치	3구역
내용	중도
일자	2025.9.25

공사 중 (B2 에폭시 중도 주차면 도포)



공사명	파주가람마을7단지(사진)
공종	에폭시
위치	4구역
내용	중도(라이닝)
일자	2025.10.23

공사 중 (B2 에폭시 중도 주차면 도포)

공사명 : 채도장 및 바닥 도장공사(B1고경질우레탄, B2에폭시도장)



공사명	파주가람마을7단지
공종	에폭시
위치	4구역
내용	중도(라이닝)
일자	2025.10.23


공사 중 (B2 에폭시 중도 주차면 도포)



공사명	파주가람마을7단지
공종	에폭시
위치	4구역
내용	중도(라이닝)
일자	2025.10.23

공사 중 (B2 에폭시 중도 주차면 도포)

공사명 : 채도장 및 바닥 도장공사(B1고경질우레탄, B2에폭시도장)



공사명	파주가람마을7단지(사진)
공종	에폭시
위치	4구역
내용	엠보
일자	2025.10.24

공사 중 (B2 에폭시 엠보 주행로 도포)



공사명	파주가람마을7단지
공종	에폭시
위치	3구역
내용	엠보
일자	2025.9.26

공사 중 (B2 에폭시 엠보 주행로 도포)

공사명 : 채도장 및 바닥 도장공사(B1고경질우레탄, B2에폭시도장)



공사명	파주가람마을7단지
공종	에폭시
위치	3구역
내용	엠보
일자	2025.9.26

공사 중 (B2 에폭시 엠보 주행로 도포)



공사명	파주가람마을7단지
공종	에폭시
위치	3구역
내용	엠보
일자	2025.9.26


공사 중 (B2 에폭시 엠보 주행로 도포)

공사명 : 채도장 및 바닥 도장공사(B1고경질우레탄, B2에폭시도장)



공사명	파주가람마을7단지
공 종	에폭시
위 치	3구역
내 용	엠보
일 자	2025.9.26


공사 중 (B2 에폭시 엠보 주행로 도포)



공사명	파주가람마을7단지(사진)
공 종	에폭시
위 치	4구역
내 용	엠보
일 자	2025.10.24


공사 중 (B2 에폭시 엠보 주행로 도포)

공사명 : 채도장 및 바닥 도장공사(B1고경질우레탄, B2에폭시도장)



공사명	파주가람마을7단지
공종	에폭시
위치	4구역
내용	상도
일자	2025.10.26

공사 중 (B2 에폭시 상도 마감)



공사명	파주가람마을7단지(사진)
공종	에폭시
위치	3구역
내용	상도
일자	2025.9.28

공사 중 (B2 에폭시 상도 마감)

공사명 : 채도장 및 바닥 도장공사(B1고경질우레탄, B2에폭시도장)



공사명	파주가람마을7단지
공종	에폭시
위치	3구역
내용	상도
일자	2025.9.28


공사 중 (B2 에폭시 상도 마감)



공사명	파주가람마을7단지
공종	에폭시
위치	3구역
내용	상도
일자	2025.9.28


공사 중 (B2 에폭시 상도 마감)

공사명 : 채도장 및 바닥 도장공사(B1고경질우레탄, B2에폭시도장)



공사명	파주가람마을7단지(사진)
공종	에폭시
위치	4구역
내용	상도
일자	2025.10.26

공사 중 (B2 에폭시 상도 마감)



공사명	파주가람마을7단지(사진)
공종	에폭시
위치	4구역
내용	상도
일자	2025.10.26

공사 중 (B2 에폭시 상도 마감)

공사명 : 채도장 및 바닥 도장공사(B1고경질우레탄, B2에폭시도장)



공사명	파주가람마을7단지
공종	에폭시
위치	4구역
내용	차선
일자	2025.10.28


공사 중 (B2 에폭시 백색 차선도장)



공사명	파주가람마을7단지
공종	에폭시
위치	3구역
내용	차선
일자	2025.9.30

공사 중 (B2 에폭시 백색 차선도장)

공사명 : 채도장 및 바닥 도장공사(B1고경질우레탄, B2에폭시도장)



공사명	파주가람마을7단지
공종	에폭시
위치	3구역
내용	차선
일자	2025.9.30


공사 중 (B2 에폭시 백색 차선도장)



공사명	파주가람마을7단지
공종	에폭시
위치	4구역
내용	차선
일자	2025.10.28

공사 중 (B2 에폭시 백색 차선도장)

공사명 : 채도장 및 바닥 도장공사(B1고경질우레탄, B2에폭시도장)



공사 중 (B2 그래픽 도장)




공사 중 (B2 그래픽 도장)

공사명 : 채도장 및 바닥 도장공사(B1고경질우레탄, B2에폭시도장)



공사 중 (B2 그래픽 도장)




공사 중 (B2 그래픽 도장)

공사명 : 채도장 및 바닥 도장공사(B1고경질우레탄, B2에폭시도장)



공사 중 (B2 그래픽 도장)



공사 중 (B2 그래픽 도장)

공사명 : 채도장 및 바닥 도장공사(B1고경질우레탄, B2에폭시도장)



공사 중 (배수관 고압세척)



공사 중 (배수관 고압세척)

공사명 : 채도장 및 바닥 도장공사(B1고경질우레탄, B2에폭시도장)



공사 중 (배수판 고압세척)



공사 중 (배수판 고압세척)

공사명 : 채도장 및 바닥 도장공사(B1고경질우레탄, B2에폭시도장)



폐기물 처리



폐기물 처리

공사명 : 채도장 및 바닥 도장공사(B1고경질우레탄, B2에폭시도장)



폐기물 처리



폐기물 처리

공사명 : 채도장 및 바닥 도장공사(B1고경질우레탄, B2에폭시도장)



폐기물 처리



폐기물 처리

공사명 : 채도장 및 바닥 도장공사(B1고경질우레탄, B2에폭시도장)



공사완료 (B1)



공사완료 (B1)

공사명 : 채도장 및 바닥 도장공사(B1고경질우레탄, B2에폭시도장)




공사완료 (B1)



공사완료 (B1)

공사명 : 채도장 및 바닥 도장공사(B1고경질우레탄, B2에폭시도장)



공사완료 (B1)



공사완료 (B1)

공사명 : 채도장 및 바닥 도장공사(B1고경질우레탄, B2에폭시도장)




공사완료 (B1)



공사완료 (B1)

공사명 : 채도장 및 바닥 도장공사(B1고경질우레탄, B2에폭시도장)



공사완료 (B1)




공사완료 (B1)

공사명 : 채도장 및 바닥 도장공사(B1고경질우레탄, B2에폭시도장)



공사완료 (B1)



공사완료 (B1)

공사명 : 채도장 및 바닥 도장공사(B1고경질우레탄, B2에폭시도장)



공사완료 (B1)



공사완료 (B1)

공사명 : 채도장 및 바닥 도장공사(B1고경질우레탄, B2에폭시도장)



공사완료 (B2)




공사완료 (B2)

공사명 : 채도장 및 바닥 도장공사(B1고경질우레탄, B2에폭시도장)




공사완료 (B2)




공사완료 (B2)

공사명 : 채도장 및 바닥 도장공사(B1고경질우레탄, B2에폭시도장)



공사완료 (B2)



공사완료 (B2)

공사명 : 채도장 및 바닥 도장공사(B1고경질우레탄, B2에폭시도장)



공사완료 (B2)



공사완료 (B2)

공사명 : 채도장 및 바닥 도장공사(B1고경질우레탄, B2에폭시도장)



공사완료 (B2)




공사완료 (B2)

공사명 : 채도장 및 바닥 도장공사(B1고경질우레탄, B2에폭시도장)



공사완료 (B2)



공사완료 (B2)

공사명 : 채도장 및 바닥 도장공사(B1고경질우레탄, B2에폭시도장)



공사완료 (B2)



공사완료 (B2)