

준 공 사 진 첵

■ 서초네이처힐3단지아파트 ■

지하주차장 바닥 균열보수 및 에폭시 도장공사




삼창엔지니어링(주)

공사 전


서초네이처힐3단지아파트 지하주차장 바닥 균열보수 및 에폭시 도장공사



공사명 : 서초네이처힐3단지아파트 지하주차장 바닥 균열보수 및 에폭시 도장공사



공사 전 지하주차장 전경




공사 전 지하주차장 전경

공사명 : 서초네이처힐3단지아파트 지하주차장 바닥 균열보수 및 에폭시 도장공사




공사 전 지하주차장 전경




공사 전 지하주차장 전경

공사명 : 서초네이처힐3단지아파트 지하주차장 바닥 균열보수 및 에폭시 도장공사




공사 전 지하주차장 전경




공사 전 지하주차장 전경

공사명 : 서초네이처힐3단지아파트 지하주차장 바닥 균열보수 및 에폭시 도장공사



공사 전 지하주차장 전경




공사 전 지하주차장 전경

공사명 : 서초네이처힐3단지아파트 지하주차장 바닥 균열보수 및 에폭시 도장공사




공사 전 지하주차장 전경




공사 전 지하주차장 전경

공사명 : 서초네이처힐3단지아파트 지하주차장 바닥 균열보수 및 에폭시 도장공사




공사 전 지하주차장 전경




공사 전 지하주차장 전경

공사명 : 서초네이처힐3단지아파트 지하주차장 바닥 균열보수 및 에폭시 도장공사



공사 전 지하주차장 전경




공사 전 지하주차장 전경

공사명 : 서초네이처힐3단지아파트 지하주차장 바닥 균열보수 및 에폭시 도장공사




공사 전 지하주차장 전경




공사 전 지하주차장 전경

공사명 : 서초네이처힐3단지아파트 지하주차장 바닥 균열보수 및 에폭시 도장공사




공사 전 지하주차장 전경




공사 전 지하주차장 전경

공사명 : 서초네이처힐3단지아파트 지하주차장 바닥 균열보수 및 에폭시 도장공사



공사 전 지하주차장 전경



공사 전 지하주차장 전경

공사 중


서초네이처힐3단지아파트 지하주차장 바닥 균열보수 및 에폭시 도장공사

SC
ENGINEERING

공사명 : 서초네이처힐3단지아파트 지하주차장 바닥 균열보수 및 에폭시 도장공사



대균열 고점도 주입제 주입중(T-port 공법)



대균열 고점도 주입제 주입중(T-port 공법)

공사명 : 서초네이처힐3단지아파트 지하주차장 바닥 균열보수 및 에폭시 도장공사



대균열 고점도 주입제 주입중(T-port 공법)



대균열 고점도 주입제 주입중(T-port 공법)

공사명 : 서초네이처힐3단지아파트 지하주차장 바닥 균열보수 및 에폭시 도장공사



대균열 고점도 주입제 주입중(T-port 공법)



대균열 고점도 주입제 주입중(T-port 공법)

공사명 : 서초네이처힐3단지아파트 지하주차장 바닥 균열보수 및 에폭시 도장공사



바닥 바탕면 정리



바닥 바탕면 정리

공사명 : 서초네이처힐3단지아파트 지하주차장 바닥 균열보수 및 에폭시 도장공사



프라이머 도포 및 에폭시 퍼티 작업



프라이머 도포 및 에폭시 퍼티 작업

공사명 : 서초네이처힐3단지아파트 지하주차장 바닥 균열보수 및 에폭시 도장공사



바닥 파인부분 에폭시 레진몰탈 함침 작업



바닥 파인부분 에폭시 레진몰탈 함침 작업

공사명 : 서초네이처힐3단지아파트 지하주차장 바닥 균열보수 및 에폭시 도장공사




바닥 파인부분 에폭시 레진몰탈 함침 작업



바닥 파인부분 에폭시 레진몰탈 함침 작업

공사명 : 서초네이처힐3단지아파트 지하주차장 바닥 균열보수 및 에폭시 도장공사



에폭시 라이닝 1차 도포 중



에폭시 라이닝 1차 도포 중

공사명 : 서초네이처힐3단지아파트 지하주차장 바닥 균열보수 및 에폭시 도장공사



에폭시 라이닝 1차 도포 후 중간 면처리 작업



에폭시 라이닝 1차 도포 후 중간 면처리 작업

공사명 : 서초네이처힐3단지아파트 지하주차장 바닥 균열보수 및 에폭시 도장공사



에폭시 라이닝 2차 도포 중



에폭시 라이닝 2차 도포 중

공사명 : 서초네이처힐3단지아파트 지하주차장 바닥 균열보수 및 에폭시 도장공사



에폭시 엠보 도포 중




에폭시 엠보 도포 중

공사명 : 서초네이처힐3단지아파트 지하주차장 바닥 균열보수 및 에폭시 도장공사




에폭시 엠보 도포 중



에폭시 엠보 도포 중

공사명 : 서초네이처힐3단지아파트 지하주차장 바닥 균열보수 및 에폭시 도장공사




바닥 그래픽 복구 중

공사 완료

서초네이처힐3단지아파트 지하주차장 바닥 균열보수 및 에폭시 도장공사



공사명 : 서초네이처힐3단지아파트 지하주차장 바닥 균열보수 및 에폭시 도장공사



공사 완료




공사 완료

공사명 : 서초네이처힐3단지아파트 지하주차장 바닥 균열보수 및 에폭시 도장공사




공사 완료




공사 완료

공사명 : 서초네이처힐3단지아파트 지하주차장 바닥 균열보수 및 에폭시 도장공사




공사 완료




공사 완료

공사명 : 서초네이처힐3단지아파트 지하주차장 바닥 균열보수 및 에폭시 도장공사



공사 완료




공사 완료

공사명 : 서초네이처힐3단지아파트 지하주차장 바닥 균열보수 및 에폭시 도장공사




공사 완료




공사 완료

공사명 : 서초네이처힐3단지아파트 지하주차장 바닥 균열보수 및 에폭시 도장공사




공사 완료




공사 완료

공사명 : 서초네이처힐3단지아파트 지하주차장 바닥 균열보수 및 에폭시 도장공사




공사 완료



공사 완료

공사명 : 서초네이처힐3단지아파트 지하주차장 바닥 균열보수 및 에폭시 도장공사



공사 완료



공사 완료



T) 02-485-5123
F) 02-485-4454
E) samchangeng5123@naver.com
A) 서울시 강동구 양재대로 125길 47, 2층

도장·습식방수·석공사업·지반조성·포장공사업

재 도장 공사 및 에폭시 공사, 방수 공사 분야에서 기술 및 품질의 관리가 가장 우수한 기업