

공사 전


동대한성필하우스아파트 지하주차장 균열보수 및 재도장 공사



동대한성필하우스아파트 지하주차장 균열보수 및 재도장 공사



공사 전 지하주차장 전경



공사 전 지하주차장 전경

동대한성필하우스아파트 지하주차장 균열보수 및 재도장 공사



공사 전 지하주차장 전경



공사 전 지하주차장 전경

동대한성필하우스아파트 지하주차장 균열보수 및 재도장 공사




공사 전 지하주차장 전경



공사 전 지하주차장 전경

동대한성필하우스아파트 지하주차장 균열보수 및 재도장 공사



공사 전 지하주차장 전경




공사 전 지하주차장 전경

동대한성필하우스아파트 지하주차장 균열보수 및 재도장 공사




공사 전 지하주차장 전경




공사 전 지하주차장 전경

동대한성필하우스아파트 지하주차장 균열보수 및 재도장 공사



공사 전 지하주차장 전경




공사 전 지하주차장 전경

동대한성필하우스아파트 지하주차장 균열보수 및 재도장 공사



공사 전 지하주차장 전경



공사 전 지하주차장 전경

동대한성필하우스아파트 지하주차장 균열보수 및 재도장 공사




공사 전 지하주차장 전경



공사 전 지하주차장 전경

동대한성필하우스아파트 지하주차장 균열보수 및 재도장 공사



공사 전 지하주차장 전경




공사 전 지하주차장 전경

동대한성필하우스아파트 지하주차장 균열보수 및 재도장 공사



공사 전 지하주차장 전경




공사 전 지하주차장 전경

동대한성필하우스아파트 지하주차장 균열보수 및 재도장 공사



공사 전 지하주차장 전경




공사 전 지하주차장 전경

동대한성필하우스아파트 지하주차장 균열보수 및 재도장 공사



공사 전 지하주차장 전경



공사 전 지하주차장 전경

동대한성필하우스아파트 지하주차장 균열보수 및 재도장 공사




공사 전 지하주차장 전경




공사 전 지하주차장 전경

동대한성필하우스아파트 지하주차장 균열보수 및 재도장 공사




공사 전 지하주차장 전경



공사 전 지하주차장 전경

동대한성필하우스아파트 지하주차장 균열보수 및 재도장 공사




공사 전 지하주차장 전경




공사 전 지하주차장 전경

동대한성필하우스아파트 지하주차장 균열보수 및 재도장 공사



공사 전 지하주차장 전경



공사 전 지하주차장 전경

동대한성필하우스아파트 지하주차장 균열보수 및 재도장 공사



공사 전 지하주차장 전경




공사 전 지하주차장 전경

공사 중


동대한성필하우스아파트 지하주차장 균열보수 및 재도장 공사



동대한성필하우스아파트 지하주차장 균열보수 및 재도장 공사



지하주차장 내부 균열보수




지하주차장 내부 균열보수

동대한성필하우스아파트 지하주차장 균열보수 및 재도장 공사




지하주차장 내부 균열보수




지하주차장 내부 균열보수

동대한성필하우스아파트 지하주차장 균열보수 및 재도장 공사




지하주차장 내부 도장



지하주차장 내부 도장

동대한성필하우스아파트 지하주차장 균열보수 및 재도장 공사




지하주차장 내부 도장




지하주차장 내부 도장

동대한성필하우스아파트 지하주차장 균열보수 및 재도장 공사




지하주차장 내부 도장




지하주차장 내부 도장

동대한성필하우스아파트 지하주차장 균열보수 및 재도장 공사



지하주차장 내부 도장




지하주차장 내부 도장

동대한성필하우스아파트 지하주차장 균열보수 및 재도장 공사



지하주차장 내부 도장




지하주차장 내부 도장

동대한성필하우스아파트 지하주차장 균열보수 및 재도장 공사




지하주차장 내부 그래픽 도장




지하주차장 내부 그래픽 도장

동대한성필하우스아파트 지하주차장 균열보수 및 재도장 공사




바닥 면정리



바닥 면정리

동대한성필하우스아파트 지하주차장 균열보수 및 재도장 공사



바닥 면정리



바닥 면정리

동대한성필하우스아파트 지하주차장 균열보수 및 재도장 공사



균열 V컷팅



균열 V컷팅

동대한성필하우스아파트 지하주차장 균열보수 및 재도장 공사




균열 V컷팅



균열 V컷팅

동대한성필하우스아파트 지하주차장 균열보수 및 재도장 공사




에폭시 프라이머 도포




에폭시 프라이머 도포

동대한성필하우스아파트 지하주차장 균열보수 및 재도장 공사




에폭시 프라이머 도포



에폭시 프라이머 도포

동대한성필하우스아파트 지하주차장 균열보수 및 재도장 공사



에폭시 퍼티 시공



에폭시 퍼티 시공

동대한성필하우스아파트 지하주차장 균열보수 및 재도장 공사




에폭시 퍼티 시공



에폭시 퍼티 시공

동대한성필하우스아파트 지하주차장 균열보수 및 재도장 공사



에폭시 퍼티 시공




에폭시 퍼티 시공

동대한성필하우스아파트 지하주차장 균열보수 및 재도장 공사



주행로 에폭시 라이닝 1차 도포



주행로 에폭시 라이닝 1차 도포

동대한성필하우스아파트 지하주차장 균열보수 및 재도장 공사



주행로 에폭시 라이닝 1차 도포



주행로 에폭시 라이닝 1차 도포

동대хан성필하우스아파트 지하주차장 균열보수 및 재도장 공사



주행로 에폭시 라이닝 2차 도포




주행로 에폭시 라이닝 2차 도포

동대한성필하우스아파트 지하주차장 균열보수 및 재도장 공사



주행로 에폭시 라이닝 2차 도포




주행로 에폭시 라이닝 2차 도포

동대한성필하우스아파트 지하주차장 균열보수 및 재도장 공사



주차면 에폭시 상도 1차 코팅



주차면 에폭시 상도 1차 코팅

동대한성필하우스아파트 지하주차장 균열보수 및 재도장 공사




주차면 에폭시 상도 1차 코팅



주차면 에폭시 상도 1차 코팅

동대한성필하우스아파트 지하주차장 균열보수 및 재도장 공사



주차면 에폭시 상도 2차 코팅




주차면 에폭시 상도 2차 코팅

동대한성필하우스아파트 지하주차장 균열보수 및 재도장 공사



주차면 에폭시 상도 2차 코팅



주차면 에폭시 상도 2차 코팅

동대한성필하우스아파트 지하주차장 균열보수 및 재도장 공사



주행로 에폭시 엠보 0.5mm 도포



주행로 에폭시 엠보 0.5mm 도포

동대한성필하우스아파트 지하주차장 균열보수 및 재도장 공사



주행로 에폭시 엠보 0.5mm 도포



주행로 에폭시 엠보 0.5mm 도포

동대한성필하우스아파트 지하주차장 균열보수 및 재도장 공사



천장 누수보수



천장 누수보수

동대한성필하우스아파트 지하주차장 균열보수 및 재도장 공사



천장 누수보수



천장 누수보수

공사 완료


동대한성필하우스아파트 지하주차장 균열보수 및 재도장 공사



동대한성필하우스아파트 지하주차장 균열보수 및 재도장 공사




공사 완료




공사 완료

동대한성필하우스아파트 지하주차장 균열보수 및 재도장 공사




공사 완료




공사 완료

동대한성필하우스아파트 지하주차장 균열보수 및 재도장 공사




공사 완료



공사 완료

동대한성필하우스아파트 지하주차장 균열보수 및 재도장 공사



공사 완료



공사 완료

동대한성필하우스아파트 지하주차장 균열보수 및 재도장 공사



공사 완료



공사 완료

동대한성필하우스아파트 지하주차장 균열보수 및 재도장 공사



공사 완료



공사 완료

동대한성필하우스아파트 지하주차장 균열보수 및 재도장 공사



공사 완료



공사 완료

동대한성필하우스아파트 지하주차장 균열보수 및 재도장 공사



공사 완료




공사 완료

동대한성필하우스아파트 지하주차장 균열보수 및 재도장 공사



공사 완료



공사 완료

동대한성필하우스아파트 지하주차장 균열보수 및 재도장 공사




공사 완료



공사 완료

동대한성필하우스아파트 지하주차장 균열보수 및 재도장 공사




공사 완료




공사 완료

동대한성필하우스아파트 지하주차장 균열보수 및 재도장 공사



공사 완료




공사 완료

동대한성필하우스아파트 지하주차장 균열보수 및 재도장 공사



공사 완료



공사 완료

동대한성필하우스아파트 지하주차장 균열보수 및 재도장 공사



공사 완료



공사 완료

동대한성필하우스아파트 지하주차장 균열보수 및 재도장 공사



공사 완료



공사 완료