

준공 사진첩

■ 한양수자인리버팰리스아파트 ■

지하주차장 및 부대시설 보수공사

공사명 : 지하주차장 및 부대시설 보수공사




공사전 주차장 전경




공사전 주차장 전경

공사명 : 지하주차장 및 부대시설 보수공사



공사전 주차장 전경



공사전 주차장 전경

공사명 : 지하주차장 및 부대시설 보수공사



공사전 주차장 바닥



공사전 주차장 바닥

공사명 : 지하주차장 및 부대시설 보수공사



공사전 주차장 바닥



공사전 주차장 천장

공사명 : 지하주차장 및 부대시설 보수공사



공사전 주차장 천장



공사전 주차장 천장

공사명 : 지하주차장 및 부대시설 보수공사



공사전 주차램프 구조물



공사전 주차램프 구조물

공사명 : 지하주차장 및 부대시설 보수공사



공사전 계단실 렉산구조물



공사전 진입램프 벽체면

공사명 : 지하주차장 및 부대시설 보수공사



공사전 615동 피로티 누수부위



공사전 615동 피로티 상부

공사명 : 지하주차장 및 부대시설 보수공사




지하주차장 바닥들뜸 보강공사




지하주차장 바닥들뜸 보강공사

공사명 : 지하주차장 및 부대시설 보수공사



지하주차장 바닥들뜸 보강공사



지하주차장 바닥들뜸 보강공사

공사명 : 지하주차장 및 부대시설 보수공사



지하주차장 바닥들뜸 보강공사



지하주차장 바닥들뜸 보강공사

공사명 : 지하주차장 및 부대시설 보수공사




지하주차장 바닥 부실부위 미장보수



지하주차장 바닥 부실부위 미장보수

공사명 : 지하주차장 및 부대시설 보수공사



지하주차장 바닥 부실부위 미장보수



지하주차장 바닥 부실부위 미장보수

공사명 : 지하주차장 및 부대시설 보수공사



지하주차장 바닥 부실부위 미장보수



지하주차장 천장 아크릴주입 및 유도방수

공사명 : 지하주차장 및 부대시설 보수공사



지하주차장 천장 아크릴주입 및 유도방수




지하주차장 천장 아크릴주입 및 유도방수

공사명 : 지하주차장 및 부대시설 보수공사



지하주차장 천장 아크릴주입 및 유도방수



지하주차장 천장 아크릴주입 및 유도방수

공사명 : 지하주차장 및 부대시설 보수공사



지하주차장 천장 아크릴주입 및 유도방수



지하주차장 천장 아크릴주입 및 유도방수

공사명 : 지하주차장 및 부대시설 보수공사



지하주차장 천장 아크릴주입 및 유도방수



지하주차장 천장 아크릴주입 및 유도방수

공사명 : 지하주차장 및 부대시설 보수공사



지하주차장 천장 아크릴주입 및 유도방수




계단실 벽체면 아크릴 주입방수

공사명 : 지하주차장 및 부대시설 보수공사




계단실 벽체면 아크릴 주입방수




지하주차장 벽체 및 기둥면 내부도장

공사명 : 지하주차장 및 부대시설 보수공사




지하주차장 벽체 및 기둥면 내부도장



지하주차장 벽체 및 기둥면 내부도장

공사명 : 지하주차장 및 부대시설 보수공사



지하주차장 벽체 및 기둥면 내부도장




지하주차장 벽체 및 기둥면 내부도장

공사명 : 지하주차장 및 부대시설 보수공사



지하주차장 벽체 및 기둥면 내부도장




지하주차장 벽체 및 기둥면 내부도장

공사명 : 지하주차장 및 부대시설 보수공사



지하주차장 벽체 및 기둥면 내부도장




지하주차장 벽체 및 기둥면 내부도장

공사명 : 지하주차장 및 부대시설 보수공사



지하주차장 벽체 및 기둥면 내부도장




지하주차장 램프 벽체면 도장

공사명 : 지하주차장 및 부대시설 보수공사



지하주차장 램프 벽체면 도장



주차장 바닥 바탕정리(표면처리)

공사명 : 지하주차장 및 부대시설 보수공사



주차장 바닥 바탕정리(표면처리)



주차장 바닥 바탕정리(표면처리)

공사명 : 지하주차장 및 부대시설 보수공사



주차장 바닥 바탕정리(표면처리)



주차장 바닥 바탕정리(표면처리)

공사명 : 지하주차장 및 부대시설 보수공사




주차장 바닥 에폭시 프라이마 도포




주차장 바닥 에폭시 프라이마 도포

공사명 : 지하주차장 및 부대시설 보수공사




주차장 바닥 에폭시 프라이마 도포




주차장 바닥 에폭시 프라이마 도포

공사명 : 지하주차장 및 부대시설 보수공사



주차장 바닥 에폭시 프라이마 도포



주차장 바닥 에폭시 프라이마 도포

공사명 : 지하주차장 및 부대시설 보수공사



주차장 바닥 에폭시 무용제 도포(주차면)



주차장 바닥 에폭시 무용제 도포(주차면)

공사명 : 지하주차장 및 부대시설 보수공사



주차장 바닥 에폭시 무용제 도포(주차면)



주차장 바닥 에폭시 무용제 도포(주차면)

공사명 : 지하주차장 및 부대시설 보수공사




주차장 바닥 스크래칭 작업 및 에폭시퍼티 보강(주차면)



주차장 바닥 스크래칭 작업 및 에폭시퍼티 보강(주차면)

공사명 : 지하주차장 및 부대시설 보수공사



주차장 바닥 스크래칭 작업 및 에폭시퍼티 보강(주차면)



주차장 바닥 스크래칭 작업 및 에폭시퍼티 보강(주차면)

공사명 : 지하주차장 및 부대시설 보수공사



주차장 바닥 스크래칭 작업 및 에폭시퍼티 보강(주차면)



주차장 바닥 스크래칭 작업 및 에폭시퍼티 보강(주차면)

공사명 : 지하주차장 및 부대시설 보수공사



주차장 바닥 에폭시 무용제 도포(주행로)




주차장 바닥 에폭시 무용제 도포(주행로)

공사명 : 지하주차장 및 부대시설 보수공사



주차장 바닥 에폭시 무용제 도포(주행로)




주차장 바닥 에폭시 무용제 도포(주행로)

공사명 : 지하주차장 및 부대시설 보수공사



주차장 바닥 에폭시 무용제 마감도포(주차면)



주차장 바닥 에폭시 무용제 마감도포(주차면)

공사명 : 지하주차장 및 부대시설 보수공사



주차장 바닥 에폭시 무용제 마감도포(주차면)



주차장 바닥 에폭시 무용제 마감도포(주차면)

공사명 : 지하주차장 및 부대시설 보수공사



주차장 바닥 에폭시 무용제엠보 마감(주행로)




주차장 바닥 에폭시 무용제엠보 마감(주행로)

공사명 : 지하주차장 및 부대시설 보수공사



주차장 바닥 에폭시 무용제엠보 마감(주행로)



주차장 바닥 에폭시 무용제엠보 마감(주행로)

공사명 : 지하주차장 및 부대시설 보수공사



주차장 바닥 에폭시 무용제엠보 마감(주행로)



주차장 바닥 에폭시 무용제엠보 마감(주행로)

공사명 : 지하주차장 및 부대시설 보수공사



주차장 바닥 에폭시 도포 완료




주차장 바닥 에폭시 도포 완료

공사명 : 지하주차장 및 부대시설 보수공사




주차장 차선도장



주차장 차선도장

공사명 : 지하주차장 및 부대시설 보수공사




주차장 차선도장



주차장 차선도장

공사명 : 지하주차장 및 부대시설 보수공사



주차장 차선도장



주차장 차선도장

공사명 : 지하주차장 및 부대시설 보수공사



주차장 차선도장



주차장 차선도장

공사명 : 지하주차장 및 부대시설 보수공사



주차장 차선도장




주차장 차선도장

공사명 : 지하주차장 및 부대시설 보수공사




주차장 내부 및 에폭시 도장 완료 전경사진



주차장 내부 및 에폭시 도장 완료 전경사진

공사명 : 지하주차장 및 부대시설 보수공사



주차장 내부 및 에폭시 도장 완료 전경사진



주차장 내부 및 에폭시 도장 완료 전경사진

공사명 : 지하주차장 및 부대시설 보수공사



주차장 내부 및 에폭시 도장 완료 전경사진



주차장 내부 및 에폭시 도장 완료 전경사진

공사명 : 지하주차장 및 부대시설 보수공사



615동 피로티 화단 방수공사



615동 피로티 화단 방수공사

공사명 : 지하주차장 및 부대시설 보수공사



615동 피로티 화단 방수공사



615동 피로티 화단 방수공사

공사명 : 지하주차장 및 부대시설 보수공사



615동 피로티 화단 방수공사



615동 피로티 화단 방수공사

공사명 : 지하주차장 및 부대시설 보수공사



615동 피로티 화단 방수공사



615동 피로티 화단 방수공사

공사명 : 지하주차장 및 부대시설 보수공사



615동 피로티 화단 방수공사



615동 피로티 화단 방수공사

공사명 : 지하주차장 및 부대시설 보수공사



615동 피로티 화단 방수공사



615동 피로티 화단 방수공사

공사명 : 지하주차장 및 부대시설 보수공사



615동 피로티 화단 방수공사



615동 피로티 화단 방수공사

공사명 : 지하주차장 및 부대시설 보수공사



헬스장 화단 방수공사



헬스장 화단 방수공사

공사명 : 지하주차장 및 부대시설 보수공사



헬스장 화단 방수공사



헬스장 화단 방수공사

공사명 : 지하주차장 및 부대시설 보수공사



헬스장 화단 방수공사



헬스장 화단 방수공사

공사명 : 지하주차장 및 부대시설 보수공사



헬스장 화단 방수공사



헬스장 화단 방수공사

공사명 : 지하주차장 및 부대시설 보수공사



진입계단 갤러리창 보수



진입계단 갤러리창 보수

공사명 : 지하주차장 및 부대시설 보수공사



진입계단 갤러리창 보수



진입계단 갤러리창 보수

공사명 : 지하주차장 및 부대시설 보수공사



진입계단 갤러리창 보수



진입계단 갤러리창 보수

공사명 : 지하주차장 및 부대시설 보수공사



진입계단 갤러리창 보수



진입계단 갤러리창 보수

공사명 : 지하주차장 및 부대시설 보수공사



그릴 설치 전




그릴 설치 후

공사명 : 지하주차장 및 부대시설 보수공사



지하주차장 드레인 정비



지하주차장 드레인 정비

공사명 : 지하주차장 및 부대시설 보수공사



주차램프 구조물 보수



주차램프 구조물 보수

공사명 : 지하주차장 및 부대시설 보수공사



주차램프 구조물 보수



주차램프 구조물 보수

공사명 : 지하주차장 및 부대시설 보수공사



주차램프 벽체면 보수



주차램프 벽체면 보수

공사명 : 지하주차장 및 부대시설 보수공사



무소음 트렌치 설치 전



무소음 트렌치 설치 후

공사명 : 지하주차장 및 부대시설 보수공사



렉산구조물 코킹공사



렉산구조물 코킹공사

공사명 : 지하주차장 및 부대시설 보수공사



렉산구조물 코킹공사



렉산구조물 코킹공사

공사명 : 지하주차장 및 부대시설 보수공사



렉산구조물 코킹공사




렉산구조물 코킹공사

공사명 : 지하주차장 및 부대시설 보수공사



기타 부대시설 도장



기타 부대시설 도장

공사명 : 지하주차장 및 부대시설 보수공사



기타 부대시설 도장



기타 부대시설 도장

공사명 : 지하주차장 및 부대시설 보수공사



기타 부대시설 도장



지하주차장 집우정 설치

공사명 : 지하주차장 및 부대시설 보수공사



지하주차장 집우정 설치



지하주차장 집우정 설치

SC **삼창엔지니어링(주)**
ENGINEERING



T) 02-485-5123
F) 02-485-4454
E) samchangeng5123@naver.com
A)서울시 강동구 양재대로 125길 47, 2층

도장·습식방수·석공사업·지반조성·포장공사업

재 도장 공사 및 에폭시 공사, 방수 공사 분야에서 기술 및 품질의 관리가 가장 우수한 기업