

공사명 : 지하주차장 에폭시 공사




공사 전




공사 전

공사명 : 지하주차장 에폭시 공사



공사 전




공사 전

공사명 : 지하주차장 에폭시 공사



공사 전



공사 전

공사명 : 지하주차장 에폭시 공사



공사 중 (인젝션 주입)



공사 중 (인젝션 주입)

공사명 : 지하주차장 에폭시 공사




공사 중 (인젝션 주입)




공사 중 (인젝션 주입)

공사명 : 지하주차장 에폭시 공사



공사 중 (바탕면 정리)




공사 중 (바탕면 정리)

공사명 : 지하주차장 에폭시 공사



공사 중 (바탕면 정리)




공사 중 (바탕면 정리)

공사명 : 지하주차장 에폭시 공사



공사 중 (에폭시 프라이마 도포)




공사 중 (에폭시 프라이마 도포)

공사명 : 지하주차장 에폭시 공사



공사 중 (에폭시 프라이마 도포)



공사 중 (에폭시 프라이마 도포)

공사명 : 지하주차장 에폭시 공사



공사 중 (에폭시 상도 도포)



공사 중 (에폭시 상도 도포)

공사명 : 지하주차장 에폭시 공사



공사 중 (에폭시 상도 도포)




공사 중 (에폭시 상도 도포)

공사명 : 지하주차장 에폭시 공사




공사 중 (에폭시 엠보)



공사 중 (에폭시 엠보)

공사명 : 지하주차장 에폭시 공사



공사 중 (에폭시 엠보)



공사 중 (에폭시 엠보)

공사명 : 지하주차장 에폭시 공사



공사완료




공사완료

공사명 : 지하주차장 에폭시 공사




공사완료



공사완료

공사명 : 지하주차장 에폭시 공사



공사완료



공사완료

공사명 : 지하주차장 에폭시 공사



폐기물 처리




폐기물 처리

공사명 : 내부 및 부대시설 재도장 공사



공사 전



공사 전

공사명 : 내부 및 부대시설 재도장 공사



공사 전



공사 전

공사명 : 내부 및 부대시설 재도장 공사



공사 전




공사 전

공사명 : 내부 및 부대시설 재도장 공사



공사 전



공사 전

공사명 : 내부 및 부대시설 재도장 공사



공사 전



공사 전

공사명 : 내부 및 부대시설 재도장 공사



공사 전



공사 전

공사명 : 내부 및 부대시설 재도장 공사



공사 전



공사 전

공사명 : 내부 및 부대시설 재도장 공사




공사 전




공사 전

공사명 : 내부 및 부대시설 재도장 공사



공사 전



공사 전

공사명 : 내부 및 부대시설 재도장 공사



공사 전



공사 전

공사명 : 내부 및 부대시설 재도장 공사



공사 전



공사 전

공사명 : 내부 및 부대시설 재도장 공사



공사 전



공사 전

공사명 : 내부 및 부대시설 재도장 공사




공사 전




공사 전

공사명 : 내부 및 부대시설 재도장 공사



공사 전




공사 전

공사명 : 내부 및 부대시설 재도장 공사



공사 전



공사 전

공사명 : 내부 및 부대시설 재도장 공사



공사 전



공사 전

공사명 : 내부 및 부대시설 재도장 공사



공사 중 (아시바 설치)




공사 중 (아시바 설치)

공사명 : 내부 및 부대시설 재도장 공사



공사 중 (계단실 난간대 보양)



공사 중 (계단실 난간대 보양)

공사명 : 내부 및 부대시설 재도장 공사



공사 중 (내부 균열보수)



공사 중 (내부 균열보수)

공사명 : 내부 및 부대시설 재도장 공사



공사 중 (내부 균열보수)



공사 중 (내부 균열보수)

공사명 : 내부 및 부대시설 재도장 공사



공사 중 (내부 수성페인트)



공사 중 (내부 수성페인트)

공사명 : 내부 및 부대시설 재도장 공사



공사 중 (내부 수성페인트)



공사 중 (내부 수성페인트)

공사명 : 내부 및 부대시설 재도장 공사



공사 중 (내부 무늬코트 뽐칠)




공사 중 (내부 무늬코트 뽐칠)

공사명 : 내부 및 부대시설 재도장 공사



공사 중 (내부 무늬코트 뿜칠)



공사 중 (내부 무늬코트 뿜칠)

공사명 : 내부 및 부대시설 재도장 공사



공사 중 (걸레받이 페인트)



공사 중 (걸레받이 페인트)

공사명 : 내부 및 부대시설 재도장 공사




공사 중 (걸레받이 페인트)



공사 중 (걸레받이 페인트)

공사명 : 내부 및 부대시설 재도장 공사



공사 중 (지하주차장 벽체 도장)




공사 중 (지하주차장 벽체 도장)

공사명 : 내부 및 부대시설 재도장 공사




공사 중 (지하주차장 벽체 도장)



공사 중 (지하주차장 벽체 도장)

공사명 : 내부 및 부대시설 재도장 공사



공사 중 (상가부위 균열보수)



공사 중 (상가부위 균열보수)

공사명 : 내부 및 부대시설 재도장 공사



공사 중 (상가부위 균열보수)



공사 중 (상가부위 균열보수)

공사명 : 내부 및 부대시설 재도장 공사



공사 중 (상가부위 수성페인트)



공사 중 (상가부위 수성페인트)

공사명 : 내부 및 부대시설 재도장 공사



공사 중 (상가부위 수성페인트)



공사 중 (상가부위 수성페인트)

공사명 : 내부 및 부대시설 재도장 공사



공사 중 (상가부위 걸레받이 페인트)



공사 중 (상가부위 걸레받이 페인트)

공사명 : 내부 및 부대시설 재도장 공사



공사 중 (부대시설 도장)



공사 중 (부대시설 도장)

공사명 : 내부 및 부대시설 재도장 공사



공사 중 (부대시설 도장)



공사 중 (부대시설 도장)

공사명 : 내부 및 부대시설 재도장 공사



공사 중 (부대시설 도장)




공사 중 (부대시설 도장)

공사명 : 내부 및 부대시설 재도장 공사



공사 중 (부대시설 도장)



공사 중 (부대시설 도장)

공사명 : 내부 및 부대시설 재도장 공사



공사 중 (부대시설 도장)



공사 중 (부대시설 도장)

공사명 : 내부 및 부대시설 재도장 공사



공사 중 (부대시설 도장)




공사 중 (부대시설 도장)

공사명 : 내부 및 부대시설 재도장 공사



공사 중 (부대시설 도장)



공사 중 (부대시설 도장)

공사명 : 내부 및 부대시설 재도장 공사



공사 중 (부대시설 도장)



공사 중 (부대시설 도장)

공사명 : 내부 및 부대시설 재도장 공사



공사 중 (부대시설 도장)



공사 중 (부대시설 도장)

공사명 : 내부 및 부대시설 재도장 공사



공사 중 (부대시설 도장)



공사 중 (부대시설 도장)

공사명 : 내부 및 부대시설 재도장 공사



공사 중 (부대시설 도장)




공사 중 (부대시설 도장)

공사명 : 내부 및 부대시설 재도장 공사



공사 중 (부대시설 도장)



공사 중 (부대시설 도장)

공사명 : 내부 및 부대시설 재도장 공사



공사 중 (부대시설 도장)




공사 중 (부대시설 도장)

공사명 : 내부 및 부대시설 재도장 공사



공사 중 (부대시설 도장)



공사 중 (부대시설 도장)

공사명 : 내부 및 부대시설 재도장 공사



공사 중 (부대시설 도장)



공사 중 (부대시설 도장)

공사명 : 내부 및 부대시설 재도장 공사




공사 중 (부대시설 도장)



공사 중 (부대시설 도장)

공사명 : 내부 및 부대시설 재도장 공사



공사 중 (부대시설 도장)



공사 중 (부대시설 도장)

공사명 : 내부 및 부대시설 재도장 공사



공사 중 (부대시설 도장)



공사 중 (부대시설 도장)

공사명 : 내부 및 부대시설 재도장 공사



공사 중 (부대시설 도장)



공사 중 (부대시설 도장)

공사명 : 내부 및 부대시설 재도장 공사



공사 중 (부대시설 도장)



공사 중 (부대시설 도장)

공사명 : 내부 및 부대시설 재도장 공사



공사완료




공사완료

공사명 : 내부 및 부대시설 재도장 공사



공사완료



공사완료

공사명 : 내부 및 부대시설 재도장 공사



공사완료



공사완료

공사명 : 내부 및 부대시설 재도장 공사



공사완료



공사완료

공사명 : 내부 및 부대시설 재도장 공사



공사완료



공사완료

공사명 : 내부 및 부대시설 재도장 공사



공사완료



공사완료

공사명 : 내부 및 부대시설 재도장 공사



공사완료



공사완료

공사명 : 내부 및 부대시설 재도장 공사




공사완료



공사완료

공사명 : 내부 및 부대시설 재도장 공사



공사완료



공사완료

공사명 : 내부 및 부대시설 재도장 공사



공사완료



공사완료

공사명 : 내부 및 부대시설 재도장 공사



공사완료



공사완료

공사명 : 내부 및 부대시설 재도장 공사



공사완료



공사완료

공사명 : 내부 및 부대시설 재도장 공사



공사완료



공사완료

공사명 : 내부 및 부대시설 재도장 공사



공사완료



공사완료

공사명 : 내부 및 부대시설 재도장 공사



공사완료



공사완료

공사명 : 내부 및 부대시설 재도장 공사



공사완료



공사완료

공사명 : 내부 및 부대시설 재도장 공사



공사완료



공사완료

공사명 : 내부 및 부대시설 재도장 공사



공사완료




공사완료

공사명 : 내부 및 부대시설 재도장 공사



공사완료



공사완료

공사명 : 내부 및 부대시설 재도장 공사



공사완료



공사완료

공사명 : 내부 및 부대시설 재도장 공사



공사완료



공사완료

공사명 : 외벽 균열보수 및 재도장 공사



공사 전



공사 전

공사명 : 외벽 균열보수 및 재도장 공사



공사 전



공사 전

공사명 : 외벽 균열보수 및 재도장 공사



공사 전



공사 전

공사명 : 외벽 균열보수 및 재도장 공사



공사 중 (고압세척)



공사 중 (고압세척)

공사명 : 외벽 균열보수 및 재도장 공사



공사 중 (고압세척)



공사 중 (고압세척)

공사명 : 외벽 균열보수 및 재도장 공사



공사 중 (균열보수)



공사 중 (균열보수)

공사명 : 외벽 균열보수 및 재도장 공사



공사 중 (균열보수)



공사 중 (균열보수)

공사명 : 외벽 균열보수 및 재도장 공사



공사 중 (균열보수)



공사 중 (균열보수)

공사명 : 외벽 균열보수 및 재도장 공사



공사 중 (바인다 작업)




공사 중 (바인다 작업)

공사명 : 외벽 균열보수 및 재도장 공사



공사 중 (바인다 작업)




공사 중 (바인다 작업)

공사명 : 외벽 균열보수 및 재도장 공사



공사 중 (수성페인트 도장)




공사 중 (수성페인트 도장)

공사명 : 외벽 균열보수 및 재도장 공사



공사 중 (수성페인트 도장)




공사 중 (수성페인트 도장)

공사명 : 외벽 균열보수 및 재도장 공사



공사 중 (수성페인트 도장)



공사 중 (수성페인트 도장)

공사명 : 외벽 균열보수 및 재도장 공사



공사 중 (그래픽 작업)



공사 중 (그래픽 작업)

공사명 : 외벽 균열보수 및 재도장 공사



공사 중 (그래픽 작업)



공사 중 (그래픽 작업)

공사명 : 외벽 균열보수 및 재도장 공사



공사완료



공사완료

공사명 : 외벽 균열보수 및 재도장 공사



공사완료



공사완료

공사명 : 외벽 균열보수 및 재도장 공사



공사완료



공사완료

공사명 : 외벽 균열보수 및 재도장 공사



공사완료



공사완료

공사명 : 외벽 균열보수 및 재도장 공사




공사완료



공사완료

공사명 : 옥상 및 부대시설 우레탄 방수공사



공사 전




공사 전

공사명 : 옥상 및 부대시설 우레탄 방수공사



공사 전



공사 전

공사명 : 옥상 및 부대시설 우레탄 방수공사




공사 전



공사 전

공사명 : 옥상 및 부대시설 우레탄 방수공사



공사 중 (바탕면 정리)




공사 중 (바탕면 정리)

공사명 : 옥상 및 부대시설 우레탄 방수공사



공사 중 (우레탄 하도 및 실란트)



공사 중 (우레탄 하도 및 실란트)

공사명 : 옥상 및 부대시설 우레탄 방수공사



공사 중 (우레탄 하도 및 실란트)



공사 중 (우레탄 하도 및 실란트)

공사명 : 옥상 및 부대시설 우레탄 방수공사




공사 중 (우레탄 하도 및 실란트)



공사 중 (우레탄 하도 및 실란트)

공사명 : 옥상 및 부대시설 우레탄 방수공사



공사 중 (우레탄 하도 및 실란트)



공사 중 (우레탄 하도 및 실란트)

공사명 : 옥상 및 부대시설 우레탄 방수공사



공사 중 (우레탄 중도 도포)



공사 중 (우레탄 중도 도포)

공사명 : 옥상 및 부대시설 우레탄 방수공사



공사 중 (우레탄 중도 도포)



공사 중 (우레탄 중도 도포)

공사명 : 옥상 및 부대시설 우레탄 방수공사



공사 중 (우레탄 상도 마감)



공사 중 (우레탄 상도 마감)

공사명 : 옥상 및 부대시설 우레탄 방수공사



공사 중 (우레탄 상도 마감)



공사 중 (우레탄 상도 마감)

공사명 : 옥상 및 부대시설 우레탄 방수공사



공사 중 (우레탄 상도 마감)



공사 중 (우레탄 상도 마감)

공사명 : 옥상 및 부대시설 우레탄 방수공사



공사완료



공사완료

공사명 : 옥상 및 부대시설 우레탄 방수공사



공사완료



공사완료

공사명 : 옥상 및 부대시설 우레탄 방수공사



공사완료



공사완료

공사명 : 옥상 및 부대시설 우레탄 방수공사



공사완료



공사완료