

준 공사 진 첩

소만1단지 부영아파트

< 단지내 환경 개선 공사 >

공사기간 : 2023년 9월 13일 - 2023년 12월 8일

SC
ENGINEERING

삼창엔지니어링(주)

소만1단지부영아파트 단지내 환경개선공사



공사전




공사전

소만1단지부영아파트 단지내 환경개선공사



공사전



공사전

소만1단지부영아파트 단지내 환경개선공사



공사전




공사전

소만1단지부영아파트 단지내 환경개선공사



공사전



공사전

소만1단지부영아파트 단지내 환경개선공사




공사전



공사전

소만1단지부영아파트 단지내 환경개선공사




공사전




공사전

소만1단지부영아파트 단지내 환경개선공사



공사전



공사전

소만1단지부영아파트 단지내 환경개선공사



자재 납품 및 소운반



자재 납품 및 소운반

소만1단지부영아파트 단지내 환경개선공사



자재 납품 및 소운반



자재 납품 및 소운반

소만1단지부영아파트 단지내 환경개선공사



자재 납품 및 소운반



자재 납품 및 소운반

소만1단지부영아파트 단지내 환경개선공사



자재 납품 및 소운반



자재 납품 및 소운반

소만1단지부영아파트 단지내 환경개선공사



자재 납품 및 소운반



자재 납품 및 소운반

소만1단지부영아파트 단지내 환경개선공사



자재 납품 및 소운반



자재 납품 및 소운반

소만1단지부영아파트 단지내 환경개선공사



자재 납품 및 소운반



자재 납품 및 소운반

소만1단지부영아파트 단지내 환경개선공사



자재 납품 및 소운반



자재 납품 및 소운반

소만1단지부영아파트 단지내 환경개선공사



철거공사중



철거공사중

소만1단지부영아파트 단지내 환경개선공사



철거공사중



철거공사중

소만1단지부영아파트 단지내 환경개선공사



철거공사중



철거공사중

소만1단지부영아파트 단지내 환경개선공사



철거공사중



철거공사중

소만1단지부영아파트 단지내 환경개선공사



철거공사중



철거공사중

소만1단지부영아파트 단지내 환경개선공사




철거공사중



철거공사중

소만1단지부영아파트 단지내 환경개선공사



철거공사중




철거공사중

소만1단지부영아파트 단지내 환경개선공사



철거공사중



철거공사중

소만1단지부영아파트 단지내 환경개선공사



철거공사중




철거공사중

소만1단지부영아파트 단지내 환경개선공사




집수정 및 배수로 설치공사



집수정 및 배수로 설치공사

소만1단지부영아파트 단지내 환경개선공사



집수정 및 배수로 설치공사



집수정 및 배수로 설치공사

소만1단지부영아파트 단지내 환경개선공사



집수정 및 배수로 설치공사



집수정 및 배수로 설치공사

소만1단지부영아파트 단지내 환경개선공사



집수정 및 배수로 설치공사



집수정 및 배수로 설치공사

소만1단지부영아파트 단지내 환경개선공사



집수정 및 배수로 설치공사



집수정 및 배수로 설치공사

소만1단지부영아파트 단지내 환경개선공사



집수정 및 배수로 설치공사



집수정 및 배수로 설치공사

소만1단지부영아파트 단지내 환경개선공사



집수정 및 배수로 설치공사



집수정 및 배수로 설치공사

소만1단지부영아파트 단지내 환경개선공사



집수정 및 배수로 설치공사



집수정 및 배수로 설치공사

소만1단지부영아파트 단지내 환경개선공사



집수정 및 배수로 설치공사



집수정 및 배수로 설치공사

소만1단지부영아파트 단지내 환경개선공사



경계석 설치공사



경계석 설치공사

소만1단지부영아파트 단지내 환경개선공사



경계석 설치공사



경계석 설치공사

소만1단지부영아파트 단지내 환경개선공사




경계석 설치공사



경계석 설치공사

소만1단지부영아파트 단지내 환경개선공사



경계석 설치공사



경계석 설치공사

소만1단지부영아파트 단지내 환경개선공사



경계석 설치공사



경계석 설치공사

소만1단지부영아파트 단지내 환경개선공사



경계석 설치공사



경계석 설치공사

소만1단지부영아파트 단지내 환경개선공사



경계석 설치공사



경계석 설치공사

소만1단지부영아파트 단지내 환경개선공사



경계석 설치공사



경계석 설치공사

소만1단지부영아파트 단지내 환경개선공사



경계석 설치공사



경계석 설치공사

소만1단지부영아파트 단지내 환경개선공사



측구 설치공사




측구 설치공사

소만1단지부영아파트 단지내 환경개선공사



측구 설치공사



측구 설치공사

소만1단지부영아파트 단지내 환경개선공사



측구 설치공사



측구 설치공사

소만1단지부영아파트 단지내 환경개선공사




측구 설치공사



측구 설치공사

소만1단지부영아파트 단지내 환경개선공사



측구 설치공사



측구 설치공사

소만1단지부영아파트 단지내 환경개선공사



측구 설치공사



측구 설치공사

소만1단지부영아파트 단지내 환경개선공사



측구 설치공사



측구 설치공사

소만1단지부영아파트 단지내 환경개선공사



측구 설치공사



측구 설치공사

소만1단지부영아파트 단지내 환경개선공사



보도블럭 설치공사




보도블럭 설치공사

소만1단지부영아파트 단지내 환경개선공사



보도블럭 설치공사



보도블럭 설치공사

소만1단지부영아파트 단지내 환경개선공사



보도블럭 설치공사



보도블럭 설치공사

소만1단지부영아파트 단지내 환경개선공사




보도블럭 설치공사



보도블럭 설치공사

소만1단지부영아파트 단지내 환경개선공사




보도블럭 설치공사



보도블럭 설치공사

소만1단지부영아파트 단지내 환경개선공사



보도블럭 설치공사



보도블럭 설치공사

소만1단지부영아파트 단지내 환경개선공사



보도블럭 설치공사



보도블럭 설치공사

소만1단지부영아파트 단지내 환경개선공사



보도블럭 설치공사




보도블럭 설치공사

소만1단지부영아파트 단지내 환경개선공사



보도블럭 설치공사



보도블럭 설치공사

소만1단지부영아파트 단지내 환경개선공사



아스콘 포장공사중




아스콘 포장공사중

소만1단지부영아파트 단지내 환경개선공사



아스콘 포장공사중



아스콘 포장공사중

소만1단지부영아파트 단지내 환경개선공사



아스콘 포장공사중



아스콘 포장공사중

소만1단지부영아파트 단지내 환경개선공사



아스콘 포장공사중



아스콘 포장공사중

소만1단지부영아파트 단지내 환경개선공사



아스콘 포장공사중



아스콘 포장공사중

소만1단지부영아파트 단지내 환경개선공사



아스콘 포장공사중



아스콘 포장공사중

소만1단지부영아파트 단지내 환경개선공사



아스콘 포장공사중



아스콘 포장공사중

소만1단지부영아파트 단지내 환경개선공사



아스콘 포장공사중



아스콘 포장공사중

소만1단지부영아파트 단지내 환경개선공사



공사후



공사후

소만1단지부영아파트 단지내 환경개선공사




공사후



공사후

소만1단지부영아파트 단지내 환경개선공사



공사후



공사후

소만1단지부영아파트 단지내 환경개선공사



공사후




공사후

소만1단지부영아파트 단지내 환경개선공사



공사후




공사후

소만1단지부영아파트 단지내 환경개선공사



공사후



공사후

소만1단지부영아파트 단지내 환경개선공사



공사후



공사후

소만1단지부영아파트 단지내 환경개선공사



공사후



공사후

소만1단지부영아파트 단지내 환경개선공사



공사후



공사후

소만1단지부영아파트 단지내 환경개선공사



공사후



공사후

소만1단지부영아파트 단지내 환경개선공사



공사후



공사후

소만1단지부영아파트 단지내 환경개선공사



공사후



공사후

소만1단지부영아파트 단지내 환경개선공사



공사후



공사후

소만1단지부영아파트 단지내 환경개선공사



공사후



공사후

삼창엔지니어링(주)

서울시 강동구 양재대로 125길 47 2층

대표전화: 02-485-5123 / 팩스: 02-485-4454

www.삼창.kr