

준 공사 진 첩

일산동양아파트
단지 내 환경 개선공사
(보도블럭 교체공사)



2023년 10월 19일

삼창엔지니어링 주식회사

준공 사진

○ 공사명 : 단지 내 환경 개선공사



사진설명

공사 전



사진설명

공사 전

준공 사진

○ 공사명 : 단지 내 환경 개선공사



사진설명

공사 전



사진설명

공사 전


준공 사진

○ 공사명 : 단지 내 환경 개선공사



사진설명

공사 전



사진설명

공사 전

준공 사진

○ 공사명 : 단지 내 환경 개선공사



사진설명

공사 전



사진설명

공사 전


준공 사진

○ 공사명 : 단지 내 환경 개선공사



사진설명

공사 전



사진설명

공사 전

준공 사진

○ 공사명 : 단지 내 환경 개선공사



사진설명

공사 전




사진설명

공사 전


준공 사진

○ 공사명 : 단지 내 환경 개선공사



사진설명

공사 전



사진설명

공사 전

준공 사진

○ 공사명 : 단지 내 환경 개선공사



사진설명

공사 전



사진설명

공사 전

현 공사 전

○ 공사명 : 단지 내 환경 개선공사



사진설명

공사 전



사진설명

공사 전

현 공 사 진

○ 공사명 : 단지 내 환경 개선공사



사진설명

공사 전



사진설명

공사 전

준공 사진

○ 공사명 : 단지 내 환경 개선공사



사진설명

공사 안전교육



사진설명

안전휀스 설치

준공 사진

○ 공사명 : 단지 내 환경 개선공사



사진설명

산책로 보도블럭 철거



사진설명

산책로 보도블럭 철거

준공 사진

○ 공사명 : 단지 내 환경 개선공사



사진설명

공사 전



사진설명

공사 전

준공 사진

○ 공사명 : 단지 내 환경 개선공사



사진설명

산책로 집수정 설치



사진설명

산책로 집수정 설치

竣 工 사 진

○ 공사명 : 단지 내 환경 개선공사



사진설명

산책로 집수정 설치



사진설명

산책로 집수정 설치

준공 사진

○ 공사명 : 단지 내 환경 개선공사



사진설명

휴게공간 보도블럭 철거



사진설명

휴게공간 보도블럭 철거

준공 사진

○ 공사명 : 단지 내 환경 개선공사



사진설명

휴게공간 보도블럭 철거



사진설명

보차도 보도블럭 철거

준공 사진

○ 공사명 : 단지 내 환경 개선공사



사진설명

보차도 보도블럭 철거



사진설명

보차도 보도블럭 철거

준공 사진

○ 공사명 : 단지 내 환경 개선공사



사진설명

보차도 보도블럭 철거



사진설명

보차도 보도블럭 철거

준공 사진

○ 공사명 : 단지 내 환경 개선공사



사진설명

놀이터 보도블럭 철거



사진설명

놀이터 보도블럭 철거

준공 사진

○ 공사명 : 단지 내 환경 개선공사



사진설명

보차도 보도블럭 철거



사진설명

보차도 보도블럭 철거


준공 사진

○ 공사명 : 단지 내 환경 개선공사



사진설명

휴게공간 통행로 배수시설 설치



사진설명

휴게공간 통행로 배수시설 설치

준공 사진

○ 공사명 : 단지 내 환경 개선공사



사진설명

휴게공간 통행로 배수시설 설치



사진설명

휴게공간 통행로 배수시설 설치

준공 사진

○ 공사명 : 단지 내 환경 개선공사



사진설명

휴게공간 통행로 배수시설 설치



사진설명

휴게공간 통행로 배수시설 설치

준공 사진

○ 공사명 : 단지 내 환경 개선공사



사진설명

자재입고



사진설명

자재입고

준공 사진

○ 공사명 : 단지 내 환경 개선공사



사진설명

자재입고

ENGINEERING



사진설명

자재입고

준공 사진

○ 공사명 : 단지 내 환경 개선공사



사진설명

자재입고

ENGINEERING



사진설명

자재입고

준공 사진

○ 공사명 : 단지 내 환경 개선공사



사진설명

자재입고

ENGINEERING



사진설명

자재입고

준공 사진

○ 공사명 : 단지 내 환경 개선공사



사진설명

자재입고

ENGINEERING



사진설명

자재입고

준공 사진

○ 공사명 : 단지 내 환경 개선공사



사진설명

자재입고

ENGINEERING



사진설명

자재입고

준공 사진

○ 공사명 : 단지 내 환경 개선공사



사진설명

자재입고

ENGINEERING



사진설명

자재입고

준공 사진

○ 공사명 : 단지 내 환경 개선공사



사진설명	자재입고
------	------



사진설명	자재입고
------	------

준공 사진

○ 공사명 : 단지 내 환경 개선공사



사진설명

모래 다짐

ENGINEERING



사진설명

보차도 화강블럭 교체

준공 사진

○ 공사명 : 단지 내 환경 개선공사



사진설명

보차도 보도블럭 교체

ENGINEERING



사진설명

보차도 보도블럭 교체

준공 사진

○ 공사명 : 단지 내 환경 개선공사



사진설명

보차도 보도블럭 교체

ENGINEERING



사진설명

보차도 보도블럭 교체

준공 사진

○ 공사명 : 단지 내 환경 개선공사



사진설명

보차도 보도블럭 교체

ENGINEERING




사진설명

휴게공간 보도블럭 교체

준공 사진

○ 공사명 : 단지 내 환경 개선공사



사진설명

휴게공간 화강블럭 교체



사진설명

자전거 보관소 화강블럭 교체

준공 사진

○ 공사명 : 단지 내 환경 개선공사



사진설명

화강블럭 규사 살포작업

ENGINEERING



사진설명

화강블럭 규사 살포작업

준공 사진


○ 공사명 : 단지 내 환경 개선공사



사진설명

화강블럭 진동 다짐작업

ENGINEERING




사진설명

화강블럭 진동 다짐작업

준공 사진

○ 공사명 : 단지 내 환경 개선공사



사진설명

화강블럭 진동 다짐작업

ENGINEERING



사진설명

화강블럭 진동 다짐작업

준공 사진


○ 공사명 : 단지 내 환경 개선공사



사진설명

화강블럭 설치완료

ENGINEERING




사진설명

화강블럭 설치완료

준공 사진


○ 공사명 : 단지 내 환경 개선공사



사진설명

화강블럭 설치완료

ENGINEERING



사진설명

화강블럭 설치완료

준공 사진

○ 공사명 : 단지 내 환경 개선공사



사진설명

화강블럭 설치완료

ENGINEERING



사진설명

화강블럭 설치완료

준공 사진

○ 공사명 : 단지 내 환경 개선공사



사진설명

화강블럭 설치완료

ENGINEERING



사진설명

화강블럭 설치완료

준공 사진

○ 공사명 : 단지 내 환경 개선공사



사진설명

화강블럭 설치완료

ENGINEERING



사진설명

화강블럭 설치완료

준공 사진

○ 공사명 : 단지 내 환경 개선공사



사진설명

화강블럭 설치완료

ENGINEERING



사진설명

화강블럭 설치완료

준공 사진

○ 공사명 : 단지 내 환경 개선공사



사진설명

화강블럭 설치완료

ENGINEERING



사진설명

화강블럭 설치완료

준공 사진

○ 공사명 : 단지 내 환경 개선공사



사진설명

화강블럭 설치완료

ENGINEERING




사진설명

화강블럭 설치완료

준공 사진


○ 공사명 : 단지 내 환경 개선공사



사진설명

화강블럭 설치완료

ENGINEERING



사진설명

화강블럭 설치완료

준공 사진

○ 공사명 : 단지 내 환경 개선공사



사진설명

화강블럭 설치완료

ENGINEERING



사진설명

화강블럭 설치완료


준공 사진

○ 공사명 : 단지 내 환경 개선공사



사진설명

균열 및 파손 대리석 철거



사진설명

균열 및 파손 대리석 철거

준공 사진

○ 공사명 : 단지 내 환경 개선공사



사진설명

균열 및 파손 대리석 철거



사진설명

균열 및 파손 대리석 철거

竣 공 사 진

○ 공사명 : 단지 내 환경 개선공사



사진설명

현관입구 계단 대리석 교체

ENGINEERING



사진설명

현관입구 계단 대리석 교체

준공 사진

○ 공사명 : 단지 내 환경 개선공사



사진설명

현관입구 계단 대리석 교체

ENGINEERING



사진설명

현관입구 계단 대리석 교체

준공 사진

○ 공사명 : 단지 내 환경 개선공사



사진설명

현관입구 장애인 램프 바닥 프라이머 도포



사진설명

현관입구 장애인 램프 바닥 프라이머 도포

준공 사진

○ 공사명 : 단지 내 환경 개선공사



사진설명

현관입구 장애인 램프 바닥 프라이머 도포

ENGINEERING




사진설명

현관입구 장애인 램프 바닥 프라이머 도포

준공 사진

○ 공사명 : 단지 내 환경 개선공사



사진설명

현관입구 장애인 램프 바닥 우레탄 상도 논슬립 도포

ENGINEERING



사진설명

현관입구 장애인 램프 바닥 우레탄 상도 논슬립 도포

준공 사진

○ 공사명 : 단지 내 환경 개선공사



사진설명

현관입구 장애인 램프 바닥 우레탄 상도 논슬립 도포

ENGINEERING



사진설명

현관입구 장애인 램프 바닥 우레탄 상도 논슬립 도포

준공 사진

○ 공사명 : 단지 내 환경 개선공사



사진설명

현관입구 장애인 램프 바닥 우레탄 상도 논슬립 도포

ENGINEERING



사진설명

현관입구 장애인 램프 바닥 우레탄 상도 논슬립 도포

준공 사진

○ 공사명 : 단지 내 환경 개선공사



사진설명

폐기물 처리작업

ENGINEERING



사진설명

폐기물 처리작업

준공 사진

○ 공사명 : 단지 내 환경 개선공사



사진설명

폐기물 처리작업

ENGINEERING



사진설명

폐기물 처리작업

준공 사진

○ 공사명 : 단지 내 환경 개선공사



사진설명

폐기물 처리작업



사진설명

폐기물 처리작업