

공사사진철

공사명 : 오류동부골든아파트
(단지내 환경 개선공사)



삼창엔지니어링(주)

공사명 :단지내 환경개선공사



공사전



공사전

공사명 :단지내 환경개선공사



공사전



공사전

공사명 :단지내 환경개선공사



공사전



공사전

공사명 :단지내 환경개선공사



공사전



공사전

공사명 :단지내 환경개선공사



공사전



공사전

공사명 :단지내 환경개선공사



따릉이보관소 철거중




따릉이보관소 철거중

공사명 :단지내 환경개선공사



계단철거 공사중




계단철거 공사중

공사명 :단지내 환경개선공사



계단철거 공사중




재활용 분리수거장 바닥 면처리 공사중

공사명 :단지내 환경개선공사




재활용 분리수거장 바닥 면처리 공사중



205동 옆 계단 철거 작업중

공사명 :단지내 환경개선공사



계단 철물 보강후 미장 작업중



계단 철물 보강후 미장 작업중

공사명 :단지내 환경개선공사



계단 철물 보강후 미장 작업중



계단 철물 보강후 미장 작업중

공사명 :단지내 환경개선공사



계단 철물 보강후 미장 작업중




계단 철물 보강후 미장 작업중

공사명 :단지내 환경개선공사



204동,205동앞 화단 철거 작업중



204동,205동앞 화단 철거 작업중

공사명 :단지내 환경개선공사



204동,205동앞 화단 철거 작업중



204동,205동앞 화단 철거 작업중

공사명 :단지내 환경개선공사



204동,205동앞 화단 철거 작업중



204동,205동앞 화단 철거 작업중

공사명 :단지내 환경개선공사



207동 옆 화단 철거 작업중



207동 옆 화단 철거 작업중

공사명 :단지내 환경개선공사



207동 앞 경비실 앞 보도블럭 축소 공사중



207동 앞 경비실 앞 보도블럭 축소 공사후

공사명 :단지내 환경개선공사



관리사무소 뒤 재활용장 조적 철거 작업중



205동앞 재활용장 축소 공사중

공사명 :단지내 환경개선공사



207동옆 화단 레미콘 타설후



207동옆 화단 레미콘 타설후

공사명 :단지내 환경개선공사



207동앞 경비실 레미콘 타설후



207동뒤 화단 레미콘 타설후

공사명 :단지내 환경개선공사



205동앞 재활용장 레미콘 타설후



204동앞 재활용장 레미콘 타설후

공사명 :단지내 환경개선공사



204동 205동 앞 화단 레미콘 타설후



201동 앞 화단 레미콘 타설후

공사명 :단지내 환경개선공사



207동 앞 경비실 아스콘 포장공사중



207동옆 화단 아스콘 포장공사중

공사명 :단지내 환경개선공사



207동옆 화단 아스콘 포장공사중



207동옆 화단 아스콘 포장공사중

공사명 :단지내 환경개선공사



204동, 205동 앞 화단 아스콘 포장 공사중



204동, 205동 앞 화단 아스콘 포장 공사중

공사명 :단지내 환경개선공사



204동, 205동 앞 화단 아스콘 포장 공사중



204동, 205동 앞 화단 아스콘 포장 공사중

공사명 :단지내 환경개선공사



204동, 205동 앞 화단 아스콘 포장 공사중




204동, 205동 앞 화단 아스콘 포장 공사중

공사명 :단지내 환경개선공사



205동 경비실 앞 아스콘 포장 공사중




205동 경비실 앞 아스콘 포장 공사중

공사명 :단지내 환경개선공사



정문 출입구 아스콘 포장 공사중



정문 출입구 아스콘 포장 공사중

공사명 :단지내 환경개선공사



차선 도색 작업중



차선 도색 작업중

공사명 :단지내 환경개선공사



차선 도색 작업중




차선 도색 작업중

공사명 :단지내 환경개선공사



차선 도색 작업중



차선 도색 작업중

공사명 :단지내 환경개선공사



204동옆 계단 우레탄 방수 및 논습립 설치공사중



204동옆 계단 우레탄 방수 및 논습립 설치공사중

공사명 :단지내 환경개선공사



204동옆 계단 우레탄 방수 및 논습립 설치공사중



204동앞 재활용장 바닥 우레탄 방수 공사중

공사명 :단지내 환경개선공사



201동앞 재활용장 바닥 우레탄 방수 공사중



201동앞 재활용장 바닥 우레탄 방수 공사중

공사명 :단지내 환경개선공사



공사후



공사후

공사명 :단지내 환경개선공사



공사후



공사후

공사명 :단지내 환경개선공사



공사후



공사후

공사명 :단지내 환경개선공사



공사후



공사후

공사명 :단지내 환경개선공사



공사후



공사후