

공사사진철

[공사전]

공사명 : 보광 신동아 아파트
균열보수 및 재 도장공사



삼창엔지니어링(주)

보광 신동아아파트 균열보수 및 재 도장공사




공사전



공사전

보광 신동아아파트 균열보수 및 재 도장공사



공사전



공사전

보광 신동아아파트 균열보수 및 재 도장공사



공사전



공사전

보광 신동아아파트 균열보수 및 재 도장공사



공사전




공사전

보광 신동아아파트 균열보수 및 재 도장공사



공사전



공사전

보광 신동아아파트 균열보수 및 재 도장공사



공사전



공사전

공사사진철

[외부 고압세척 및 균열보수]

공사명 : 보광 신동아아파트
균열보수 및 재 도장공사




삼창엔지니어링(주)

보광 신동아아파트 균열보수 및 재 도장공사



외부고압세척



외부고압세척

보광 신동아아파트 균열보수 및 재 도장공사



외부고압세척



외부고압세척

보광 신동아아파트 균열보수 및 재 도장공사




외부균열보수



외부균열보수

보광 신동아아파트 균열보수 및 재 도장공사



외부균열보수



외부균열보수

보광 신동아아파트 균열보수 및 재 도장공사



외부균열보수



외부균열보수

보광 신동아아파트 균열보수 및 재 도장공사



외부균열보수



외부균열보수

보광 신동아아파트 균열보수 및 재 도장공사



외부균열보수



외부균열보수

공사사진철

[외부 바인더 도장]

공사명 : 보광 신동아아파트
균열보수 및 재 도장공사



삼창엔지니어링(주)

보광 신동아아파트 균열보수 및 재 도장공사



외부수성바인다도장



외부수성바인다도장

보광 신동아아파트 균열보수 및 재 도장공사



외부수성바인다도장



외부수성바인다도장

공사사진철

[외부 수성 도장]

공사명 : 보광 신동아아파트
균열보수 및 재 도장공사



삼창엔지니어링(주)

보광 신동아아파트 균열보수 및 재 도장공사



외부수성도장



외부수성도장

보광 신동아아파트 균열보수 및 재 도장공사



외부수성도장



외부수성도장

보광 신동아아파트 균열보수 및 재 도장공사



외부수성도장



외부수성도장

보광 신동아아파트 균열보수 및 재 도장공사



외부그래픽



외부그래픽

보광 신동아아파트 균열보수 및 재 도장공사



외부그래픽



외부그래픽

공사사진철

[부대시설 도장]

공사명 : 보광 신동아아파트
균열보수 및 재 도장공사



삼창엔지니어링(주)

보광 신동아아파트 균열보수 및 재 도장공사



부대시설도장



부대시설도장

보광 신동아아파트 균열보수 및 재 도장공사



부대시설도장



부대시설도장

공사사진철

[공사완료]

공사명 : 보광 신동아아파트
균열보수 및 재 도장공사



삼창엔지니어링(주)

보광 신동아아파트 균열보수 및 재 도장공사



7

공사마감



공사마감

보광 신동아아파트 균열보수 및 재 도장공사



공사마감




공사마감

보광 신동아아파트 균열보수 및 재 도장공사



공사마감



공사마감

보광 신동아아파트 균열보수 및 재 도장공사



공사마감



공사마감

보광 신동아아파트 균열보수 및 재 도장공사



공사마감



공사마감

보광 신동아아파트 균열보수 및 재 도장공사



공사마감



공사마감

보광 신동아아파트 균열보수 및 재 도장공사



폐기물



폐기물

보광 신동아아파트 균열보수 및 재 도장공사



폐기를 처리



폐기를 처리