
공사 전


[공사명] 서강 한화오벨리스크 스위트 지하주차장 내벽 균열보수 및 재 도장공사



공사명: 서강 한화오벨리스크 스위트 지하주차장 내벽 균열보수 및 재 도장공사



공사 전 : 지하주차장 B3F



공사 전 : 지하주차장 B3F

공사명: 서강 한화오벨리스크 스위트 지하주차장 내벽 균열보수 및 재 도장공사



공사 전 : 지하주차장 B3F



공사 전 : 지하주차장 B3F 램프진입로

공사명: 서강 한화오벨리스크 스위트 지하주차장 내벽 균열보수 및 재 도장공사



공사 전 : 지하주차장 B2F



공사 전 : 지하주차장 B2F

공사명: 서강 한화오벨리스크 스위트 지하주차장 내벽 균열보수 및 재 도장공사



공사 전 : 지하주차장 B2F




공사 전 : 지하주차장 B2F 램프진입로

공사명: 서강 한화오벨리스크 스위트 지하주차장 내벽 균열보수 및 재 도장공사




공사 전 : 지하주차장 B1F




공사 전 : 지하주차장 B1F

공사명: 서강 한화오벨리스크 스위트 지하주차장 내벽 균열보수 및 재 도장공사



공사 전 : 지하주차장 B1F



공사 전 : 지하주차장 B1F 램프진입로

공사명: 서강 한화오벨리스크 스위트 지하주차장 내벽 균열보수 및 재 도장공사



공사 전 : 지하주차장 E/V홀 내부




공사 전 : 지하주차장 E/V홀 내부

공사 중


[공사명] 서강 한화오벨리스크 스위트 지하주차장 내벽 균열보수 및 재 도장공사

SC
ENGINEERING

공사명: 서강 한화오벨리스크 스위트 지하주차장 내벽 균열보수 및 재 도장공사




공사 중 : 지하주차장 기둥보호대 철거



공사 중 : 지하주차장 기둥보호대 철거

공사명: 서강 한화오벨리스크 스위트 지하주차장 내벽 균열보수 및 재 도장공사



공사 중 : 지하주차장 기둥보호대 철거



공사 중 : 지하주차장 기둥보호대 철거

공사명: 서강 한화오벨리스크 스위트 지하주차장 내벽 균열보수 및 재 도장공사



공사 중 : 지하주차장 내부 균열보수



공사 중 : 지하주차장 내부 균열보수

공사명: 서강 한화오벨리스크 스위트 지하주차장 내벽 균열보수 및 재 도장공사



공사 중 : 지하주차장 내부 균열보수



공사 중 : 지하주차장 내부 균열보수

공사명: 서강 한화오벨리스크 스위트 지하주차장 내벽 균열보수 및 재 도장공사



공사 중 : 지하주차장 내부 균열보수



공사 중 : 지하주차장 내부 균열보수

공사명: 서강 한화오벨리스크 스위트 지하주차장 내벽 균열보수 및 재 도장공사



공사 중 : 지하주차장 내부도장



공사 중 : 지하주차장 내부도장

공사명: 서강 한화오벨리스크 스위트 지하주차장 내벽 균열보수 및 재 도장공사



공사 중 : 지하주차장 내부도장




공사 중 : 지하주차장 내부도장

공사명: 서강 한화오벨리스크 스위트 지하주차장 내벽 균열보수 및 재 도장공사



공사 중 : 지하주차장 내부도장




공사 중 : 지하주차장 내부도장

공사명: 서강 한화오벨리스크 스위트 지하주차장 내벽 균열보수 및 재 도장공사



공사 중 : 지하주차장 내부도장




공사 중 : 지하주차장 내부도장

공사명: 서강 한화오벨리스크 스위트 지하주차장 내벽 균열보수 및 재 도장공사



공사 중 : 지하주차장 내부도장



공사 중 : 지하주차장 내부도장

공사명: 서강 한화오벨리스크 스위트 지하주차장 내벽 균열보수 및 재 도장공사




공사 중 : 지하주차장 내부도장



공사 중 : 지하주차장 내부도장

공사명: 서강 한화오벨리스크 스위트 지하주차장 내벽 균열보수 및 재 도장공사



공사 중 : 지하주차장 내부도장



공사 중 : 지하주차장 내부도장

공사명: 서강 한화오벨리스크 스위트 지하주차장 내벽 균열보수 및 재 도장공사



공사 중 : 주차장 그래픽도장




공사 중 : 주차장 그래픽도장

공사명: 서강 한화오벨리스크 스위트 지하주차장 내벽 균열보수 및 재 도장공사



공사 중 : 주차장 그래픽도장



공사 중 : 주차장 그래픽도장

공사명: 서강 한화오벨리스크 스위트 지하주차장 내벽 균열보수 및 재 도장공사



공사 중 : 주차장 그래픽도장



공사 중 : 주차장 그래픽도장

공사명: 서강 한화오벨리스크 스위트 지하주차장 내벽 균열보수 및 재 도장공사



공사 중 : 주차장 기둥보호대 설치




공사 중 : 주차장 기둥보호대 설치

공사명: 서강 한화오벨리스크 스위트 지하주차장 내벽 균열보수 및 재 도장공사



공사 중 : 주차장 기둥보호대 설치



공사 중 : 주차장 기둥보호대 설치

공사명: 서강 한화오벨리스크 스위트 지하주차장 내벽 균열보수 및 재 도장공사



공사 중 : E/V홀 내부 균열보수



공사 중 : E/V홀 내부 균열보수

공사명: 서강 한화오벨리스크 스위트 지하주차장 내벽 균열보수 및 재 도장공사



공사 중 : E/V홀 내부 수성도장



공사 중 : E/V홀 내부 무늬코트 도장

공사명: 서강 한화오벨리스크 스위트 지하주차장 내벽 균열보수 및 재 도장공사



공사 중 : E/V홀 내부 무늬코트 도장



공사 중 : E/V홀 내부 무늬코트 도장

공사명: 서강 한화오벨리스크 스위트 지하주차장 내벽 균열보수 및 재 도장공사



공사 중 : E/V홀 내부 무늬코트 코팅도장




공사 중 : E/V홀 내부 걸레받이 도장

공사 후


[공사명] 서강 한화오벨리스크 스위트 지하주차장 내벽 균열보수 및 재 도장공사

SC
ENGINEERING

공사명: 서강 한화오벨리스크 스위트 지하주차장 내벽 균열보수 및 재 도장공사




공사 후 : B3F 지하주차장 내부



공사 후 : B3F 지하주차장 내부

공사명: 서강 한화오벨리스크 스위트 지하주차장 내벽 균열보수 및 재 도장공사




공사 후 : B3F 지하주차장 내부




공사 후 : B3F 진입로내부

공사명: 서강 한화오벨리스크 스위트 지하주차장 내벽 균열보수 및 재 도장공사




공사 후 : B2F 지하주차장 내부



공사 후 : B2F 지하주차장 내부

공사명: 서강 한화오벨리스크 스위트 지하주차장 내벽 균열보수 및 재 도장공사



공사 후 : B2F 지하주차장 내부




공사 후 : B2F 진입로내부

공사명: 서강 한화오벨리스크 스위트 지하주차장 내벽 균열보수 및 재 도장공사




공사 후 : B1F 지하주차장 내부



공사 후 : B1F 지하주차장 내부

공사명: 서강 한화오벨리스크 스위트 지하주차장 내벽 균열보수 및 재 도장공사



공사 후 : B1F 지하주차장 내부



공사 후 : B1F 진입로내부

공사명: 서강 한화오벨리스크 스위트 지하주차장 내벽 균열보수 및 재 도장공사



공사 후 : E/V홀 내부



공사 후 : E/V홀 내부