

준 공 사 진 첩

■ 논현 휴먼시아 동산마을아파트 ■

내,외부 균열보수 및 재도장 공사



삼창엔지니어링(주)

공사명 : 내, 외부 균열보수 및 재도장 공사



공사 전



공사 전

공사명 : 내, 외부 균열보수 및 재도장 공사



공사 전



공사 전

공사명 : 내, 외부 균열보수 및 재도장 공사



공사 전



공사 전

공사명 : 내, 외부 균열보수 및 재도장 공사



공사 전



공사 전

공사명 : 내, 외부 균열보수 및 재도장 공사



공사 전



공사 전

공사명 : 내, 외부 균열보수 및 재도장 공사



공사 전




공사 전

공사명 : 내, 외부 균열보수 및 재도장 공사



공사 전



공사 전

공사명 : 내, 외부 균열보수 및 재도장 공사




공사 전



공사 전

공사명 : 내, 외부 균열보수 및 재도장 공사



공사 전



공사 전

공사명 : 내, 외부 균열보수 및 재도장 공사



공사 전



공사 전

공사명 : 내, 외부 균열보수 및 재도장 공사




공사 전



공사 전

공사명 : 내, 외부 균열보수 및 재도장 공사



공사 전




공사 전

공사명 : 내, 외부 균열보수 및 재도장 공사



공사 전



공사 전

공사명 : 내, 외부 균열보수 및 재도장 공사



공사 전



공사 전

공사명 : 내, 외부 균열보수 및 재도장 공사



공사 전



공사 전

공사명 : 내, 외부 균열보수 및 재도장 공사



공사 전




공사 전

공사명 : 내, 외부 균열보수 및 재도장 공사



공사 전




공사 전

공사명 : 내, 외부 균열보수 및 재도장 공사



공사 전



공사 전

공사명 : 내, 외부 균열보수 및 재도장 공사



공사 전



공사 전

공사명 : 내, 외부 균열보수 및 재도장 공사



공사 전



공사 전

공사명 : 내, 외부 균열보수 및 재도장 공사



공사 전



공사 전

공사명 : 내, 외부 균열보수 및 재도장 공사



공사 전




공사 전

공사명 : 내, 외부 균열보수 및 재도장 공사



공사 전



공사 전

공사명 : 내, 외부 균열보수 및 재도장 공사




공사 전



공사 전

공사명 : 내, 외부 균열보수 및 재도장 공사



공사 전



공사 전

공사명 : 내, 외부 균열보수 및 재도장 공사



공사 전



공사 전

공사명 : 내, 외부 균열보수 및 재도장 공사



공사 전



공사 전

공사명 : 내, 외부 균열보수 및 재도장 공사



공사 전



공사 전

공사명 : 내, 외부 균열보수 및 재도장 공사



공사 전



공사 전

공사명 : 내, 외부 균열보수 및 재도장 공사



공사 전




공사 전

공사명 : 내, 외부 균열보수 및 재도장 공사



공사 전



공사 전

공사명 : 내, 외부 균열보수 및 재도장 공사



공사 전



공사 전

공사명 : 내, 외부 균열보수 및 재도장 공사



공사 전



공사 전

공사명 : 내, 외부 균열보수 및 재도장 공사



공사중 (내부 균열보수)



공사중 (내부 균열보수)

공사명 : 내, 외부 균열보수 및 재도장 공사



공사중 (내부 균열보수)



공사중 (내부 균열보수)

공사명 : 내, 외부 균열보수 및 재도장 공사



공사중 (수성페인트 작업)



공사중 (수성페인트 작업)

공사명 : 내, 외부 균열보수 및 재도장 공사



공사중 (수성페인트 작업)



공사중 (수성페인트 작업)

공사명 : 내, 외부 균열보수 및 재도장 공사



공사중 (수성페인트 작업)



공사중 (수성페인트 작업)

공사명 : 내, 외부 균열보수 및 재도장 공사



공사중 (수성페인트 작업)



공사중 (수성페인트 작업)

공사명 : 내, 외부 균열보수 및 재도장 공사



공사중 (뿔칠 전 보강작업)



공사중 (뿔칠 전 보강작업)

공사명 : 내, 외부 균열보수 및 재도장 공사



공사중 (뽐칠 전 보강작업)



공사중 (뽐칠 전 보강작업)

공사명 : 내, 외부 균열보수 및 재도장 공사



공사중 (무늬코트 뽐칠)



공사중 (무늬코트 뽐칠)

공사명 : 내, 외부 균열보수 및 재도장 공사



공사중 (무늬코트 뽐칠)



공사중 (무늬코트 뽐칠)

공사명 : 내, 외부 균열보수 및 재도장 공사



공사중 (무늬코트 뽐칠)



공사중 (무늬코트 뽐칠)

공사명 : 내, 외부 균열보수 및 재도장 공사



공사중 (걸레받이 페인트)



공사중 (걸레받이 페인트)

공사명 : 내, 외부 균열보수 및 재도장 공사



공사중 (걸레받이 페인트)



공사중 (걸레받이 페인트)

공사명 : 내, 외부 균열보수 및 재도장 공사



공사중 (걸레받이 페인트)



공사중 (걸레받이 페인트)

공사명 : 내, 외부 균열보수 및 재도장 공사



공사중 (고압세척)




공사중 (고압세척)

공사명 : 내, 외부 균열보수 및 재도장 공사



로프결속



로프결속

공사명 : 내, 외부 균열보수 및 재도장 공사



로프결속



로프결속

공사명 : 내, 외부 균열보수 및 재도장 공사



공사중 (고압세척)



공사중 (고압세척)

공사명 : 내, 외부 균열보수 및 재도장 공사



공사중 (고압세척)



공사중 (고압세척)

공사명 : 내, 외부 균열보수 및 재도장 공사



공사중 (고압세척)




공사중 (고압세척)

공사명 : 내, 외부 균열보수 및 재도장 공사



공사중 (공용창 코킹)



공사중 (공용창 코킹)

공사명 : 내, 외부 균열보수 및 재도장 공사



공사중 (공용창 코킹)




공사중 (공용창 코킹)

공사명 : 내, 외부 균열보수 및 재도장 공사



공사중 (공용창 코킹)



공사중 (공용창 코킹)

공사명 : 내, 외부 균열보수 및 재도장 공사




공사중 (균열보수)



공사중 (균열보수)

공사명 : 내, 외부 균열보수 및 재도장 공사



공사중 (균열보수)



공사중 (균열보수)

공사명 : 내, 외부 균열보수 및 재도장 공사



공사중 (균열보수)



공사중 (균열보수)

공사명 : 내, 외부 균열보수 및 재도장 공사



공사중 (균열보수)



공사중 (균열보수)

공사명 : 내, 외부 균열보수 및 재도장 공사




공사중 (균열보수)



공사중 (균열보수)

공사명 : 내, 외부 균열보수 및 재도장 공사



공사중 (바인다도포)



공사중 (바인다도포)

공사명 : 내, 외부 균열보수 및 재도장 공사



공사중 (바인다도포)



공사중 (바인다도포)

공사명 : 내, 외부 균열보수 및 재도장 공사



공사중 (바인다도포)



공사중 (바인다도포)

공사명 : 내, 외부 균열보수 및 재도장 공사



공사중 (수성페인트 작업)



공사중 (수성페인트 작업)

공사명 : 내, 외부 균열보수 및 재도장 공사



공사중 (수성페인트 작업)



공사중 (수성페인트 작업)

공사명 : 내, 외부 균열보수 및 재도장 공사



공사중 (수성페인트 작업)




공사중 (수성페인트 작업)

공사명 : 내, 외부 균열보수 및 재도장 공사



공사중 (수성페인트 작업)



공사중 (수성페인트 작업)

공사명 : 내, 외부 균열보수 및 재도장 공사




공사중 (수성페인트 작업)



공사중 (수성페인트 작업)

공사명 : 내, 외부 균열보수 및 재도장 공사




공사중 (수성페인트 작업)



공사중 (수성페인트 작업)

공사명 : 내, 외부 균열보수 및 재도장 공사




공사중 (수성페인트 작업)




공사중 (수성페인트 작업)

공사명 : 내, 외부 균열보수 및 재도장 공사



공사중 (그래픽 작업)




공사중 (그래픽 작업)

공사명 : 내, 외부 균열보수 및 재도장 공사



공사중 (그래픽 작업)




공사중 (그래픽 작업)

공사명 : 내, 외부 균열보수 및 재도장 공사



공사중 (지하주차장 보양 작업)



공사중 (지하주차장 보양 작업)

공사명 : 내, 외부 균열보수 및 재도장 공사



공사중 (지하주차장 보양 작업)



공사중 (지하주차장 보양 작업)

공사명 : 내, 외부 균열보수 및 재도장 공사



공사중 (지하주차장 테이프 작업)



공사중 (지하주차장 테이프 작업)

공사명 : 내, 외부 균열보수 및 재도장 공사




공사중 (지하주차장 테이프 작업)




공사중 (지하주차장 테이프 작업)

공사명 : 내, 외부 균열보수 및 재도장 공사



공사중 (지하주차장 수성페인트 작업)



공사중 (지하주차장 수성페인트 작업)

공사명 : 내, 외부 균열보수 및 재도장 공사



공사중 (지하주차장 수성페인트 작업)



공사중 (지하주차장 수성페인트 작업)

공사명 : 내, 외부 균열보수 및 재도장 공사



공사중 (지하주차장 수성페인트 작업)



공사중 (지하주차장 수성페인트 작업)

공사명 : 내, 외부 균열보수 및 재도장 공사



공사중 (지하주차장 그래픽 작업)



공사중 (지하주차장 그래픽 작업)

공사명 : 내, 외부 균열보수 및 재도장 공사



공사중 (지하주차장 그래픽 작업)



공사중 (지하주차장 그래픽 작업)

공사명 : 내, 외부 균열보수 및 재도장 공사



공사중 (지하주차장 그래픽 작업)



공사중 (그래픽 작업)

공사명 : 내, 외부 균열보수 및 재도장 공사



공사명 : 내, 외부 균열보수 및 재도장 공사



공사명 : 내, 외부 균열보수 및 재도장 공사



공사명 : 내, 외부 균열보수 및 재도장 공사



공사명 : 내, 외부 균열보수 및 재도장 공사




공사명 : 내, 외부 균열보수 및 재도장 공사



공사명 : 내, 외부 균열보수 및 재도장 공사



공사명 : 내, 외부 균열보수 및 재도장 공사



공사명 : 내, 외부 균열보수 및 재도장 공사



공사명 : 내, 외부 균열보수 및 재도장 공사



공사명 : 내, 외부 균열보수 및 재도장 공사



공사중 (지상주차선 작업)



공사중 (지상주차선 작업)

공사명 : 내, 외부 균열보수 및 재도장 공사



공사중 (지상주차선 작업)



공사중 (지상주차선 작업)

공사명 : 내, 외부 균열보수 및 재도장 공사



공사완료



공사완료

공사명 : 내, 외부 균열보수 및 재도장 공사



공사완료



공사완료

공사명 : 내, 외부 균열보수 및 재도장 공사



공사완료



공사완료

공사명 : 내, 외부 균열보수 및 재도장 공사



공사완료



공사완료

공사명 : 내, 외부 균열보수 및 재도장 공사



공사완료



공사완료

공사명 : 내, 외부 균열보수 및 재도장 공사



공사완료



공사완료

공사명 : 내, 외부 균열보수 및 재도장 공사



공사완료



공사완료

공사명 : 내, 외부 균열보수 및 재도장 공사



공사완료



공사완료

공사명 : 내, 외부 균열보수 및 재도장 공사



공사완료



공사완료

공사명 : 내, 외부 균열보수 및 재도장 공사



공사완료



공사완료

공사명 : 내, 외부 균열보수 및 재도장 공사



공사완료




공사완료

공사명 : 내, 외부 균열보수 및 재도장 공사




공사완료



공사완료

공사명 : 내, 외부 균열보수 및 재도장 공사



공사완료



공사완료

공사명 : 내, 외부 균열보수 및 재도장 공사



공사완료



공사완료

공사명 : 내, 외부 균열보수 및 재도장 공사




공사완료



공사완료

공사명 : 내, 외부 균열보수 및 재도장 공사




공사완료



공사완료

공사명 : 내, 외부 균열보수 및 재도장 공사



공사완료



공사완료

공사명 : 내, 외부 균열보수 및 재도장 공사




공사완료



공사완료

공사명 : 내, 외부 균열보수 및 재도장 공사



공사완료



공사완료

공사명 : 내, 외부 균열보수 및 재도장 공사



공사완료



공사완료

공사명 : 내, 외부 균열보수 및 재도장 공사



공사완료



공사완료

공사명 : 내, 외부 균열보수 및 재도장 공사



공사완료



공사완료

공사명 : 내, 외부 균열보수 및 재도장 공사



공사완료



공사완료

공사명 : 내, 외부 균열보수 및 재도장 공사



공사완료



공사완료

공사명 : 내, 외부 균열보수 및 재도장 공사



공사완료



공사완료

공사명 : 내, 외부 균열보수 및 재도장 공사



공사완료




공사완료

공사명 : 내, 외부 균열보수 및 재도장 공사



공사완료



공사완료

공사명 : 내, 외부 균열보수 및 재도장 공사



공사완료



공사완료

공사명 : 내, 외부 균열보수 및 재도장 공사



공사완료



공사완료

공사명 : 내, 외부 균열보수 및 재도장 공사



공사완료



공사완료

공사명 : 내, 외부 균열보수 및 재도장 공사



공사완료



공사완료

공사명 : 내, 외부 균열보수 및 재도장 공사



공사완료



공사완료

공사명 : 내, 외부 균열보수 및 재도장 공사



폐기물 처리



폐기물 처리

공사명 : 내, 외부 균열보수 및 재도장 공사



폐기물 처리



폐기물 처리

공사명 : 내, 외부 균열보수 및 재도장 공사



폐기물 처리



폐기물 처리



T) 02-485-5123
F) 02-485-4454
E) samchangeng5123@naver.com
A) 서울시 강동구 양재대로 125길 47, 2층

도장·습식방수·석공사업·지반조성·포장공사업

재 도장 공사 및 에폭시 공사, 방수 공사 분야에서 기술 및 품질의 관리가 가장 우수한 기업