

# 공사사진철

---

공사명 : 영무예다음3차 아파트  
균열보수 및 재 도장공사



삼창엔지니어링(주)

영무예다음3차 아파트 균열보수 및 재 도장공사



공사전



공사전

영무예다음3차 아파트 균열보수 및 재 도장공사



공사전



공사전

## 영무예다음3차 아파트 균열보수 및 재 도장공사




공사전



공사전

영무예다음3차 아파트 균열보수 및 재 도장공사




공사전




공사전

영무에다음3차 아파트 균열보수 및 재 도장공사




공사전




공사전

영무에다음3차 아파트 균열보수 및 재 도장공사



공사전




공사전

영무예다음3차 아파트 균열보수 및 재 도장공사



지하주차장 내부 균열보수




지하주차장 내부 균열보수

영무예다음3차 아파트 균열보수 및 재 도장공사




지하주차장 내부 균열보수



지하주차장 내부 균열보수

영무예다음3차 아파트 균열보수 및 재 도장공사



지하주차장 내부도장



지하주차장 내부도장

영무에다음3차 아파트 균열보수 및 재 도장공사




지하주차장 내부도장




지하주차장 내부도장

영무에다음3차 아파트 균열보수 및 재 도장공사



지하주차장 내부도장



지하주차장 내부도장

영무에다음3차 아파트 균열보수 및 재 도장공사




지하주차장 내부도장



지하주차장 내부도장

영무예다음3차 아파트 균열보수 및 재 도장공사



지하주차장 그래픽



지하주차장 그래픽

영무예다음3차 아파트 균열보수 및 재 도장공사



지하주차장 그래픽



지하주차장 그래픽

## 영무예다음3차 아파트 균열보수 및 재 도장공사



고압세척



고압세척

영무예다음3차 아파트 균열보수 및 재 도장공사



고압세척



고압세척

영무예다음3차 아파트 균열보수 및 재 도장공사



코킹




코킹

영무예다음3차 아파트 균열보수 및 재 도장공사



코킹



코킹

영무예다음3차 아파트 균열보수 및 재 도장공사



균열보수



균열보수

영무에다음3차 아파트 균열보수 및 재 도장공사



균열보수



균열보수

영무예다음3차 아파트 균열보수 및 재 도장공사



균열보수




균열보수

영무에다음3차 아파트 균열보수 및 재 도장공사




균열보수



균열보수

영무예다음3차 아파트 균열보수 및 재 도장공사



바인더




바인더

영무예다음3차 아파트 균열보수 및 재 도장공사



바인더



바인더

영무예다음3차 아파트 균열보수 및 재 도장공사



외부수성도장



외부수성도장

영무예다음3차 아파트 균열보수 및 재 도장공사



외부수성도장



외부수성도장

영무예다음3차 아파트 균열보수 및 재 도장공사



외부수성도장



외부수성도장

영무예다음3차 아파트 균열보수 및 재 도장공사



외부수성도장



외부수성도장

영무예다음3차 아파트 균열보수 및 재 도장공사



외부수성도장



외부수성도장

영무예다음3차 아파트 균열보수 및 재 도장공사



외부수성도장



외부수성도장

영무예다음3차 아파트 균열보수 및 재 도장공사



외부그래픽



외부그래픽

영무예다음3차 아파트 균열보수 및 재 도장공사



외부그래픽



외부그래픽

영무예다음3차 아파트 균열보수 및 재 도장공사



공사마감



공사마감

영무예다음3차 아파트 균열보수 및 재 도장공사



공사마감



공사마감

영무예다음3차 아파트 균열보수 및 재 도장공사



공사마감




공사마감

영무예다음3차 아파트 균열보수 및 재 도장공사



공사마감



공사마감

영무예다음3차 아파트 균열보수 및 재 도장공사




공사마감



공사마감

영무에다음3차 아파트 균열보수 및 재 도장공사



공사마감




공사마감

영무예다음3차 아파트 균열보수 및 재 도장공사



공사마감



공사마감

# 공사사진철

## [몰딩 파손부위 부분 교체공사]

---

공사명 : 영무예다음3차 아파트  
몰딩 파손부위 부분 교체공사



삼창엔지니어링(주)

영무에다음3차 아파트 몰딩 파손부위 부분 교체공사



몰딩 보수




몰딩 보수

영무에다음3차 아파트 몰딩 파손부위 부분 교체공사



몰딩 보수




몰딩 보수

영무에다음3차 아파트 몰딩 파손부위 부분 교체공사



몰딩 보수



몰딩 보수