

공사사진철

[공사전]

공사명 : 구성역 효성해링턴플레이스
균열보수 및 재 도장공사



삼창엔지니어링(주)

구성역 호성해링턴플레이스 균열보수 및 재 도장공사



공사전



공사전

구성역 호성해링턴플레이스 균열보수 및 재 도장공사



공사전



공사전

구성역 호성해링턴플레이스 균열보수 및 재 도장공사



공사전



공사전

구성역 호성해링턴플레이스 균열보수 및 재 도장공사



공사전



공사전

구성역 호성해링턴플레이스 균열보수 및 재 도장공사



공사전



공사전

구성역 호성해링턴플레이스 균열보수 및 재 도장공사



공사전



공사전

구성역 호성해링턴플레이스 균열보수 및 재 도장공사



공사전




공사전

구성역 호성해링턴플레이스 균열보수 및 재 도장공사



공사전



공사전

구성역 호성해링턴플레이스 균열보수 및 재 도장공사



공사전



공사전

구성역 호성해링턴플레이스 균열보수 및 재 도장공사



공사전



공사전

구성역 호성해링턴플레이스 균열보수 및 재 도장공사



공사전



공사전

공사사진철

[내부도장]

공사명 : 구성역 효성해링턴플레이스
균열보수 및 재 도장공사



삼창엔지니어링(주)

구성역 호성해링턴플레이스 균열보수 및 재 도장공사



내부균열보수




내부균열보수

구성역 호성해링턴플레이스 균열보수 및 재 도장공사



내부균열보수



내부균열보수

구성역 호성해링턴플레이스 균열보수 및 재 도장공사



내부균열보수



내부균열보수

구성역 호성해링턴플레이스 균열보수 및 재 도장공사



내부도장



내부도장

구성역 호성해링턴플레이스 균열보수 및 재 도장공사



내부도장



내부도장

구성역 호성해링턴플레이스 균열보수 및 재 도장공사



내부도장



내부도장

구성역 호성해링턴플레이스 균열보수 및 재 도장공사



내부도장



내부도장

구성역 호성해링턴플레이스 균열보수 및 재 도장공사



무늬코트도장



무늬코트도장

구성역 호성해링턴플레이스 균열보수 및 재 도장공사



무늬코트도장



무늬코트도장

구성역 호성해링턴플레이스 균열보수 및 재 도장공사




무늬코트도장



무늬코트도장

구성역 호성해링턴플레이스 균열보수 및 재 도장공사



무늬코트 코팅도장



무늬코트 코팅도장

구성역 호성해링턴플레이스 균열보수 및 재 도장공사



걸레받이 도장



걸레받이 도장

구성역 호성해링턴플레이스 균열보수 및 재 도장공사



걸레받이 도장




걸레받이 도장

구성역 호성해링턴플레이스 균열보수 및 재 도장공사



걸레받이 도장




걸레받이 도장

구성역 호성해링턴플레이스 균열보수 및 재 도장공사



걸레받이 도장



걸레받이 도장

공사사진철

[부대시설도장]

공사명 : 구성역 효성해링턴플레이스
균열보수 및 재 도장공사



삼창엔지니어링(주)

구성역 호성해링턴플레이스 균열보수 및 재 도장공사




부대시설도장



부대시설도장

구성역 호성해링턴플레이스 균열보수 및 재 도장공사



부대시설도장



부대시설도장

구성역 호성해링턴플레이스 균열보수 및 재 도장공사



부대시설도장



부대시설도장

구성역 호성해링턴플레이스 균열보수 및 재 도장공사




부대시설도장




부대시설도장

구성역 호성해링턴플레이스 균열보수 및 재 도장공사




부대시설도장



부대시설도장

구성역 호성해링턴플레이스 균열보수 및 재 도장공사



부대시설도장




부대시설도장

구성역 효성해링턴플레이스 균열보수 및 재 도장공사



부대시설도장




부대시설도장

구성역 호성해링턴플레이스 균열보수 및 재 도장공사



부대시설도장




부대시설도장

구성역 호성해링턴플레이스 균열보수 및 재 도장공사



부대시설도장



부대시설도장

공사사진철

[외부도장]

공사명 : 구성역 효성해링턴플레이스
균열보수 및 재 도장공사



삼창엔지니어링(주)

구성역 호성해링턴플레이스 균열보수 및 재 도장공사



외부고압세척



외부고압세척

구성역 호성해링턴플레이스 균열보수 및 재 도장공사



외부고압세척



외부고압세척

구성역 호성해링턴플레이스 균열보수 및 재 도장공사



외부균열보수



외부균열보수

구성역 호성해링턴플레이스 균열보수 및 재 도장공사



외부균열보수




외부균열보수

구성역 호성해링턴플레이스 균열보수 및 재 도장공사



외부균열보수



외부균열보수

구성역 호성해링턴플레이스 균열보수 및 재 도장공사




외부균열보수



외부균열보수

구성역 호성해링턴플레이스 균열보수 및 재 도장공사



외부균열보수



외부균열보수

구성역 호성해링턴플레이스 균열보수 및 재 도장공사



외부균열보수




외부균열보수

구성역 호성해링턴플레이스 균열보수 및 재 도장공사



외부균열보수




외부균열보수

구성역 호성해링턴플레이스 균열보수 및 재 도장공사



외부수성바인도도장



외부수성바인도도장

구성역 호성해링턴플레이스 균열보수 및 재 도장공사



외부수성바인다도장



외부수성바인다도장

구성역 호성해링턴플레이스 균열보수 및 재 도장공사



외부수성바인도장




외부수성바인도장

구성역 호성해링턴플레이스 균열보수 및 재 도장공사



외부수성도장



외부수성도장

구성역 호성해링턴플레이스 균열보수 및 재 도장공사



외부수성도장



외부수성도장

구성역 호성해링턴플레이스 균열보수 및 재 도장공사



외부수성도장




외부수성도장

구성역 호성해링턴플레이스 균열보수 및 재 도장공사



외부수성도장



외부수성도장

구성역 호성해링턴플레이스 균열보수 및 재 도장공사



외부수성도장




외부수성도장

구성역 호성해링턴플레이스 균열보수 및 재 도장공사



외부수성도장




외부수성도장

구성역 호성해링턴플레이스 균열보수 및 재 도장공사



외부그래픽



외부그래픽

구성역 호성해링턴플레이스 균열보수 및 재 도장공사



외부그래픽




외부그래픽

구성역 호성해링턴플레이스 균열보수 및 재 도장공사



외부그래픽



외부그래픽

공사사진철

[EPS몰딩 보수]

공사명 : 구성역 효성해링턴플레이스
균열보수 및 재 도장공사



삼창엔지니어링(주)

구성역 호성해링턴플레이스 균열보수 및 재 도장공사



EPS몰딩 보수



EPS몰딩 보수

구성역 호성해링턴플레이스 균열보수 및 재 도장공사




EPS몰딩 보수




EPS몰딩 보수

구성역 호성해링턴플레이스 균열보수 및 재 도장공사



EPS몰딩 보수



EPS몰딩 보수

공사사진철

[공사완료]

공사명 : 구성역 효성해링턴플레이스
균열보수 및 재 도장공사



삼창엔지니어링(주)

구성역 호성해링턴플레이스 균열보수 및 재 도장공사



7

공사마감



공사마감

구성역 호성해링턴플레이스 균열보수 및 재 도장공사



공사마감



공사마감

구성역 호성해링턴플레이스 균열보수 및 재 도장공사



공사마감



공사마감

구성역 호성해링턴플레이스 균열보수 및 재 도장공사



공사마감



공사마감

구성역 호성해링턴플레이스 균열보수 및 재 도장공사



공사마감



공사마감

구성역 호성해링턴플레이스 균열보수 및 재 도장공사



공사마감



공사마감

구성역 호성해링턴플레이스 균열보수 및 재 도장공사



공사마감



공사마감

구성역 호성해링턴플레이스 균열보수 및 재 도장공사



공사마감




공사마감

구성역 호성해링턴플레이스 균열보수 및 재 도장공사



공사마감




공사마감

구성역 호성해링턴플레이스 균열보수 및 재 도장공사



공사마감



공사마감

구성역 호성해링턴플레이스 균열보수 및 재 도장공사



공사마감



공사마감