
공사 전

수지센트럴아이파크아파트 각 라인과 지하주차장 내부 균열보수 및 재도장 공사



■ 공 사 명 : 수지센트럴아이파크아파트 각 라인과 지하주차장 내부 균열보수 및 재도장 공사



공사 전




공사 전

■ 공 사 명 : 수지센트럴아이파크아파트 각 라인과 지하주차장 내부 균열보수 및 재도장 공사



공사 전



공사 전

■ 공 사 명 : 수지센트럴아이파크아파트 각 라인과 지하주차장 내부 균열보수 및 재도장 공사



공사 전



공사 전

■ 공 사 명 : 수지센트럴아이파크아파트 각 라인과 지하주차장 내부 균열보수 및 재도장 공사



공사 전




공사 전

■ 공 사 명 : 수지센트럴아이파크아파트 각 라인과 지하주차장 내부 균열보수 및 재도장 공사




공사 전



공사 전

■ 공 사 명 : 수지센트럴아이파크아파트 각 라인과 지하주차장 내부 균열보수 및 재도장 공사



공사 전



공사 전

■ 공 사 명 : 수지센트럴아이파크아파트 각 라인과 지하주차장 내부 균열보수 및 재도장 공사



공사 전



공사 전

■ 공 사 명 : 수지센트럴아이파크아파트 각 라인과 지하주차장 내부 균열보수 및 재도장 공사



공사 전




공사 전

■ 공 사 명 : 수지센트럴아이파크아파트 각 라인과 지하주차장 내부 균열보수 및 재도장 공사



공사 전




공사 전

■ 공 사 명 : 수지센트럴아이파크아파트 각 라인과 지하주차장 내부 균열보수 및 재도장 공사



공사 전



공사 전

■ 공 사 명 : 수지센트럴아이파크아파트 각 라인과 지하주차장 내부 균열보수 및 재도장 공사



공사 전



공사 전

■ 공 사 명 : 수지센트럴아이파크아파트 각 라인과 지하주차장 내부 균열보수 및 재도장 공사



공사 전



공사 전

■ 공 사 명 : 수지센트럴아이파크아파트 각 라인과 지하주차장 내부 균열보수 및 재도장 공사



공사 전



공사 전

■ 공 사 명 : 수지센트럴아이파크아파트 각 라인과 지하주차장 내부 균열보수 및 재도장 공사



공사 전




공사 전

■ 공 사 명 : 수지센트럴아이파크아파트 각 라인과 지하주차장 내부 균열보수 및 재도장 공사



공사 전



공사 전

■ 공 사 명 : 수지센트럴아이파크아파트 각 라인과 지하주차장 내부 균열보수 및 재도장 공사




공사 전




공사 전

■ 공 사 명 : 수지센트럴아이파크아파트 각 라인과 지하주차장 내부 균열보수 및 재도장 공사



공사 전




공사 전

■ 공 사 명 : 수지센트럴아이파크아파트 각 라인과 지하주차장 내부 균열보수 및 재도장 공사



공사 전




공사 전

■ 공 사 명 : 수지센트럴아이파크아파트 각 라인과 지하주차장 내부 균열보수 및 재도장 공사




공사 전




공사 전

■ 공 사 명 : 수지센트럴아이파크아파트 각 라인과 지하주차장 내부 균열보수 및 재도장 공사



공사 전



공사 전

공사 중

수지센트럴아이파크아파트 각 라인과 지하주차장 내부 균열보수 및 재도장 공사



■ 공 사 명 : 수지센터얼아이파크아파트 각 라인과 지하주차장 내부 균열보수 및 재도장 공사



공용계단실 내부 계링 작업



공용계단실 내부 계링 작업

■ 공 사 명 : 수지센터얼아이파크아파트 각 라인과 지하주차장 내부 균열보수 및 재도장 공사



공용계단실 내부 계링 작업



공용계단실 내부 계링 작업

■ 공 사 명 : 수지센트럴아이파크아파트 각 라인과 지하주차장 내부 균열보수 및 재도장 공사



엘리베이터홀 천장 균열보수 전 망사테이프 시공



엘리베이터홀 천장 균열보수 전 망사테이프 시공

■ 공 사 명 : 수지센트럴아이파크아파트 각 라인과 지하주차장 내부 균열보수 및 재도장 공사



엘리베이터홀 천장 균열보수 전 망사테이프 시공



엘리베이터홀 천장 균열보수 전 망사테이프 시공

■ 공 사 명 : 수지센트럴아이파크아파트 각 라인과 지하주차장 내부 균열보수 및 재도장 공사



엘리베이터홀 천장 균열보수 전 망사테이프 시공




엘리베이터홀 천장 균열보수 전 망사테이프 시공

■ 공 사 명 : 수지센트럴아이파크아파트 각 라인과 지하주차장 내부 균열보수 및 재도장 공사



공용계단실 내부 균열보수



공용계단실 내부 균열보수

■ 공 사 명 : 수지센터얼아이파크아파트 각 라인과 지하주차장 내부 균열보수 및 재도장 공사



공용계단실 내부 균열보수



공용계단실 내부 균열보수

■ 공 사 명 : 수지센트럴아이파크아파트 각 라인과 지하주차장 내부 균열보수 및 재도장 공사



공용계단실 내부 균열보수



공용계단실 내부 균열보수

■ 공 사 명 : 수지센터얼아이프파크아파트 각 라인과 지하주차장 내부 균열보수 및 재도장 공사



공용계단실 내부 균열보수



공용계단실 내부 균열보수

■ 공 사 명 : 수지센트럴아이파크아파트 각 라인과 지하주차장 내부 균열보수 및 재도장 공사



공용계단실 내부 수성페인트 도장



공용계단실 내부 수성페인트 도장

■ 공 사 명 : 수지센트럴아이파크아파트 각 라인과 지하주차장 내부 균열보수 및 재도장 공사



공용계단실 내부 수성페인트 도장



공용계단실 내부 수성페인트 도장

■ 공 사 명 : 수지센트럴아이파크아파트 각 라인과 지하주차장 내부 균열보수 및 재도장 공사



공용계단실 내부 수성페인트 도장




공용계단실 내부 수성페인트 도장

■ 공 사 명 : 수지센트럴아이파크아파트 각 라인과 지하주차장 내부 균열보수 및 재도장 공사



공용계단실 내부 수성페인트 도장



공용계단실 내부 수성페인트 도장

■ 공 사 명 : 수지센트럴아이파크아파트 각 라인과 지하주차장 내부 균열보수 및 재도장 공사



공용계단실 내부 수성페인트 도장



공용계단실 내부 수성페인트 도장

■ 공 사 명 : 수지센트럴아이파크아파트 각 라인과 지하주차장 내부 균열보수 및 재도장 공사



공용계단실 내부 수성페인트 도장



공용계단실 내부 수성페인트 도장

■ 공 사 명 : 수지센트럴아이파크아파트 각 라인과 지하주차장 내부 균열보수 및 재도장 공사



공용계단실 내부 무늬코트 뿔칠 전 보양작업



공용계단실 내부 무늬코트 뿔칠 전 보양작업

■ 공 사 명 : 수지센터얼아이파크아파트 각 라인과 지하주차장 내부 균열보수 및 재도장 공사



공용계단실 내부 무늬코트 뿜칠



공용계단실 내부 무늬코트 뿜칠

■ 공 사 명 : 수지센트럴아이파크아파트 각 라인과 지하주차장 내부 균열보수 및 재도장 공사



방화문 방청페인트 도포



방화문 방청페인트 도포

■ 공 사 명 : 수지센트럴아이파크아파트 각 라인과 지하주차장 내부 균열보수 및 재도장 공사



방화문 에나멜 페인트 도포



방화문 에나멜 페인트 도포

■ 공 사 명 : 수지센터얼아이파크아파트 각 라인과 지하주차장 내부 균열보수 및 재도장 공사



소화전 함 에나멜페인트 도장



소화전 함 에나멜페인트 도장

■ 공 사 명 : 수지센터얼아이파크아파트 각 라인과 지하주차장 내부 균열보수 및 재도장 공사



공용계단실 내부 걸레받이 도장




공용계단실 내부 걸레받이 도장

■ 공 사 명 : 수지센트럴아이파크아파트 각 라인과 지하주차장 내부 균열보수 및 재도장 공사



외부 동현관 입구 장애인 램프 도장




외부 엘리베이터실 벽체 도장

■ 공 사 명 : 수지센트럴아이파크아파트 각 라인과 지하주차장 내부 균열보수 및 재도장 공사




지하주차장 램프 도장




지하주차장 진입계단 도장

■ 공 사 명 : 수지센트럴아이파크아파트 각 라인과 지하주차장 내부 균열보수 및 재도장 공사



지하주차장 내부 균열보수



지하주차장 내부 균열보수

■ 공 사 명 : 수지센트럴아이파크아파트 각 라인과 지하주차장 내부 균열보수 및 재도장 공사



지하주차장 내부 수성페인트 도장




지하주차장 내부 수성페인트 도장

■ 공 사 명 : 수지센트럴아이파크아파트 각 라인과 지하주차장 내부 균열보수 및 재도장 공사



지하주차장 내부 수성페인트 도장




지하주차장 내부 수성페인트 도장

■ 공 사 명 : 수지센터얼아이파크아파트 각 라인과 지하주차장 내부 균열보수 및 재도장 공사



지하주차장 내부 걸레받이 도장



지하주차장 내부 걸레받이 도장

■ 공 사 명 : 수지센트럴아이파크아파트 각 라인과 지하주차장 내부 균열보수 및 재도장 공사



지하주차장 내부 그래픽 도장



지하주차장 내부 그래픽 도장

공사 완료

수지센트럴아이파크아파트 각 라인과 지하주차장 내부 균열보수 및 재도장 공사



■ 공 사 명 : 수지센트럴아이파크아파트 각 라인과 지하주차장 내부 균열보수 및 재도장 공사



공사 완료




공사 완료

■ 공 사 명 : 수지센트럴아이파크아파트 각 라인과 지하주차장 내부 균열보수 및 재도장 공사



공사 완료



공사 완료

■ 공 사 명 : 수지센트럴아이파크아파트 각 라인과 지하주차장 내부 균열보수 및 재도장 공사



공사 완료



공사 완료

■ 공 사 명 : 수지센트럴아이파크아파트 각 라인과 지하주차장 내부 균열보수 및 재도장 공사



공사 완료



공사 완료

■ 공 사 명 : 수지센트럴아이파크아파트 각 라인과 지하주차장 내부 균열보수 및 재도장 공사



공사 완료




공사 완료

■ 공 사 명 : 수지센트럴아이파크아파트 각 라인과 지하주차장 내부 균열보수 및 재도장 공사



공사 완료



공사 완료

■ 공 사 명 : 수지센터얼아이파크아파트 각 라인과 지하주차장 내부 균열보수 및 재도장 공사



공사 완료




공사 완료

■ 공 사 명 : 수지센트럴아이파크아파트 각 라인과 지하주차장 내부 균열보수 및 재도장 공사



공사 완료




공사 완료

■ 공 사 명 : 수지센트럴아이파크아파트 각 라인과 지하주차장 내부 균열보수 및 재도장 공사



공사 완료




공사 완료

■ 공 사 명 : 수지센터얼아이파크아파트 각 라인과 지하주차장 내부 균열보수 및 재도장 공사



공사 완료



공사 완료

■ 공 사 명 : 수지센트럴아이파크아파트 각 라인과 지하주차장 내부 균열보수 및 재도장 공사



공사 완료



공사 완료

■ 공 사 명 : 수지센터얼아이파크아파트 각 라인과 지하주차장 내부 균열보수 및 재도장 공사



공사 완료



공사 완료

■ 공 사 명 : 수지센트럴아이파크아파트 각 라인과 지하주차장 내부 균열보수 및 재도장 공사



공사 완료



공사 완료

■ 공 사 명 : 수지센트럴아이파크아파트 각 라인과 지하주차장 내부 균열보수 및 재도장 공사



공사 완료



공사 완료

■ 공 사 명 : 수지센트럴아이파크아파트 각 라인과 지하주차장 내부 균열보수 및 재도장 공사



공사 완료



공사 완료

■ 공 사 명 : 수지센트럴아이파크아파트 각 라인과 지하주차장 내부 균열보수 및 재도장 공사



공사 완료



공사 완료

■ 공 사 명 : 수지센트럴아이파크아파트 각 라인과 지하주차장 내부 균열보수 및 재도장 공사



공사 완료



공사 완료

■ 공 사 명 : 수지센트럴아이파크아파트 각 라인과 지하주차장 내부 균열보수 및 재도장 공사



공사 완료




공사 완료

■ 공 사 명 : 수지센트럴아이파크아파트 각 라인과 지하주차장 내부 균열보수 및 재도장 공사



공사 완료




공사 완료

■ 공 사 명 : 수지센트럴아이파크아파트 각 라인과 지하주차장 내부 균열보수 및 재도장 공사



공사 완료



공사 완료

■ 공 사 명 : 수지센트럴아이파크아파트 각 라인과 지하주차장 내부 균열보수 및 재도장 공사



공사 완료



공사 완료

■ 공 사 명 : 수지센트럴아이파크아파트 각 라인과 지하주차장 내부 균열보수 및 재도장 공사



공사 완료



공사 완료

■ 공 사 명 : 수지센트럴아이파크아파트 각 라인과 지하주차장 내부 균열보수 및 재도장 공사



공사 완료



공사 완료

■ 공 사 명 : 수지센트럴아이파크아파트 각 라인과 지하주차장 내부 균열보수 및 재도장 공사



공사 완료



공사 완료

■ 공 사 명 : 수지센트럴아이파크아파트 각 라인과 지하주차장 내부 균열보수 및 재도장 공사




공사 완료



공사 완료

■ 공 사 명 : 수지센트럴아이파크아파트 각 라인과 지하주차장 내부 균열보수 및 재도장 공사



공사 완료



공사 완료

■ 공 사 명 : 수지센트럴아이파크아파트 각 라인과 지하주차장 내부 균열보수 및 재도장 공사



공사 완료



공사 완료