

준 공 사 진 첵

■ 도평우림1차아파트 ■

재도장 및 옥상 우레탄 방수공사(지하주차장 에폭시 공사 포함)

◎ 공사 전(외벽)



◎ 공사 전(외벽)




● 공사 전(외벽)



● 공사 전(외벽)



◎ 공사 전(외벽)



◎ 공사 전(외벽)




◎ 공사 전(외벽)



◎ 공사 전(외벽)



◎ 공사 전(외벽)




◎ 공사 전(외벽)




◎ 공사 전(내부)




◎ 공사 전(내부)




● 공사 전(내부)




● 공사 전(내부)



◎ 공사 전(내부)




◎ 공사 전(내부)



◎ 공사 전(옥상배수로)



◎ 공사 전(옥상배수로)



◎ 공사 전(옥상배수로)



◎ 공사 전(옥상배수로)



◎ 공사 전(옥상배수로)



◎ 공사 전(옥상배수로)




◎ 공사 전(옥상배수로)




◎ 공사 전(옥상배수로)




◎ 공사 전(지하 주차장)




◎ 공사 전(지하 주차장)




● 공사 중(외벽)




● 공사 중(외벽)




● 공사 중(외벽)




● 공사 중(외벽)



● 공사 중(외벽)




● 공사 중(외벽)




◎ 공사 중(외벽)




◎ 공사 중(외벽)




◎ 공사 중(외벽)




◎ 공사 중(외벽)



● 공사 중(외벽)




● 공사 중(외벽)




● 공사 중(외벽)




● 공사 중(외벽)




◎ 공사 중(외벽)




◎ 공사 중(외벽)




◎ 공사 중(외벽)



◎ 공사 중(외벽)



◎ 공사 중(외벽)




◎ 공사 중(외벽)



◎ 공사 중(내부)




◎ 공사 중(내부)




◎ 공사 중(내부)




◎ 공사 중(내부)




◎ 공사 중(내부)




◎ 공사 중(내부)



◎ 공사 중(내부)



◎ 공사 중(내부)




◎ 공사 중(내부)



◎ 공사 중(내부)



◎ 공사 중(내부)




◎ 공사 중(내부)




◎ 공사 중(옥상 배수로 방수공사)



◎ 공사 중(옥상 배수로 방수공사)




◎ 공사 중(옥상 배수로 방수공사)



◎ 공사 중(옥상 배수로 방수공사)




◎ 공사 중(옥상 배수로 방수공사)




◎ 공사 중(옥상 배수로 방수공사)



◎ 공사 중(옥상 배수로 방수공사)




◎ 공사 중(옥상 배수로 방수공사)



◎ 공사 중(옥상 배수로 방수공사)




◎ 공사 중(옥상 배수로 방수공사)



◎ 공사 중(옥상 배수로 방수공사)



◎ 공사 중(옥상 배수로 방수공사)



◎ 공사 중(옥상 배수로 방수공사)




◎ 공사 중(옥상 배수로 방수공사)



◎ 공사 중(옥상 배수로 방수공사)



◎ 공사 중(옥상 배수로 방수공사)



◎ 공사 중(옥상 배수로 방수공사)




◎ 공사 중(옥상 배수로 방수공사)




◎ 공사 중(지하주차장 바닥 에폭시)




◎ 공사 중(지하주차장 바닥 에폭시)



◎ 공사 중(지하주차장 바닥 에폭시)



◎ 공사 중(지하주차장 바닥 에폭시)



◎ 공사 중(지하주차장 바닥 에폭시)




◎ 공사 중(지하주차장 바닥 에폭시)



◎ 공사 중(지하주차장 바닥 에폭시)




◎ 공사 중(지하주차장 바닥 에폭시)




◎ 공사 중(부대시설)




◎ 공사 중(부대시설)



◎ 공사 중(부대시설)




◎ 공사 중(부대시설)



◎ 공사 중(부대시설)




◎ 공사 중(부대시설)



◎ 대리석 부분교체완료



◎ 공사 중(부대시설)




◎ 공사 중(부대시설)



◎ 공사 후



◎ 공사 후



◎ 공사 후




◎ 공사 후




◎ 공사 후




◎ 공사 후




◎ 공사 후




◎ 공사 후




공사 후



◎ 공사 후




◎ 공사 후




◎ 공사 후




◎ 공사 후



◎ 공사 후



◎ 공사 후



◎ 공사 후



◎ 공사 후

