

준 공 사 진 첵


■ 송산푸르지오아파트 ■

옥상 우레탄 방수 공사



삼창엔지니어링(주)

◎ 기존 모습



◎ 기존 모습



◎ 기존 모습



◎ 기존 모습



◎ 불량부위 제거 작업 중



◎ 불량부위 제거 작업 중



◎ 불량부위 제거 작업 중



◎ 불량부위 제거 작업 중



◎ 불량부위 제거 작업 중




◎ 불량부위 제거 작업 중



◎ 불량부위 제거 작업 중



◎ 불량부위 제거 작업 중



◎ 바탕면 콘크리트 미장 작업 중



◎ 바탕면 콘크리트 미장 작업 중



◎ 바탕면 콘크리트 미장 작업 중



◎ 바탕면 콘크리트 미장 작업 중



◎ 우레탄 프라이마 작업



◎ 우레탄 실란트 작업



◎ 우레탄 실란트 작업



◎ 우레탄 실란트 작업



◎ 자재입고



◎ 자재입고



◎ 우레탄 중도 1차 작업 중



◎ 우레탄 중도 1차 작업 중



◎ 우레탄 중도 1차 작업 중




◎ 우레탄 중도 1차 작업 중



◎ 우레탄 실란트 보강 작업 중




◎ 우레탄 실란트 보강 작업 중



◎ 우레탄 중도2차 작업 중




◎ 우레탄 중도2차 작업 중



◎ 우레탄 상도 작업 중



◎ 우레탄 상도 작업 중



● 작업 완료




● 작업 완료



● 작업 완료



● 작업 완료



◎ 폐기물 처리



◎ 폐기물 처리

