
공사 전

파크데일2단지아파트 지하주차장 누수보수 공사 및 공용계단실 누수 및 결로 보수공사



공사명 : 파크데일2단지아파트 지하주차장 누수보수 공사 및 공용계단실 누수 및 결로 보수공사



공사 전




공사 전

공사명 : 파크데일2단지아파트 지하주차장 누수보수 공사 및 공용계단실 누수 및 결로 보수공사



공사 전



공사 전

공사명 : 파크데일2단지아파트 지하주차장 누수보수 공사 및 공용계단실 누수 및 결로 보수공사



공사 전




공사 전

공사명 : 파크데일2단지아파트 지하주차장 누수보수 공사 및 공용계단실 누수 및 결로 보수공사



공사 전



공사 전

공사명 : 파크데일2단지아파트 지하주차장 누수보수 공사 및 공용계단실 누수 및 결로 보수공사



공사 전



공사 전

공사명 : 파크데일2단지아파트 지하주차장 누수보수 공사 및 공용계단실 누수 및 결로 보수공사



공사 전




공사 전

공사명 : 파크데일2단지아파트 지하주차장 누수보수 공사 및 공용계단실 누수 및 결로 보수공사



공사 전




공사 전

공사명 : 파크데일2단지아파트 지하주차장 누수보수 공사 및 공용계단실 누수 및 결로 보수공사



공사 전



공사 전

공사 중

파크데일2단지아파트 지하주차장 누수보수 공사 및 공용계단실 누수 및 결로 보수공사



공사명 : 파크데일2단지아파트 지하주차장 누수보수 공사 및 공용계단실 누수 및 결로 보수공사



공용계단실 창틀 코킹 공사 중




공용계단실 창틀 코킹 공사 중

공사명 : 파크데일2단지아파트 지하주차장 누수보수 공사 및 공용계단실 누수 및 결로 보수공사



공용계단실 창틀 코킹 공사 중




공용계단실 창틀 코킹 공사 중

공사명 : 파크데일2단지아파트 지하주차장 누수보수 공사 및 공용계단실 누수 및 결로 보수공사




제습기 설치 공사 중



제습기 설치 공사 중

공사명 : 파크데일2단지아파트 지하주차장 누수보수 공사 및 공용계단실 누수 및 결로 보수공사



제습기 설치 공사 중



제습기 설치 공사 중

공사명 : 파크데일2단지아파트 지하주차장 누수보수 공사 및 공용계단실 누수 및 결로 보수공사



제습기 설치 공사 중



제습기 설치 공사 중

공사명 : 파크데일2단지아파트 지하주차장 누수보수 공사 및 공용계단실 누수 및 결로 보수공사



배수로 코어천공 및 PVC 배관 유도배수 공사 중



배수로 코어천공 및 PVC 배관 유도배수 공사 중

공사명 : 파크데일2단지아파트 지하주차장 누수보수 공사 및 공용계단실 누수 및 결로 보수공사




배수로 코어천공 및 PVC 배관 유도배수 공사 중



배수로 코어천공 및 PVC 배관 유도배수 공사 중

공사명 : 파크데일2단지아파트 지하주차장 누수보수 공사 및 공용계단실 누수 및 결로 보수공사



지하주차장 천장 누수부위 유도보수 공사 중



지하주차장 천장 누수부위 유도보수 공사 중

공사명 : 파크데일2단지아파트 지하주차장 누수보수 공사 및 공용계단실 누수 및 결로 보수공사




지하주차장 진입램프 렉산 천장 누수부위 보수 공사 중



203동 앞 화단 방수 공사 중

공사명 : 파크데일2단지아파트 지하주차장 누수보수 공사 및 공용계단실 누수 및 결로 보수공사



지하주차장 배수로 누수부위 액체방수 중



지하주차장 배수로 누수부위 액체방수 중

공사명 : 파크데일2단지아파트 지하주차장 누수보수 공사 및 공용계단실 누수 및 결로 보수공사



공용계단실 지하층 누수부위 주입 방수 중



공용계단실 지하층 누수부위 주입 방수 중

공사명 : 파크데일2단지아파트 지하주차장 누수보수 공사 및 공용계단실 누수 및 결로 보수공사




공용계단실 지하층 누수부위 주입 방수 중



공용계단실 지하층 누수부위 주입 방수 중

공사명 : 파크데일2단지아파트 지하주차장 누수보수 공사 및 공용계단실 누수 및 결로 보수공사



공용계단실 대균열 T-PORT 주사기 주입 시공 중



공용계단실 대균열 T-PORT 주사기 주입 시공 중

공사 완료

파크데일2단지아파트 지하주차장 누수보수 공사 및 공용계단실 누수 및 결로 보수공사



공사명 : 파크데일2단지아파트 지하주차장 누수보수 공사 및 공용계단실 누수 및 결로 보수공사



PVC관 유도배수 공사 완료



PVC관 유도배수 공사 완료

공사명 : 파크데일2단지아파트 지하주차장 누수보수 공사 및 공용계단실 누수 및 결로 보수공사



제습기 설치 완료



제습기 설치 완료

공사명 : 파크데일2단지아파트 지하주차장 누수보수 공사 및 공용계단실 누수 및 결로 보수공사



제습기 설치 완료



제습기 설치 완료

공사명 : 파크데일2단지아파트 지하주차장 누수보수 공사 및 공용계단실 누수 및 결로 보수공사



지하주차장 채광창 코킹 공사 완료



지하주차장 채광창 코킹 공사 완료

공사명 : 파크데일2단지아파트 지하주차장 누수보수 공사 및 공용계단실 누수 및 결로 보수공사



지하주차장 채광창 코킹 공사 완료



지하주차장 채광창 코킹 공사 완료

공사명 : 파크데일2단지아파트 지하주차장 누수보수 공사 및 공용계단실 누수 및 결로 보수공사



지하주차장 채광창 코킹 공사 완료



지하주차장 채광창 코킹 공사 완료

공사명 : 파크데일2단지아파트 지하주차장 누수보수 공사 및 공용계단실 누수 및 결로 보수공사



지하주차장 램프 렉산 코킹 공사 완료



지하주차장 램프 렉산 코킹 공사 완료

공사명 : 파크데일2단지아파트 지하주차장 누수보수 공사 및 공용계단실 누수 및 결로 보수공사



지하주차장 램프 렉산 코킹 공사 완료



지하주차장 램프 렉산 코킹 공사 완료

공사명 : 파크데일2단지아파트 지하주차장 누수보수 공사 및 공용계단실 누수 및 결로 보수공사



공용계단실 외부 코킹공사 완료




공용계단실 외부 코킹공사 완료

공사명 : 파크데일2단지아파트 지하주차장 누수보수 공사 및 공용계단실 누수 및 결로 보수공사



공용계단실 외부 코킹공사 완료



공용계단실 외부 코킹공사 완료

공사명 : 파크데일2단지아파트 지하주차장 누수보수 공사 및 공용계단실 누수 및 결로 보수공사



공용계단실 외부 코킹공사 완료



공용계단실 외부 코킹공사 완료

공사명 : 파크데일2단지아파트 지하주차장 누수보수 공사 및 공용계단실 누수 및 결로 보수공사



공용계단실 외부 코킹공사 완료



공용계단실 외부 코킹공사 완료

공사명 : 파크데일2단지아파트 지하주차장 누수보수 공사 및 공용계단실 누수 및 결로 보수공사



지하주차장 천장 누수부위 유도보수 완료



지하주차장 천장 누수부위 유도보수 완료

공사명 : 파크데일2단지아파트 지하주차장 누수보수 공사 및 공용계단실 누수 및 결로 보수공사



203동 앞 화단 누수보수 완료



지하주차장 램프 렉산 천장 누수부위 보수 완료

공사명 : 파크데일2단지아파트 지하주차장 누수보수 공사 및 공용계단실 누수 및 결로 보수공사



공용계단실 내부 누수부위 보수 완료




공용계단실 내부 누수부위 보수 완료

공사명 : 파크데일2단지아파트 지하주차장 누수보수 공사 및 공용계단실 누수 및 결로 보수공사



공용계단실 내부 누수부위 보수 완료



공용계단실 내부 누수부위 보수 완료

공사명 : 파크데일2단지아파트 지하주차장 누수보수 공사 및 공용계단실 누수 및 결로 보수공사



공용계단실 내부 누수부위 보수 완료



공용계단실 내부 누수부위 보수 완료