

공사사진철

공사명 : 갈산정광아파트
옥상우레탄방수공사



삼창엔지니어링(주)

갈산정광아파트 옥상 방수공사



공사전



공사전

갈산정광아파트 옥상 방수공사



공사전



공사전

갈산정광아파트 옥상 방수공사



공사전




공사전

갈산정광아파트 옥상 방수공사



하도 작업중



하도 작업중

갈산정광아파트 옥상 방수공사



균열보수 작업중




균열보수 작업중

갈산정광아파트 옥상 방수공사



균열보수 작업중




균열보수 작업중

갈산정광아파트 옥상 방수공사



균열보수 작업중



균열보수 작업중

갈산정광아파트 옥상 방수공사



균열보수 작업중



균열보수 작업중

갈산정광아파트 옥상 방수공사



균열보수 작업중



균열보수 작업중

갈산정광아파트 옥상 방수공사



공사명	옥상배수로공사
공 종	
위 치	가동
내 용	1차중도
일 자	2022.10.31

우레탄 중도 1차 작업중



공사명	옥상배수로공사
공 종	
위 치	나동
내 용	1차중도작업
일 자	2022.11.08

우레탄 중도 1차 작업중

갈산정광아파트 옥상 방수공사



우레탄 중도 1차 작업중



우레탄 중도 1차 작업중

갈산정광아파트 옥상 방수공사




우레탄 중도 1차 작업중



우레탄 중도 2차 작업중

갈산정광아파트 옥상 방수공사



우레탄 중도 2차 작업중



우레탄 중도 2차 작업중

갈산정광아파트 옥상 방수공사



우레탄 중도 2차 작업중



우레탄 중도 2차 작업중

갈산정광아파트 옥상 방수공사



우레탄 상도 작업중(마감)



우레탄 상도 작업중(마감)