

공사사진철

[고압세척공사]

공사명 : 수리한양아파트
외벽균열보수 및 기계실 옥상방수공사



삼창엔지니어링(주)

수리한양아파트 외벽균열보수 및 기계실 옥상방수공사 -고압세척공사



고압세척 공사중



고압세척 공사중

수리한양아파트 외벽균열보수 및 기계실 옥상방수공사 -고압세척공사




고압세척 공사중



고압세척 공사중

수리한양아파트 외벽균열보수 및 기계실 옥상방수공사 -고압세척공사



고압세척 공사중



고압세척 공사중

수리한양아파트 외벽균열보수 및 기계실 옥상방수공사 -고압세척공사



고압세척 공사중



고압세척 공사중

수리한양아파트 외벽균열보수 및 기계실 옥상방수공사 -고압세척공사



고압세척 공사중




고압세척 공사중

수리한양아파트 외벽균열보수 및 기계실 옥상방수공사 -고압세척공사



고압세척 공사중



고압세척 공사중

공사사진철

[PC코킹 및 공용창틀 코킹공사]

공사명 : 수리한양아파트
외벽균열보수 및 기계실 옥상방수공사



삼창엔지니어링(주)

수리한양아파트 외벽균열보수 및 기계실 옥상방수공사 -PC코킹공사



PC코킹 및 공용창틀 코킹공사중



PC코킹 및 공용창틀 코킹공사중

수리한양아파트 외벽균열보수 및 기계실 옥상방수공사 -PC코킹공사



PC코킹 및 공용창틀 코킹공사중



PC코킹 및 공용창틀 코킹공사중

수리한양아파트 외벽균열보수 및 기계실 옥상방수공사 -PC코킹공사



PC코킹 및 공용창틀 코킹공사중



PC코킹 및 공용창틀 코킹공사중

수리한양아파트 외벽균열보수 및 기계실 옥상방수공사 -PC코킹공사



PC코킹 및 공용창틀 코킹공사중



PC코킹 및 공용창틀 코킹공사중

수리한양아파트 외벽균열보수 및 기계실 옥상방수공사 -PC코킹공사



PC코킹 및 공용창틀 코킹공사중



PC코킹 및 공용창틀 코킹공사중

수리한양아파트 외벽균열보수 및 기계실 옥상방수공사 -PC코킹공사



PC코킹 및 공용창틀 코킹공사중



PC코킹 및 공용창틀 코킹공사중

공사사진철

[외부균열보수]

공사명 : 수리한양아파트
외벽균열보수 및 기계실 옥상방수공사



삼창엔지니어링(주)

수리한양아파트 외벽균열보수 및 기계실 옥상방수공사 -외부균열보수공사



방청 프라이머 도장



방청 프라이머 도장

수리한양아파트 외벽균열보수 및 기계실 옥상방수공사 -외부균열보수공사



방청 프라이머 도장



세라필 프라이머 도장

수리한양아파트 외벽균열보수 및 기계실 옥상방수공사 -외부균열보수공사



세라필 프라이머 도장



세라필 프라이머 도장

수리한양아파트 외벽균열보수 및 기계실 옥상방수공사 -외부균열보수공사



월스톤PLUS 고강도물탈 작업중



월스톤PLUS 고강도물탈 작업중

수리한양아파트 외벽균열보수 및 기계실 옥상방수공사 -외부균열보수공사



월스톤PLUS 고강도물탈 작업중



월스톤PLUS 고강도물탈 작업중

수리한양아파트 외벽균열보수 및 기계실 옥상방수공사 -외부균열보수공사



월스톤PLUS 고강도물탈 작업중



월스톤PLUS 고강도물탈 작업중

수리한양아파트 외벽균열보수 및 기계실 옥상방수공사 -외부균열보수공사



월코트 PLUS 작업중



월코트 PLUS 작업중

수리한양아파트 외벽균열보수 및 기계실 옥상방수공사 -외부균열보수공사



월코트 PLUS 작업중




월코트 PLUS 작업중

수리한양아파트 외벽균열보수 및 기계실 옥상방수공사 -외부균열보수공사



월코트 PLUS 작업중



월코트 PLUS 작업중

수리한양아파트 외벽균열보수 및 기계실 옥상방수공사 -외부균열보수공사



월코트 PLUS 작업중



월코트 PLUS 작업중

수리한양아파트 외벽균열보수 및 기계실 옥상방수공사 -외부균열보수공사



월코트 PLUS 작업중



월코트 PLUS 작업중

수리한양아파트 외벽균열보수 및 기계실 옥상방수공사 -외부균열보수공사



월코트 PLUS 작업중



월코트 PLUS 작업중

수리한양아파트 외벽균열보수 및 기계실 옥상방수공사 -외부균열보수공사



방수시트 작업중



방수시트 작업중

수리한양아파트 외벽균열보수 및 기계실 옥상방수공사 -외부균열보수공사



방수시트 작업중



방수시트 작업중

수리한양아파트 외벽균열보수 및 기계실 옥상방수공사 -외부균열보수공사



아트월 PLUS 작업중



아트월 PLUS 작업중

수리한양아파트 외벽균열보수 및 기계실 옥상방수공사 -외부균열보수공사



아트월 PLUS 작업중




아트월 PLUS 작업중

수리한양아파트 외벽균열보수 및 기계실 옥상방수공사 -외부균열보수공사



아트월 PLUS 작업중



아트월 PLUS 작업중

수리한양아파트 외벽균열보수 및 기계실 옥상방수공사 -외부균열보수공사



아트월 PLUS 작업중



아트월 PLUS 작업중

수리한양아파트 외벽균열보수 및 기계실 옥상방수공사 -외부균열보수공사



아트월 PLUS 작업중



아트월 PLUS 작업중

수리한양아파트 외벽균열보수 및 기계실 옥상방수공사 -외부균열보수공사



아트월 PLUS 작업중



아트월 PLUS 작업중

수리한양아파트 외벽균열보수 및 기계실 옥상방수공사 -외부균열보수공사



외부수성 도장작업



외부수성 도장작업

수리한양아파트 외벽균열보수 및 기계실 옥상방수공사 -외부균열보수공사



외부수성 도장작업




외부수성 도장작업

수리한양아파트 외벽균열보수 및 기계실 옥상방수공사 -외부균열보수공사



외부수성 도장작업



외부수성 도장작업

수리한양아파트 외벽균열보수 및 기계실 옥상방수공사 -외부균열보수공사



외부수성 도장작업



외부수성 도장작업

수리한양아파트 외벽균열보수 및 기계실 옥상방수공사 -외부균열보수공사



외부수성 도장작업



외부수성 도장작업

수리한양아파트 외벽균열보수 및 기계실 옥상방수공사 -외부균열보수공사



외부수성 도장작업



외부수성 도장작업

수리한양아파트 외벽균열보수 및 기계실 옥상방수공사 -외부균열보수공사



외부수성 도장 마감



외부수성 도장 마감

수리한양아파트 외벽균열보수 및 기계실 옥상방수공사 -외부균열보수공사



외부수성 도장 마감



외부수성 도장 마감

수리한양아파트 외벽균열보수 및 기계실 옥상방수공사 -외부균열보수공사



외부수성 도장 마감



외부수성 도장 마감

수리한양아파트 외벽균열보수 및 기계실 옥상방수공사 -외부균열보수공사



외부수성 도장 마감



외부수성 도장 마감

수리한양아파트 외벽균열보수 및 기계실 옥상방수공사 -외부균열보수공사



외부수성 도장 마감



외부수성 도장 마감

수리한양아파트 외벽균열보수 및 기계실 옥상방수공사 -외부균열보수공사



외부수성 도장 마감



외부수성 도장 마감

수리한양아파트 외벽균열보수 및 기계실 옥상방수공사 -외부균열보수공사



외부수성 도장 마감



외부수성 도장 마감

수리한양아파트 외벽균열보수 및 기계실 옥상방수공사 -외부균열보수공사



외부수성 도장 마감



외부수성 도장 마감

수리한양아파트 외벽균열보수 및 기계실 옥상방수공사 -외부균열보수공사



외부수성 도장 마감



외부수성 도장 마감

수리한양아파트 외벽균열보수 및 기계실 옥상방수공사 -외부균열보수공사



외부수성 도장 마감



외부수성 도장 마감

수리한양아파트 외벽균열보수 및 기계실 옥상방수공사 -외부균열보수공사



외부수성 도장 마감



외부수성 도장 마감

수리한양아파트 외벽균열보수 및 기계실 옥상방수공사 -외부균열보수공사



외부수성 도장 마감



외부수성 도장 마감

수리한양아파트 외벽균열보수 및 기계실 옥상방수공사 -외부균열보수공사



외부수성 도장 마감



외부수성 도장 마감

수리한양아파트 외벽균열보수 및 기계실 옥상방수공사 -외부균열보수공사



외부수성 도장 마감



외부수성 도장 마감

수리한양아파트 외벽균열보수 및 기계실 옥상방수공사 -외부균열보수공사



외부수성 도장 마감



외부수성 도장 마감

수리한양아파트 외벽균열보수 및 기계실 옥상방수공사 -외부균열보수공사



외부수성 도장 마감



외부수성 도장 마감

수리한양아파트 외벽균열보수 및 기계실 옥상방수공사 -외부균열보수공사



외부수성 도장 마감



외부수성 도장 마감

수리한양아파트 외벽균열보수 및 기계실 옥상방수공사 -외부균열보수공사



외부수성 도장 마감



외부수성 도장 마감

수리한양아파트 외벽균열보수 및 기계실 옥상방수공사 -외부균열보수공사



외부수성 도장 마감



외부수성 도장 마감

수리한양아파트 외벽균열보수 및 기계실 옥상방수공사 -외부균열보수공사



외부수성 도장 마감



외부수성 도장 마감

수리한양아파트 외벽균열보수 및 기계실 옥상방수공사 -외부균열보수공사



외부수성 도장 마감



외부수성 도장 마감

수리한양아파트 외벽균열보수 및 기계실 옥상방수공사 -외부균열보수공사




외부수성 도장 마감



외부수성 도장 마감

수리한양아파트 외벽균열보수 및 기계실 옥상방수공사 -외부균열보수공사



외부수성 도장 마감



외부수성 도장 마감

수리한양아파트 외벽균열보수 및 기계실 옥상방수공사 -외부균열보수공사



외부수성 도장 마감



외부수성 도장 마감

수리한양아파트 외벽균열보수 및 기계실 옥상방수공사 -외부균열보수공사



외부수성 도장 마감



외부수성 도장 마감

수리한양아파트 외벽균열보수 및 기계실 옥상방수공사 -외부균열보수공사



외부수성 도장 마감



외부수성 도장 마감

공사사진철

[기계실옥상방수공사]

공사명 : 수리한양아파트
외벽균열보수 및 기계실 옥상방수공사



삼창엔지니어링(주)

수리한양아파트 외벽균열보수 및 기계실 옥상방수공사 - 기계실 옥상방수



바탕정리 작업



바탕정리 작업

수리한양아파트 외벽균열보수 및 기계실 옥상방수공사 - 기계실 옥상방수



프라이머 도장작업



WPS 방수시트 부착(바닥)

수리한양아파트 외벽균열보수 및 기계실 옥상방수공사 - 기계실 옥상방수



WPS 방수시트 부착(바닥)




WPS 방수시트 부착(바닥)

수리한양아파트 외벽균열보수 및 기계실 옥상방수공사 - 기계실 옥상방수




WPS 방수시트 부착(벽체)



WPS 방수시트 부착(벽체)

수리한양아파트 외벽균열보수 및 기계실 옥상방수공사 - 기계실 옥상방수



WPS 방수시트 부착(벽체)



WPS 방수시트 부착(조인트테이프)

수리한양아파트 외벽균열보수 및 기계실 옥상방수공사 - 기계실 옥상방수



실란트 작업중



실란트 작업중

수리한양아파트 외벽균열보수 및 기계실 옥상방수공사 -기계실 옥상방수



WPS 방수시트 마감




WPS 방수시트 마감

수리한양아파트 외벽균열보수 및 기계실 옥상방수공사 -기계실 옥상방수



WPS 방수시트 마감



WPS 방수시트 마감

수리한양아파트 외벽균열보수 및 기계실 옥상방수공사 -기계실 옥상방수



WPS 방수시트 마감




WPS 방수시트 마감

수리한양아파트 외벽균열보수 및 기계실 옥상방수공사 -기계실 옥상방수



WPS 방수시트 마감




WPS 방수시트 마감

수리한양아파트 외벽균열보수 및 기계실 옥상방수공사 -기계실 옥상방수



WPS 방수시트 마감




WPS 방수시트 마감

수리한양아파트 외벽균열보수 및 기계실 옥상방수공사 -기계실 옥상방수



WPS 방수시트 마감



WPS 방수시트 마감

공사사진철

[현관캐노피옥상방수공사]

공사명 : 수리한양아파트
외벽균열보수 및 기계실 옥상방수공사



삼창엔지니어링(주)

수리한양아파트 외벽균열보수 및 기계실 옥상방수공사 - 현관캐노피 옥상방수



바탕정리 작업



바탕정리 작업

수리한양아파트 외벽균열보수 및 기계실 옥상방수공사 - 현관캐노피 옥상방수



바탕정리 작업




프라이머 도장작업

수리한양아파트 외벽균열보수 및 기계실 옥상방수공사 - 현관캐노피 옥상방수



바닥 보수작업



바닥 보수작업

수리한양아파트 외벽균열보수 및 기계실 옥상방수공사 - 현관캐노피 옥상방수



바닥 보수작업



바닥 보수작업

수리한양아파트 외벽균열보수 및 기계실 옥상방수공사 - 현관캐노피 옥상방수




코너부위 실란트 작업



코너부위 실란트 작업

수리한양아파트 외벽균열보수 및 기계실 옥상방수공사 - 현관캐노피 옥상방수



바닥보수작업 2차



바닥보수작업 2차

수리한양아파트 외벽균열보수 및 기계실 옥상방수공사 - 현관캐노피 옥상방수



현관캐노피 옥상방수 마감



현관캐노피 옥상방수 마감

수리한양아파트 외벽균열보수 및 기계실 옥상방수공사 - 현관캐노피 옥상방수



현관캐노피 옥상방수 마감



현관캐노피 옥상방수 마감

수리한양아파트 외벽균열보수 및 기계실 옥상방수공사 - 현관캐노피 옥상방수



현관캐노피 옥상방수 마감



현관캐노피 옥상방수 마감

수리한양아파트 외벽균열보수 및 기계실 옥상방수공사 - 현관캐노피 옥상방수



현관캐노피 옥상방수 마감



현관캐노피 옥상방수 마감

수리한양아파트 외벽균열보수 및 기계실 옥상방수공사 - 현관캐노피 옥상방수



현관캐노피 옥상방수 마감



현관캐노피 옥상방수 마감

수리한양아파트 외벽균열보수 및 기계실 옥상방수공사 - 현관캐노피 옥상방수



현관캐노피 옥상방수 마감



현관캐노피 옥상방수 마감