

준 공 사 진 첵

■ 하안7단지아파트 ■

옥상 우레탄 방수 공사




삼창엔지니어링(주)

● 공사 전



● 공사 전



◎ 공사 전



◎ 공사 전



● 공사 전



● 공사 전



● 공사 전



● 공사 전




● 공사 전



● 공사 전



● 공사 전



● 공사 전



● 공사 전



● 공사 전



◎ 공사 중(불량우레탄 제거작업)



◎ 공사 중(불량우레탄 제거작업)



◎ 공사 중(불량우레탄 제거작업)



◎ 공사 중(불량우레탄 제거작업)



◎ 공사 중(불량우레탄 제거작업)



◎ 공사 중(불량우레탄 제거작업)



◎ 공사 중(불량우레탄 제거작업)



◎ 공사 중(불량우레탄 제거작업)




◎ 공사 중(불량우레탄 제거작업)



◎ 공사 중(불량우레탄 제거작업)



◎ 공사 중(불량우레탄 제거작업)



◎ 공사 중(불량우레탄 제거작업)



◎ 시공 중(통기관 작업 중)



◎ 시공 중(통기관 작업 중)



◎ 시공 중(통기관 작업 중)



◎ 시공 중(통기관 작업 중)



◎ 시공 중(미장 작업중)



◎ 시공 중(미장 작업중)



◎ 시공 중(미장 작업중)



◎ 시공 중(미장 작업중)



◎ 시공 중(면 정리)



◎ 시공 중(면 정리)



◎ 시공 중(면 정리)



◎ 시공 중(면 정리)



◎ 시공 중(프라이마 도포)



◎ 시공 중(프라이마 도포)



◎ 시공 중(프라이마 도포)



◎ 시공 중(프라이마 도포)




◎ 시공 중(실란트 작업)




◎ 시공 중(실란트 작업)



◎ 시공 중(실란트 작업)



◎ 시공 중(실란트 작업)



◎ 시공 중(중도 작업)



◎ 시공 중(중도 작업)




◎ 시공 중(중도 작업)



◎ 시공 중(중도 작업)




◎ 시공 중(중도 작업)




◎ 시공 중(중도 작업)



◎ 시공 중(중도 작업)



◎ 시공 중(중도 작업)



◎시공 중(중도 작업)



◎ 시공 중(중도 작업)



◎ 시공 중(상도 코팅 작업)




◎ 시공 중(상도 코팅 작업)



◎ 시공 중(상도 코팅 작업)



◎ 시공 중(상도 코팅 작업)



◎ 시공 후



◎ 시공 후



◎ 시공 후



◎ 시공 후




● 시공 후



● 시공 후



◎ 시공 후




◎ 시공 후



◎ 시공 후



◎ 시공 후





T) 02-485-5123
F) 02-485-4454
E) samchangeng5123@naver.com
A) 서울시 강동구 양재대로 125길 47, 2층

도장·습식방수·석공사업·지반조성·포장공사업

재 도장 공사 및 에폭시 공사, 방수 공사 분야에서 기술 및 품질의 관리가 가장 우수한 기업