

공사명 : 지하주차장 천장 누유 및 방수공사



공사 전 (천장 누수)




공사 전 (천장 누수)

공사명 : 지하주차장 천장 누유 및 방수공사




공사 전 (천장 누수)




공사 전 (램프 벽 누수)

공사명 : 지하주차장 천장 누유 및 방수공사



공사 전 (배수판 뒤)




공사 전 (배수판 뒤)

공사명 : 지하주차장 천장 누유 및 방수공사



공사 전 (내부 계단실)




공사 전 (내부 계단실)

공사명 : 지하주차장 천장 누유 및 방수공사



공사 전 (내부 계단실)



공사 전 (내부 계단실)

**공사명 : 지하주차장 천장 누유 및 방수공사**



**공사 전 (부대시설 옥상)**



**공사 전 (부대시설 옥상)**

**공사명 : 지하주차장 천장 누유 및 방수공사**



**공사 전 (부대시설 옥상)**



**공사 전 (부대시설 옥상)**

**공사명 : 지하주차장 천장 누유 및 방수공사**



**공사 중 (타일 교체 작업)**



**공사 중 (타일 교체 작업)**

공사명 : 지하주차장 천장 누유 및 방수공사



공사 중 (타일 교체 작업)



공사 중 (타일 교체 작업)

공사명 : 지하주차장 천장 누유 및 방수공사



공사 중 (배수판 뒤 누수보수)



공사 중 (배수판 뒤 누수보수)

공사명 : 지하주차장 천장 누유 및 방수공사



공사 중 (배수판 뒤 누수보수)



공사 중 (배수판 뒤 누수보수)

공사명 : 지하주차장 천장 누유 및 방수공사



공사 중 (램프 벽체 누수보수)



공사 중 (램프 벽체 누수보수)

**공사명 : 지하주차장 천장 누유 및 방수공사**



**공사 중 (지하주차장 천장 누수보수)**




**공사 중 (지하주차장 천장 누수보수)**

공사명 : 지하주차장 천장 누유 및 방수공사



공사 중 (지하주차장 천장 누수보수)



공사 중 (지하주차장 천장 누수보수)

공사명 : 지하주차장 천장 누유 및 방수공사



공사 중 (유도판 설치)



공사 중 (유도판 설치)

공사명 : 지하주차장 천장 누유 및 방수공사



공사 중 (계단실 벽체 미장)




공사 중 (계단실 벽체 미장)

공사명 : 지하주차장 천장 누유 및 방수공사



공사 중 (내부 계단실 균열보수)



공사 중 (내부 계단실 균열보수)

공사명 : 지하주차장 천장 누유 및 방수공사




공사 중 (내부 계단실 수성페인트)



공사 중 (내부 계단실 수성페인트)

공사명 : 지하주차장 천장 누유 및 방수공사



공사 중 (내부 계단실 무늬코트 및 걸레받이)



공사 중 (내부 계단실 무늬코트 및 걸레받이)

공사명 : 지하주차장 천장 누유 및 방수공사



공사 중 (옥상 바탕면 정리)



공사 중 (옥상 바탕면 정리)

공사명 : 지하주차장 천장 누유 및 방수공사



공사 중 (옥상 바탕면 정리)



공사 중 (옥상 바탕면 정리)

**공사명 : 지하주차장 천장 누유 및 방수공사**



**공사 중 (옥상 바닥 미장)**



**공사 중 (옥상 바닥 미장)**

**공사명 : 지하주차장 천장 누유 및 방수공사**



**공사 중 (우레탄 실란트 작업)**



**공사 중 (우레탄 실란트 작업)**

**공사명 : 지하주차장 천장 누유 및 방수공사**



**공사 중 (우레탄 중도 1차 도포)**



**공사 중 (우레탄 중도 1차 도포)**

공사명 : 지하주차장 천장 누유 및 방수공사



공사 중 (우레탄 중도 2차 도포)



공사 중 (우레탄 중도 2차 도포)

**공사명 : 지하주차장 천장 누유 및 방수공사**




**공사 중 (우레탄 상도 도포)**



**공사 중 (우레탄 상도 도포)**

공사명 : 지하주차장 천장 누유 및 방수공사



공사완료 (배수판 뒤 보수)




공사완료 (배수판 뒤 보수)

공사명 : 지하주차장 천장 누유 및 방수공사




공사완료 (배수판 뒤 보수)



공사완료 (배수판 뒤 보수)

공사명 : 지하주차장 천장 누유 및 방수공사



공사완료 (타일교체)



공사완료 (타일교체)

공사명 : 지하주차장 천장 누유 및 방수공사



공사완료 (천장누수)



공사완료 (천장누수)

공사명 : 지하주차장 천장 누유 및 방수공사



공사완료 (유도판 설치)



공사완료 (유도판 설치)

공사명 : 지하주차장 천장 누유 및 방수공사



공사완료 (내부 계단실)



공사완료 (내부 계단실)

**공사명 : 지하주차장 천장 누유 및 방수공사**



**공사완료 (부대시설 옥상)**




**공사완료 (부대시설 옥상)**

**공사명 : 지하주차장 천장 누유 및 방수공사**




**공사완료 (1단지)**




**공사완료 (1단지)**

공사명 : 지하주차장 천장 누유 및 방수공사



공사완료 (1단지)



공사완료 (1단지)

공사명 : 지하주차장 천장 누유 및 방수공사



공사완료 (2단지)




공사완료 (2단지)

**공사명 : 지하주차장 천장 누유 및 방수공사**



**공사완료 (2단지)**



**공사완료 (2단지)**

공사명 : 지하주차장 천장 누유 및 방수공사



폐기물 처리



폐기물 처리