

공사사진철

공사명 : 부천동부센트레빌1,2단지
옥상 채광창 방수공사



삼창엔지니어링(주)

부천동부센트레빌1,2단지 옥상 채광창 방수공사



공사후



공사후

부천동부센트레빌1,2단지 옥상 채광창 방수공사




공사후



공사후

부천동부센트레빌1,2단지 옥상 채광창 방수공사



공사후



공사후

부천동부센트레빌1,2단지 옥상 채광창 방수공사



공사후



공사후

부천동부센트레빌1,2단지 옥상 채광창 방수공사




공사후



공사후

부천동부센트레빌1,2단지 옥상 채광창 방수공사



공사후



공사후

부천동부센트레빌1,2단지 옥상 채광창 방수공사




공사후



공사후

부천동부센트레빌1,2단지 옥상 채광창 방수공사



공사후



공사후

부천동부센트레빌1,2단지 옥상 채광창 방수공사



공사후




공사후

부천동부센트레빌1,2단지 옥상 채광창 방수공사




공사후




공사후

부천동부센트레빌1,2단지 옥상 채광창 방수공사



공사후




공사후

부천동부센트레빌1,2단지 옥상 채광창 방수공사



공사후




공사후

부천동부센트레빌1,2단지 옥상 채광창 방수공사



공사후



공사후

부천동부센트레빌1,2단지 옥상 채광창 방수공사



공사명	부천동부센트레빌
공 종	시설물유지
위 치	204동3,4라인
내 용	
일 자	2021.07.28

공사후